

# NJ 直线插补与圆弧插补

## 一、轴组基本知识


轴组主要用于多轴协调控制，例如直线插补、圆弧插补。轴组由 2~4 个轴构成，NJ 运动控制器最多可添加 32 组轴组。

### 1、登录轴组


- 确定进行插补的轴组，轴组即 `_MC_GRP[***]`。
- 通过该轴组变量的轴构成指定轴的构成。可指定的轴数为 2~4 轴。
- 通过该轴组变量的轴选择指定进行插补的轴的组合。
- 轴不使用轴号（轴 0~轴 63），而是使用逻辑轴（轴 A0~轴 A3）。
- 通过轴选择以前移方式向逻辑轴 A0~A3 分别指定轴号 0~63。

逻辑轴	轴号
轴 A0	轴 0 ~ 轴 63
轴 A1	轴 0 ~ 轴 63
轴 A2	轴 0 ~ 轴 63
轴 A3	轴 0 ~ 轴 63

## 轴组基本设置




## 轴组参数设置



## 2、启动轴组

- 将轴组的各构成轴置为伺服 ON 状态，并使其处于原点确定状态。
- 执行 MC\_GroupEnable( 启用轴组 ) 指令，使登录的轴组有效。



**注：AxesGroup：指定轴组；Execute：启动条件，上升沿有效**

基本功能：

- MC\_GroupEnable(启用轴组) 指令将通过 AxesGroup(轴组) 指定的轴组变为 GroupEnable(启用轴组) 状态。
- 变为 GroupEnable( 启用轴组 ) 状态后,轴组便可以执行所有多轴协调指令。
- 可指定到轴组中的轴的种类只能是“伺服轴”和“虚拟伺服轴”,若指定了其他轴种类,将出现异常。
- 属于轴组的所有轴必须处于停止状态。

轴变量 Status.Disabled( 轴无效 ) 或 Status.Standstill( 停止中 ) 为 TRUE 时,即表明轴处于停止状态。


- 如果存在已经属于其他轴组、且该轴组已启用的轴,则不能执行 MC\_GroupEnable( 启用轴组 ) 指令,会发生异常。

• 轴组启用后,属于轴组的轴的状态为“多轴协调动作中”。


轴变量 Status.Coordinated( 多轴协调动作中 ) 变为 TRUE。

- 使轴组无效的条件有执行 MC\_GroupDisable( 不启用轴组 ) 指令、切换到程序模式使运行停止、以及开始 MC 试运行。

执行时序图-正常结束时



执行时序图-异常结束时




TIPS: 轴组即使发生异常, 轴组中包含的各轴并不会异常。

## 二、 直线插补与圆弧插补

直线插补及圆弧插补属于多轴协调控制, 执行多轴协调控制前必须先登录轴组, 并启动轴组 (使用 MC\_GroupEnable)。

**注意: 使用直线插补或圆弧插补操作, 轴组中包含编码器轴或虚拟编码器轴时, 将发生“不符合轴类型 ( 错误代码: 543D Hex)”的错误, 结束动作。请务必选择伺服轴或虚拟伺服轴。**

### 直线插补



使用注意事项:

- 轴组中的任意一个构成轴原点未确定时, 将发生“原点未确定状态下的指令启动异常 ( 异常代码: 5466 Hex)”的错误。
- 进行 2 轴圆弧插补时, 属于该轴组的任意一个逻辑轴的极限输入“ON”时, 将无法启动指令。

输入变量	名称	数据类型	有效范围	初始值	内容
Execute	启动	BOOL	TRUE, FALSE	FALSE	在上升沿开始指令。
Position	目标位置	ARRAY [0..3] OF LREAL	负数、正数、“0”	0	指定直线插补的目标位置。 单位为 [ 指令单位 ]。*1
Velocity*2	目标速度	LREAL	正数	0	指定目标速度。 单位为 [ 指令单位 /s ]。*1
Acceleration	加速度	LREAL	正数或“0”	0	指定加速度。 单位为 [ 指令单位 /s <sup>2</sup> ]。*1
Deceleration	减速度	LREAL	正数或“0”	0	指定减速度。 单位为 [ 指令单位 /s <sup>2</sup> ]。*1
Jerk	跃度	LREAL	正数或“0”	0	指定跃度。 单位为 [ 指令单位 /s <sup>3</sup> ]。*1
CoordSystem	坐标系	_eMC_ COORD_ SYSTEM	0 : _mcACS	0 *3	指定坐标系。 0: 轴坐标系 (ACS)
BufferMode	缓存 模式选择	_eMC_ BUFFER_ MODE	0 : _mcAborting 1 : _mcBuffered 2 : _mcBlendingLow 3 : _mcBlendingPrevious 4 : _mcBlendingNext 5 : _mcBlendingHigh	0 *3	指定多重启动运动指令时的动作。 0: 中断 1: 等待 2: 以低速合并 3: 以前一个速度合并 4: 以后一个速度合并 5: 以高速合并
Transition Mode	过渡模式 ( 切换模式 )	_eMC_ TRANSITION_ MODE	0 : _mcTMNone 10 : _mcTMCornerSuperimposed	0 *3	指定动作的路径。 0: 过渡无效 10: 附加角
MoveMode	移动方法选择	_eMC_MOVE_ MODE	0 : _mcAbsolute 1 : _mcRelative	0 *3	选择移动方法。 0: 绝对值定位 1: 相对值定位


输入输出变量	名称	数据类型	有效范围	内容
AxesGroup	轴组	_sGROUP_REF	-	指定轴组。*1

重要参数说明:

- 1、Position, 所用轴组中的轴数少于 4 个轴时, 也必须定位为 1×4 的数组;
- 2、Velocity, 请务必设定目标速度。不作设定就执行动作, 将发生异常;
- 3、BufferMode (缓存模式选择), 指定前一个插补动作和本次插补动作的连接方式。

缓存模式选择	说明
中断	立即中止当前正在执行的指令，切换为本指令。 轴的动作方向因指令切换而反转时，根据轴参数中的“反转时的动作”进行反转。
等待	当前正在执行的指令正常完成后，已缓存的本指令自动启动。
合并	以当前正在执行的指令到达目标位置时的速度(中继速度)为启动速度，连续使已缓存的本指令动作。变更当前正在执行的指令的动作，确保以中继速度到达目标位置。中继速度的指定方法分为如下4种。 此外，还有过渡指定(后述)作为合并的选项。
以低速合并	当前正在执行的目标速度与已缓存的目标速度中，以速度较低者为中继速度。
以前一个速度合并	以当前正在执行的目标速度为中继速度。
以后一个速度合并	以已缓存的本指令的目标速度为中继速度。
以高速合并	当前正在执行的目标速度与已缓存的目标速度中，以速度较高者为中继速度。

## 圆弧插补



### 使用注意事项:

- 轴组中的任意一个构成轴原点未确定时，将发生“原点未确定状态下的指令启动异常（异常代码：5466 Hex）”的错误。
- 进行2轴圆弧插补时，属于该轴组的任意一个逻辑轴的极限输入“ON”时，将无法启动指令。

输入变量	名称	数据类型	有效范围	初始值	内容
Execute	启动	BOOL	TRUE, FALSE	FALSE	在上升沿开始指令。
CircAxes	圆弧轴指定	ARRAY [0,1] OF UINT	0 ~ 3	0	指定进行圆弧插补的轴。 0: 轴 A0 1: 轴 A1 2: 轴 A2 3: 轴 A3
CircMode	圆弧插补模式	_eMC_CIRC_MODE	0: _mcBorder 1: _mcCenter 2: _mcRadius	0 *1	指定圆弧插补的方法。 0: 指定为通过点 1: 指定为中心点 2: 指定为半径
AuxPoint	辅助点	ARRAY [0,1] OF LREAL	负数、正数、“0”	0	指定通过点位置 / 中心位置 / 半径。 单位为 [ 指令单位 ]。*2
EndPoint	终点	ARRAY [0,1] OF LREAL	负数、正数、“0”	0	指定目标位置。 单位为 [ 指令单位 ]。*2
PathChoice	路径选择	_eMC_CIRC_PATHCHOICE	0: _mcCW 1: _mcCCW	0 *1	指定路径方向。 0: CW 1: CCW
Velocity *3	目标速度	LREAL	正数	0	指定目标速度。 单位为 [ 指令单位 /s ]。*2
Acceleration	加速度	LREAL	正数或“0”	0	指定加速度。 单位为 [ 指令单位 /s <sup>2</sup> ]。*2
Deceleration	减速度	LREAL	正数或“0”	0	指定减速度。 单位为 [ 指令单位 /s <sup>2</sup> ]。*2
Jerk	跃度	LREAL	正数或“0”	0	指定跃度。 单位为 [ 指令单位 /s <sup>3</sup> ]。*2
Coord System	坐标系	_eMC_COORD_SYSTEM	0: _mcACS	0 *1	指定坐标系。 0: 轴坐标系 (ACS)
BufferMode	缓存模式选择	_eMC_BUFFER_MODE	0: _mcAborting 1: _mcBuffered 2: _mcBlendingLow 3: _mcBlendingPrevious 4: _mcBlendingNext 5: _mcBlendingHigh	0 *1	指定多重启动运动指令时的动作。 0: 中断 1: 等待 2: 以低速合并 3: 以前一个速度合并 4: 以后一个速度合并 5: 以高速合并
Transition Mode	过渡模式 (切换模式)	_eMC_TRANSITION_MODE	0: _mcTMNone 10: _mcTMCornerSuperimposed	0 *1	指定动作的路径。 0: 过渡无效 10: 附加角
MoveMode	移动方法选择	_eMC_MOVE_MODE	0: _mcAbsolute 1: _mcRelative	0 *1	选择移动方法。 0: 绝对值定位 1: 相对值定位

输入输出变量	名称	数据类型	有效范围	内容
AxesGroup	轴组	_sGROUP_REF	-	指定轴组。*1
输出变量		变为 TRUE 的时间		变为 FALSE 的时间
Done	定位完成后		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execute 为 TRUE 时, 与 Execute 的 FALSE 同时</li> <li>• Execute 为 FALSE 时, 1 个周期后</li> </ul>	
Busy	Execute 的上升沿		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Done 变为 TRUE 时</li> <li>• Error 变为 TRUE 时</li> <li>• CommandAborted 变为 TRUE 时</li> </ul>	
Active	轴开始移动时		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Done 变为 TRUE 时</li> <li>• Error 变为 TRUE 时</li> <li>• CommandAborted 变为 TRUE 时</li> </ul>	
CommandAborted	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 利用其它指令多重启动运动指令 (中断), 中止本指令时</li> <li>• 因发生异常, 中止本指令时</li> <li>• 发生异常过程中, 启动本指令时</li> <li>• 执行 MC_GroupStop 指令中, 启动本指令时</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execute 为 TRUE 时, 与 Execute 的 FALSE 同时</li> <li>• Execute 为 FALSE 时, 1 个周期后</li> </ul>	
Error	本指令的启动条件或输入参数中含有异常因素时		异常已解除时	

## 圆弧插补的步骤

### 1、登录进行插补的轴组

- 确定进行插补的轴组。

轴组即 `_MC_GRP[***]`。

- 通过该轴组变量的轴构成指定轴的构成。
- 通过该轴组变量的轴选择指定进行插补的轴的组合。
- 轴不使用轴号（轴 0~轴 63），而是使用逻辑轴（轴 A0~轴 A3）。
- 通过轴选择以前移方式向逻辑轴 A0~A3 分别指定轴号 0~63。

例：轴构成为 2 轴，将轴号 0~1 指定为轴 A0~A1 时，按以下方法指定。

逻辑轴	轴号	说明
轴 A0	轴 0	从轴 A0 开始，按照轴号从小到大的顺序进行指定。
轴 A1	轴 1	


### 2、启用轴组

- 将轴组的各构成轴置为伺服 ON 状态，并使其处于原点确定状态。
- 执行 `MC_GroupEnable`（启用轴组）指令，使登录的轴组有效。

### 3、调用 `MC_MoveCircular2D` 指令，执行圆弧插补控制。

主要参数说明

① `CircAxes`（圆弧轴指定），指定轴组中参与圆弧插补的轴



- 通过 `CircAxes`（圆弧轴指定）来指定向 X 轴、Y 轴分配的轴。
- 轴的指定不使用轴号（轴 0~轴 63），而是使用逻辑轴（轴 A0~轴 A3）。

注意：

- 指定为 X 轴或 Y 轴的轴的计数模式请设定为 [ 线性模式 ]。
- 作为 [ 旋转模式 ] 启动时，将发生“计数模式设定导致的圆弧插补指令启动异常（错误代码：544A Hex）”的错误。




## ② CircMode(圆弧插补模式)

圆弧插补方式有“通过边缘点指定/圆心指定/半径指定”三种，通过CircMode(圆弧插补模式)指定。

以这些方法指定的位置有“绝对值定位”、“相对值定位”，通过 MoveMode(移动方法选择)指定。

### 通过边缘点指定


以当前位置为起点，执行连接通过点位置 AuxPoint(X,Y) 和终点 EndPoint(X, Y) 的圆弧插补。



- 当起点和边缘点为同一点或者终点和边缘点为同一点时，将进行直线插补；
- 起点、通过点位置、终点为同一点时，会发生异常；
- 起点和终点为同一点时，以起点和通过点为直径绘制正圆。这种情况下，通过 PathChoice( 路径选择 ) 指定圆弧的旋转方向。

### 通过圆心指定


以当前位置为起点，执行以通过圆心位置 AuxPoint(X,Y) 指定的圆弧连接终点 EndPoint(X, Y) 的圆弧插补。  
圆弧的旋转方向通过 PathChoice( 路径选择 ) 指定。



- 起点、终点为同一点时，绘制正圆。
- 从指定的中心位置到起点的半径与到终点的半径不同时，使用两个半径的平均值进行圆弧插补。这种情况下，按照与半径指定同样的方法计算中心位置，使用该半径和中心位置。

### 通过半径指定

以当前位置为起点，执行以通过半径 AuxPoint(X, Y) 指定的圆弧连接终点 EndPoint(X, Y) 的圆弧插补。  
半径符号为负时，绘制出较长的圆弧；半径符号为正时，绘制出较短的圆弧。  
圆弧的旋转方向通过 PathChoice( 路径选择 ) 指定。




- 半径通过 AuxPoint(X, Y) 的最初的元素来指定。不使用第二个元素。例如，半径为 100 时，AuxPoint(X, Y) 指定为 AuxPoint(100, 0)；
- 起点和终点为同一点时，会发生圆弧插补起点终点相同的异常，该组中所有轴停止动作；
- 指定的半径小于起点和终点间距离的 1/2 时，无法绘制圆弧，将发生异常。

④ BufferMode(缓存模式选择)，参考直线插补中描述。



### 三、使用直线插补和圆弧插补指令实现下图运动轨迹



以上图形由4段圆弧和4段直线构成,可使用4个圆弧插补和4个直线插补实现以上轨迹。程序中使用多重启动操作,实现不同插补操作间的连续性。


### 四、轨迹监视

通过 Sysmac Studio 数据跟踪功能,监视伺服动作过程。具体操作步骤如下:

#### 1、添加新的数据跟踪

通过左侧目录树→“数据跟踪设置”,鼠标右键→“添加”→“数据跟踪”;

#### 2、对数据跟踪进行基本设置,如下图所示:



#### 3、执行数据跟踪

执行数据跟踪获得如下轨迹图形。

