组态王如何与 S7-200SMART PLC 以太网通信(详细)

组态王与 S7-200SMART PLC 以太网通信,对于刚接触者有点难度,不知如何进行配置,如何通信,那么接下来教大家来一步一步来做通信。


一、下载驱动

第一步: (在组态王官方下载 TCP 驱动文件)

下载链接: http://www.kingview.com/down_info.php?id=S7_TCP.dll





第二步: (下载完成,如下图所示) 压缩文件



二、 配置 TCP 驱动文件

第一步: (解压 TCP 驱动文件)





第二步: (双击打开 kvS7200.ini 文件,以记事本的方式打开)



第三步: (如下图所示红框的保留并修改,其它全部删除) 原文格式:

[192.168.31.51:0]

/SMART

LocalTSAP=0101

RemoteTSAP=0101

TpduTSAP=000A

SourceTSAP=0000

修改后格式:

[192.168.0.145:0] (PLC IP 地址)

/SMART

LocalTSAP=0200

RemoteTSAP=0200


TpduTSAP=000A

SourceTSAP=0009

其中的"192.168.0.145"是 CPU 的 IP 地址。如果有多台 PLC,应列出它们的 IP 地址,例 如

[192.168.0.146:0]


[192.168.0.147:0]




第三步: (修改完成后如下图所示并进行保存)




第四步: (开始菜单栏-组态王-打开安装新驱动)




第五步: (点击红框三个点,选择 TCP 驱动)





第六步:(选择解压好并修改完成 TCP 驱动文件夹,选择 S7_TCP.dll)






第七步: (点击安装驱动)









三、 组态王连接配置

第一步: (创建一个工程,输入名称,点击是)










第二步: (点击设备选择 S7-200TCP 驱动)




第三步: (输入逻辑名称)




第四步: (串口随便选择或者默认)



第五步:(设置 200SMART PLC IP 地址)



第六步: (默认即可)




第七步:(创建完成)





四、 PLC 编写程序

第一步: (编写一个启停程序)




第二步: (下载程序到 PLC 并监控)



五、 设计画面

第一步: (数据词典一定义变量)




变量名: 启动

变量类型: 10 离散

连接设备: 创建的驱动名称

寄存器: M0.0 数据类型: BIT 读写属性: 读写



变量名:指示灯 变量类型: IO 离散

连接设备: 创建的驱动名称


寄存器: Q0.0 数据类型: BIT 读写属性: 读写

第二步:(创建完成)

第三步: (画面-创建一个新画面)

新画面	X
画面名称 <mark>随信画面</mark> 对应文件 pic00002.pic	命令语言
田面位置 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	画面宽度 600 ± 画面高度 400 ±
画面风格 类型 标题杆	- 边框 ○ 无 ⑥ 细边框 ○ 粗边框
	确定 取消


第四步: (使用按钮到画面中创建按钮)




第五步: (勾选离散量输入)

动画连接	X
对象类型: 按钮 对象名称: Graph2	左 260 上 200 高度 60 宽度 121 提示文本:
属性变化 (其充属性) (其充属性) (文本色)	位置与大小变化 □ 填充 □ 水平移动 □ □ 缩放 □ 垂直移动 □ 応转
模拟値輸出 模拟値輸出	VR(保护动画连接 「値輸入 技下时 接下时 接住时 1000 を砂 等价键 Ctr1 Shift 无 优先级: 0 安全区:
	确定 取消


第六步: (点击问号关联启动变量)




第七步: (使用椭圆来创建一个指示灯)



第八步: (勾选离散量输入)



第九步: (点击问号关联指示灯变量)



六、 演示效果


第一步: (文件-全部存)



第二步: (点击切换到 View)



第三步: (进入运行状态)



第四步: (点击按钮即可通信)

