

西门子安装包路径出现中文图集

通常由于安装路径错误引起。请将安装包放置在硬盘的根目录下，且确保安装路径及安装包命名不包含中文字符。

解决办法：只需要更改出现中文或特殊字符的文件夹名称为英文字母即可。

以下图片均是该问题所致。

