

## GXN 系列运动控制器编程手册

# 补充说明及补充指令

**R1.1** 

## 版权申明

#### 固高科技股份有限公司

#### 保留所有权力

固高科技股份有限公司(以下简称固高科技)保留在不事先通知的情况下,修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力。

固高科技不承担由于使用本手册或本产品不当,所造成直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。

固高科技具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权,不得直接或者间接地复制、 制造、加工、使用本产品及其相关部分。



运动中的机器有危险!使用者有责任在机器中设计有效的出错处理和安全保护机制,固高科技没有义务或责任对由此造成的附带的或相应产生的损失负责。

## 联系我们

#### 固高科技股份有限公司

地址:深圳市高新技术产业园南区深港产学研 基地西座二楼 W211 室

电话: 0755-26970817 26737236 26970824

传真: 0755-26970821

电子邮件: <u>googol@googoltech.com</u> 网址: <u>http://www.googoltech.com.cn</u>

#### 固高科技 (海外) 有限公司

地址:香港九龍觀塘偉業街 108 號絲寶國際大 廈 10 樓 1008-09 室

電話: +(852) 2358-1033 傳真: +(852) 2719-8399

電子郵件: sales@googoltech.com

info@googoltech.com

網址: http://www.googoltech.com

#### 臺灣固高科技股份有限公司

地址: 台中市西屯區福中二路 10 巷 22 號 2 樓

電話: +886-4-23588245 傳真: +886-4-23586495

電子郵件: twinfo@googoltech.com

## 文档版本

版本号	修订日期
1.0	2020年05月09日
1.1	2021年07月15日

## 目录

	-		
联系我们	]		1
文档版本	z		2
		<u> </u>	
		表 -	
	• • • • • • • • •	明	
1.		· 功能	
		GTN_SetPosCompareFifoMode	
		GTN_GetPosCompareFifoMode	
		GTN_GetPosCompareLatchValue	
		GTN_PosComparePulse	
		GTN_SetPosComparePulseCount	
	• • •	GTN_SetPosComparePulseDutyGTN PosComparePulseEx	
		GTN_PosComparePulseExGTN GetPosComparePulseStatus	
	• • • •	GTN_GetPoscomparePulseStatusGTN_SetHsoPulsePrm	
	• • • •	GTN GetHsoPulsePrm	
	指令 11	<del>-</del>	
	指令 12		
		GTN SetPosComparePsoSyncPrm	
2.		:指令	
		GTN GetLaserOnOffCount	
		GTN ClearLaserOnOffCount	
3.	压力补偿		24
	指令 16	GTN_SetAxisPressCompensate	24
	指令 17	GTN_GetAxisPressCompensate	25
	指令 18	GTN_SetAxisPressCompensateTable	26
	指令 19	GTN_SelectAxisPressCompensateTable	26
4.	Trigger 触	性发重新规划运动	26
	指令 20	GTN_SetTriggerProfilePrm	26
	指令 21	GTN_GetTriggerProfileStatus	27
5.	限位开关	Ê	29
	指令 22	GTN_LmtsOnEx	29
	指令 23	GTN_LmtsOffEx	
6.	高精度当	i量变换	30
	指令 24	GTN_SetProfileScale	
	指令 25	GTN_GetProfileScale	
	指令 26	GTN_SetEncoderScale	
	指令 27	GTN_GetEncoderScale	31

7.	摩擦力补	偿	31
	指令 28	GTN_SetFriction	31
	指令 29	GTN_GetFriction	32
	指令 30	GTN_EnableFriction	32
	指令 31	GTN_DisableFriction	32
8.	高速读		33
	指令 32	GTN_LoadReadHsConfig	33
	指令 33	GTN_ReadHsOn	34
	指令 34	GTN_SetAxisArriveMode	34
	指令 35	GTN_GetStsEx	34
9.	功能复位	_选择设置	35
	指令 36	GTN_SetResetMode	35
10.	读取	!绝对式编码器值	35
	指令 37	GTN_RN_GetAbsEncPosEx	35
	指令 38	GTN_RN_SetEncMultiLinesEx	36
11.	脉冲	<sup>1</sup> 当量不一致的 PSO 功能	36
	指令 39	GTN_SetPosComparePsoPrmEx	36
	指令 40	GTN_GetPosComparePsoPrmEx	38
12.	插补	· 轮廓误差控制	39
	指令 41	GTN_SetCrdContourErrorControl	39
13.	同时	-   设置/读取多轴参数相关指令	40
	指令 42	GTN SetPosArray	40
	指令 43	GTN GetPosArray	40
	指令 44	GTN SetVelArray	41
	指令 45	GTN SetTrapPrmArray	
	指令 46	GTN SetTriggerArray	
	指令 47	_	
14.			
		GTN_CheckRingNetStructure	
15.		 J器功能	
	注意事项		
	指令 49	GTN_GetMotionMode	
	指令 50	GTN_SetMotionMode	
	指令 51	GTN_SetDac	
	指令 52	GTN SetDrvPrfVel	
	指令 53	GTN SetPrfTorque	
	指令 54	GTN GetAtlTorque	
	指令 55	GTN GetDriverSts	
	指令 56	GTN_SetServoPosLoopPid	
	指令 57	GTN_GetServoPosLoopPid	
	指令 58	GTN RN SetTorqueLimit	
	指令 59	GTN_RN GetTorqueLimit	
	指令 60	GTN_RN_GetTorqueEllintGTN_RN GetServoAlarmInfo	
	指令 61	GTN_ReadServoParamInfo	
16.	***	引N_Reduservorarammo	
10.		·····································	
	指令 62	שווטם_אווט_טווט_אווט_אווט_אווט_אווט_אווט_	51

17.	Trigg	ger 功能	53
	指令 63	GTN_SetTriggerEx	53
	指令 64	GTN_GetTriggerStatusEx	53
	指令 65	GTN_GetTriggerLatchValue	54
18.	缓冲	区等待功能	55
	指令 66	GTN_BufWaitDi	55
	指令 67	GTN_BufWaitLongVar	56
	指令 68	GTN_GetBufWaitDiStatus	57
	指令 69	GTN_GetBufWaitLongVarStatus	
	指令 70	GTN_ClearBufWaitStatus	58
	指令 71	GTN SetLongVar	58
	指令 72	GTN_GetLongVar	59
19.	椭圆	插补	59
	指令 73	GTN_Ellipse	59
	指令 74	GTN_EllipseEx	60
20.	振镜	功能	62
	指令 75	GTN_ScanBufLaserDelayLong	62
	指令 76	GTN_SetScanAlarmAutoStopMode	62
	指令 77	GTN_GetScanAlarmAutoStopMode	62
	指令 78	GTN_GetScanErrorCode	63
21.	52 开	「卡模式读取物理站号和轴号	63
	指令 79	GTN_GetResPhyInfo	63
22.	运控	模式配置功能	63
	指令 80	GTN_SetMcMode	63
	指令 81	GTN_GetMcMode	64
23.	前瞻	功能	65
	指令 82	GTN_SetRadiusRatioTableLa	65
24.	点位	运动新增功能	65
	指令 83	GTN_GetTrapSts	65
	指令 84	GTN_ClearTrapSts	66
	指令 84	GTN_SetPosEx	66
	指令 84	GTN_GetPosEx	66
25.	手轮	导引功能	67
	指令 85	GTN_SetCrdMPGMode	67
	指令 86	GTN_GetCrdMPGMode	67
	指令 87	GTN_SetCrdMPGModeEx	68
	指令 88	GTN_GetCrdMPGModeEx	69
26.	Even	ıt-Task 新增功能	70
	指令 89	GTN_AddTask	70
	指令 90	GTN_GetTaskSaveMcVarResult	72
27.	编码	器相关配置功能	73
	指令 91	GTN_SetEncoderMapRelation	73
	指令 92	GTN_GetEncoderMapRelation	74
	指令 93	GTN_SetEncoderDeltaLimit	74
	指令 94	GTN_GetEncoderDeltaLimit	
28.	GT ‡	旨令按照物理寻址	75

	指令 95	GTN_ReadPhysicalMap	75
	指令 96	ConvertPhysical	75
29.	补偿	功能	76
	指令 97	GTN_SetLeadScrewCrossComp	76
	指令 98	GTN_EnableLeadScrewCrossComp	76
	指令 99	GTN_SetTransformOrthogonal	76
	指令 100	GTN_GetTransformOrthogonal	77
	指令 101	GTN_GetTransformOrthogonalPosition	78
30.	插补具	单步执行功能	78
	指令 102	GTN_CrdStepMode	78
	指令 103	GTN_CrdStartStep	79
31.	平滑	功能	79
	指令 104	GTN_SetStopSmoothTime	79
	指令 105	GTN_GetStopSmoothTime	79
	指令 106	GTN_SetAxisMotionSmooth	80
	指令 107	GTN_GetAxisMotionSmooth	81
	指令 108	GTN_SetCrdJerkTime	82
	指令 109	GTN_GetCrdJerkTime	82
32.	模块	断线状态及安全模式设置	83
	指令 110	GTN_RN_GetStationOfflineCount	83
	指令 111	<del></del>	
	指令 112	<del></del>	
	指令 113	GTN_RN_SetStationSafeModeControl	84
	指令 114	<del></del>	
	指令 115	<del></del>	
	指令 116	GTN_RN_IlinkSetSafeModeControl	
33.		灰复指令	
	指令 117	<del></del>	
34.		卖取控制器状态	
		GTN_GetMcVarArray	
35.		通讯指令(本地 485/232 通信指令)	
		GT_RN_ComOpen	
	指令 120	GT_RN_ComClose	
	指令 121	<del></del>	
		GT_RN_ComWrite	
	指令 123		
	指令 124		
	指令 125	<del></del>	
2.5		GT_RN_ComSetMode	
36.		通讯指令(通用 485/232 通信指令)	
	指令 127	GTN_RN_SerialComOpen	
	指令 128	<del></del>	
	指令 129	<del></del>	
	指令 130		
		GTN_RN_SerialComGetState	
	指令 132	GTN_RN_SerialComSetSettings	93

	指令 133	GTN_RN_SerialComClearErr	93
		GTN_RN_SerialComSetMode	
		GTN_RN_SerialComGetRecvFifoCnt	
六、	1911年		95

## 一、指令返回值

返回值	说明	可能的原因	解决措施
0	指令执行正常	/	/
-2	读取数据长度错误	PCI 通信异常,通信区被破坏,数据丢失或包含了杂数据	PCI 通信异常的原因很多,需要根据具体问题具体分析。可以先尝试更换 PCI 插槽,清除控制卡 PCI 上金手指的灰尘,实在不行只能寄回工厂对硬件进行检测。
-3	读取数据校验和错误	数据在 PCI 传输过程中受到干扰, 电平发生改变,导致数据被更改, 因此是无效数据	
-4	写入数据块错误	Windows API 函数向 PCI 写或读数据出错,例如 PCI 通信异常,或者没有创建 PCI 通信就向通信区读写数据	
-5	读取数据块错误		
-6	打开/关闭设备错误	打开卡时,没有控制卡、或者控制 卡数量超过最大设定值(4 张卡)、 创建 PCI 通信区失败 关闭卡时,已经没有卡、或者关闭 PCI 通信区失败	/
-7	DSP忙	调用 GT 指令后, DSP 仍然在处理, 不再接收新指令	/
-8	多线程资源忙	GT 指令在线程里执行超时才返回, 有可能是 PCI 通信异常,导致 GT 指令无法及时返回	/
1	错误调用指令	相关的指令没有调用,该指令的执 行条件不满足	/
7	参数错误	输入指令的参数出错	/
8	DSP 固件不支持该指令	DSP 固件不支持该指令对应的功能	/

## 二、指令参数范围

GXN 产品指令参数范围

参数名称	GTN-024	-BB-CC	GTN-01	6-BB-CC
内核	[1,32]		[1	,32]
内核序号	(card <sup>[1]</sup> -1)*2+1	(card-1)*2+1	(card-1)*2+1	(card-1)*2+1
轴	[1,12]	[1,12]	[1,8]	[1,8]
插补坐标系序号	[1, 2]	[1, 2]	[1, 2]	[1, 2]
插补缓存区序号	[0, 1]	[0, 1]	[0, 1]	[0, 1]
网络端子板模块序号	[1,3]	[1,3]	[1,2]	[1,2]
参数个数	[1,8]	[1,8]	[1,8]	[1,8]
伺服控制器[2]	[1,12]	[1,12]	[1,8]	[1,8]
非轴模拟量输出	[1,6]	[1,6]	[1,6]	[1,6]
非轴模拟量输入	[1,24]	[1,24]	[1,16]	[1,16]
通用输入	[1,66]	[1,66]	[1,44]	[1,44]
通用输出	[1,30]	[1,30]	[1,20]	[1,20]
位置比较输出	[1,6]	[1,6]	[1,4]	[1,4]
辅助编码器	[1,6]	[1,6]	[1,4]	[1,4]
手轮	[1,3]	[1,3]	[1,2]	[1,2]

[1]: card 指主卡个数,例: 第 1 张卡对应 card=1, core 为 1, 2

[2]: 对于 GTN-016-G-BB 和 GTN-024-G-BB 这两款主卡类型, 伺服控制器资源个数为 0

(续1) GXN 产品指令参数范围

参数名称	GSN-024-AA-BB		GSN-048	8-AA-BB	GSN-008-LT
内核	[1,:	32]	[1,	32]	[1,32]
内核序号	(card-1)*2+1	(card-1)*2+2	(card-1)*2+1	(card-1)*2+2	(card-1)*2+1
轴	[1,12]	[1,12]	[1,24]	[1,24]	[1,8]
插补坐标系序号	[1, 2]	[1, 2]	[1, 2]	[1, 2]	[1,2]
插补缓存区序号	[0, 1]	[0, 1]	[0, 1]	[0, 1]	[0,1]
网络端子板模块序号	[1,4]	[1,4]	[1,4]	[1,4]	[1,4]
参数个数	[1,8]	[1,8]	[1,8]	[1,8]	[1,8]
伺服控制器[1]	[1,12]	[1,12]	[1,24]	[1,24]	[1,8]
非轴模拟量输出	[1,6]	[1,6]	[1,12]	[1,12]	[1,6]
非轴模拟量输入	[1,24]	[1,24]	[1,48]	[1,48]	[1,24]
通用输入	[1,100]	[1,100]	[1,100]	[1,100]	[1,100]
通用输出	[1,40]	[1,40]	[1,40]	[1,40]	[1,40]
位置比较输出	[1,8]	[1,8]	[1,8]	[1,8]	[1,8]
辅助编码器	[1,9]	[1,9]	[1,18]	[1,18]	[1,9]
手轮	[1,3]	[1,3]	[1,3]	[1,3]	[1,3]

[1]: 对于 GSN-024-G-00, GSN-048-G-00, 伺服控制器资源个数为 0

[2]: 网络端子板模块序号取值[1,4]是采用 GTN\_OPen(5,1)开卡方式,向下兼容,如果采用 GTN\_Open(5,2) 开卡方式,那么取值范围为[1,单核最大轴数],例如对于 GSN-024-AA-BB,则为[1,12]

(续2) GXN 产品指令参数范围

参数名称	GTC-NC610
内核	[1,32]
内核序号	(card <sup>[1]</sup> -1)*2+1
轴	[1,24]
插补坐标系序号	[1, 2]
插补缓存区序号	[0, 1]
网络端子板模块序号	[1,64]
参数个数	[1,8]
伺服控制器[2]	[1,24]
非轴模拟量输入	[1,24]
通用输入	[1,100]
通用输出	[1,40]
位置比较输出	[1,8]
辅助编码器	[1,9]
手轮	[1,3]

## 三、补充指令列表

指令				
	位置比较功能			
GTN_SetPosCompareFifoMode	使能读取位置锁存位置并设置存储锁存位置的 FIFO 模式。			
GTN_GetPosCompareFifoMode	获取位置比较锁存比较位置的 FIFO 模式。			
GTN_GetPosCompareLatchValue	读取位置比较锁存比较位置的值及FIFO状态。			
GTN_PosComparePulse	HSIO立即输出1个指定宽度的脉冲或者反转输出电平			
GTN_SetPosComparePulseCount	设置HSIO立即输出的脉冲个数。			
GTN_SetPosComparePulseDuty	设置HSIO输出的脉冲占空比。			
GTN_PosComparePulseEx	HSIO立即输出多个设定脉冲的形态或者反转输出电平。			
GTN_GetPosComparePulseStatus	获取HSIO口立即输出一串脉冲的状态。			
GTN_SetHsoPulsePrm	设置GNM002模块上,HSO输出脉冲参数。			
GTN_GetHsoPulsePrm	读取GNM002模块上,HSO输出脉冲参数。			
GTN_BufPosComparePulse	缓冲区中操作HSIO输出1个指定宽度的脉冲或者反转输出电平			
GTN_BufPosComparePulseEx	前瞻缓冲区中操作HSIO输出1个指定宽度的脉冲或者反转输出电平			
GTN_SetPosComparePsoSyncPrm	PSO重频功能,设置重频模式参数			
	激光补充指令			
GTN_GetLaserOnOffCount	读取激光开关次数。			
GTN_ClearLaserOnOffCount	清除记录激光开关次数。			
	压力补偿			
GTN_SetAxisPressCompensate	设置轴压力补偿(位置环,压力补偿到轴规划位置)。			
GTN_GetAxisPressCompensate	获取压力补偿参数。			
GTN_SetAxisPressCompensateTable	设置压力补偿。			
GTN_SelectAxisPressCompensateTable	选择补偿表。 可以设置多个表格的数据,通过该指令选择哪张表格生效。			
	Trigger 触发重新规划运动			
GTN_SetTriggerProfilePrm	设置运动遇到捕获时重新规划。			
GTN_GetTriggerProfileStatus	获取捕获触发重新规划的状态。			
	限位开关			
GTN_LmtsOnEx	开启控制器限位			
GTN_LmtsOffEx	关闭控制器限位			
高精度当量变换				
GTN_SetProfileScale	设置规划器当量值(long 型)。			
GTN_GetProfileScale	获取规划器当量值(long 型)。			
GTN_SetEncoderScale	设置编码器当量值(long 型)。			
GTN_GetEncoderScale	获取编码器当量值(long 型)。			
	摩擦力补偿			

	カレンに3月 ムーシカレンに 60.43
GTN_SetFriction	设置摩擦力补偿参数。
GTN_GetFriction	获取摩擦力补偿参数。
GTN_EnableFriction	使能摩擦力补偿。
GTN_DisableFriction	关闭摩擦力补偿。
	高速读
GTN_LoadReadHsConfig	配置高速读取指令
GTN_ReadHsOn	使能或关闭高速读取指令
GTN_SetAxisArriveMode	配置电机到位模式
GTN_GetStsEx	获取轴状态
	功能复位选择设置
GTN_SetResetMode	调用 GTN_Reset 时,对应功能是否被复位。
	读取绝对式编码器值
GTN_RN_GetAbsEncPosEx	读取绝对式编码器位置。
GTN_RN_SetEncMultiLinesEx	设置绝对式编码器多圈线数。
	脉冲当量不一致的 PSO 功能
GTN_SetPosComparePsoPrmEx	设置等间距位置比较输出参数。
GTN_GetPosComparePsoPrmEx	获取等间距位置比较输出参数。
	插补轮廓误差控制
GTN_SetCrdContourErrorControl	设置插补轮廓误差控制。
Ī	同时设置/读取多轴参数相关指令
GTN_SetPosArray	设置目标位置。
GTN_GetPosArray	读取目标位置。
GTN_SetVelArray	读取目标速度。
GTN_SetTrapPrmArray	设置 Trap 运动参数。
GTN_SetTriggerArray	设置捕获参数。
GTN_ClearTriggerStatusArray	清除捕获状态。
检	查网络结构是否和配置文件中一致
GTN_CheckRingNetStructure	检查网络结构是否和配置文件中一致。
	驱动器功能
GTN_GetMotionMode	获取驱动器环路模式
GTN_SetMotionMode	设置驱动器环路模式
GTN_SetDac	设置驱动器周期同步速度模式时的目标速度
GTN_SetDrvPrfVel	设置驱动器周期同步速度模式时的目标速度
GTN_SetPrfTorque	设置驱动器周期同步力矩模式时的目标力矩
GTN_GetAtlTorque	读取驱动器周期同步力矩模式时的目标力矩
GTN_GetDriverSts	获取驱动器状态
GTN_SetServoPosLoopPid	设置驱动器位置环系数
GTN_GetServoPosLoopPid	读取驱动器位置环系数
GTN_RN_SetTorqueLimit	设置 GSHD 驱动器力矩限制
GTN_RN_GetTorqueLimit	获取 GSHD 驱动器力矩限制
	· ·

GTN_RN_GetServoAlarmInfo 获取驱动器报警信息				
GTN_ReadServoParamInfo	读取 GSHD 驱动器参数			
回零功能				
GTN_GoHome	增加驱动器回零模式			
	Trigger 新增功能			
GTN_SetTriggerEx  增加设置Trigger捕获沿的方式,sence = 2,或者sence = 3,并启动 捕获				
GTN_GetTriggerStatusEx	读取Trigger捕获状态			
	发冲区等待功能			
GTN_BufWaitDi	设置缓冲区等待外部输入信号。			
GTN_BufWaitLongVar	设置缓存区等待long型变量。			
GTN_GetBufWaitDiStatus	读取缓存区等待外部输入信号的状态。			
GTN_GetBufWaitLongVarStatus	读取缓存区等待变量的状态。			
GTN_ClearBufWaitStatus	清除缓存区等待的状态。			
GTN_SetLongVar	设置内部long型变量的值。			
GTN_GetLongVar	读取内部long型变量的值。			
GTN_Ellipse	椭圆插补指令(标准版本不支持)。			
GTN_EllipseEx	椭圆插补前瞻指令(标准版本不支持)。			
振镜功能				
GTN_ScanBufLaserDelayLong	设置振镜缓存区激光延时(32位接口)。			
GTN_SetScanAlarmAutoStopMode	设置振镜报警自动停止模式(报警信息通过振镜通讯协议从振镜反 馈)			
GTN_GetScanAlarmAutoStopMode	读取振镜报警自动停止模式(报警信息通过振镜通讯协议从振镜反 馈)			
GTN_GetScanErrorCode	读取振镜报警信息(报警信息通过振镜通讯协议从振镜反馈)			
52	2 开卡模式读取物理站号和轴号			
GTN_GetResPhyInfo	输入轴号,获取该轴所在的物理站号和轴号			
	运控模式配置功能			
GTN_SetMcMode	配置运控模式。			
GTN_GetMcMode	读取运控模式。			
	前瞻功能			
GTN_SetRadiusRatioTableLa	设置前瞻曲率参数表。			
	点位运动新增功能			
GTN_GetTrapSts	读取点位运动到位标志。			
GTN_ClearTrapSts	清除点位运动到位标志。			
	手轮导引功能			
GTN_SetCrdMPGMode	设置手轮导引功能参数。			
GTN_GetCrdMPGMode	读取手轮导引功能参数。			
GTN_SetCrdMPGModeEx	设置手轮导引功能参数(增强版,仅R688支持)。			

117434 ( 41174947)			
GTN_GetCrdMPGModeEx	读取手轮导引功能参数(增强版,仅R688支持)。		
	Event-Task 新增功能		
GTN_AddTask	设置事件触发的任务。(新增保存运控变量任务)		
GTN_GetTaskSaveMcVarResult	读取保存运控变量任务已保存的值。		
	编码器相关配置功能		
GTN_SetEncoderMapRelation	设置编码器之间的映射关系		
GTN_GetEncoderMapRelation	读取编码器之间的映射关系		
GTN_SetEncoderDeltaLimit	设置编码器增量限制		
GTN_GetEncoderDeltaLimit	读取编码器增量限制		
	补偿功能		
GTN_SetLeadScrewCrossComp	加载交叉误差补偿表		
GTN_EnableLeadScrewCrossComp	开启或关闭交叉误差补偿功能		
GTN_SetTransformOrthogonal	设置平面坐标系非正交转换功能参		
GTN_GetTransformOrthogonal	获取平面坐标系非正交转换功能参		
GTN_GetTransformOrthogonalPosition	获取平面坐标系非正交转换后的各轴位		
	平滑功能指令		
GTN_SetStopSmoothTime	设置异常停止的平滑时间		
GTN_GetStopSmoothTime	获取异常停止的平滑时间		
GTN_SetAxisMotionSmooth	设置轴的平滑时间和平滑系数。		
GTN_GetAxisMotionSmooth	读取轴的平滑时间和平滑系数。		
GTN_SetCrdJerkTime	设置插补运动的平滑时间和平滑系数。		
GTN_GetCrdJerkTime	读取插补运动的平滑时间和平滑系数。		
;	模块断线状态及安全模式设置		
GTN_RN_GetStationOfflineCount	读取从站网络连接状态		
GTN_RN_SetStationSafeModeOut	设置从站物理资源的安全模式		
GTN_RN_ClearStationSafeModeStatus	手动清除从站安全模式状态		
GTN_RN_SetStationSafeModeControl	从站安全模式总开关以及安全模式清除类型		
GTN_RN_IlinkSetSafeModeOut	设置扩展模块物理资源安全模式		
GTN_RN_IlinkClearSafeModeStatus	扩展模块手动清除从站安全模式状态		
GTN_RN_IlinkSetSafeModeControl	设置扩展模块物理资源安全模式的总开关以及安全模式清除类型		
	网络恢复指令		
GTN_RN_Recover	网络恢复指令		
串行近	通讯指令(本地 485/232 通信指令)		
GT_RN_ComOpen	打开FPGA转串口模块。		
GT_RN_ComClose	关闭FPGA转串口模块。		
GT_RN_ComRead	从串口读取数据。		
GT_RN_ComWrite	从串口发送数据。		
GT_RN_ComGetState	获取串口状态。		
GT_RN_ComSetSettings	设置串口参数。		
GT_RN_ComClearErr	清除串口状态。		

GT_RN_ComSetMode	设置串口电平模式。	
串行通讯指令(通用 485/232 通信指令)		
GTN_RN_SerialComOpen	打开FPGA转串口模块。	
GTN_RN_SerialComClose	关闭FPGA转串口模块。	
GTN_RN_SerialComRead	从串口读取数据。	
GTN_RN_SerialComWrite	从串口发送数据。	
GTN_RN_SerialComGetState	从串口发送数据。	
GTN_RN_SerialComSetSettings	设置串口参数。	
GTN_RN_SerialComClearErr	设置串口参数。	
GTN_RN_SerialComSetMode	设置串口电平模式。	
GTN_RN_SerialComGetRecvFifoCnt	获取串口接收缓冲区数据数量。	

## 四、指令详细说明

#### 1. 位置比较功能

#### 指令 1 GTN\_SetPosCompareFifoMode

指令原型	short GTN_SetPosComapreFifoMode(short core,short index,short mode)
指令说明	使能读取位置锁存位置并设置存储锁存位置的 FIFO 模式。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	控制器核号
index	位置比较的通道号。
mode	FIFO 模式,0-静态模式,缓冲区满了就不再接收新数据,1-循环模式,缓冲区满后从头
	开始存储。
	FIFO 大小为 2048。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	

#### 指令 2 GTN\_GetPosCompareFifoMode

指令原型	short GTN_GetPosCompareFifoMode(short core,short index,short *pMode);
指令说明	获取位置比较锁存比较位置的 FIFO 模式。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	控制器核号
index	位置比较的通道号。
*pMode	FIFO 模式。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	

#### 指令 3 GTN\_GetPosCompareLatchValue

指令原型	short GTN_GetPosCompareLatchValue(short core,short index,long count,long	
相令原型	*pDataX,long *pDataY,long *pCount,TLatchValueInfo *pInfo);	
指令说明	读取位置比较锁存比较位置的值及 FIFO 状态。	
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	
指令参数	该指令共有7个参数,参数的详细信息如下。	
core	控制器核号	
index	位置比较的通道号。	
count	希望读取多少个比较锁存位置。	
pDataX	存储读取比较锁存位置 X 方向值的数组,数组长度应该大于或等于 count 值。	

```
存储读取比较锁存位置 Y 方向值的数组,数组长度应该大于或等于 count 值。
 pDataY
 pCount
           实际读取的个数,从 pDataX 和 pDataY 读取比较锁存位置以此个数为准。
  pInfo
           存储比较锁存位置的 FIFO 的状态。
           typedef struct
           {
                           //0-缓冲区未满,-缓冲区满了
              short fifoFull;
              short pad1[3];
              double pad2[2];
           }TLatchValueInfo;
指令返回值
           请参照指令返回值列表。
相关指令
指令示例
```

#### 指令 4 GTN\_PosComparePulse

指令原型	short GTN_PosComparePulse (short core,short index,short outputMode,short level,unsigned			
14 4 沙王	short outputPulseWidth);			
指令说明	HSIO立即输出1个设定宽度的脉冲或者反转输出电平。			
指令类型	立即指令。			
指令参数	该指令共有5个参数,参数的详细信息如下。			
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。			
index	位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]			
outputMode	输出模式,0-脉冲,1-电平。			
	输出模式为脉冲,则该参数无效,输出脉冲为电平则该参数表示电平高低,0-低电平,			
level	1-高电平。			
outputPulseWidt	输出模式为脉冲有效,表示输出脉冲的宽度,单位 us。			
h	制击模式为脉冲自效,表示制击脉冲的见度,单位 us。			
指令返回值	请参照指令返回值列表。			
相关指令				
	一、设置第一路硬件输出口输出一个脉冲,该输出口控制权为第一套位置比较			
	rtn = GTN_SetTerminalPermitEx(1,1,MC_HSO, <mark>0x2,1</mark> ,1);//设置站 1 硬件上的第一路输出			
	口控制权为第一套位置比较输出口,标红 0x2 表示第一套位置比较。			
	rtn = GTN_PosComparePulse(1, 1,0,0,100); //第一套位置比较立即输出 100us 脉宽的脉			
	冲,输出口为站 1 硬件上的第一路输出口, <mark>标红 1 表示第一套位置比较</mark> 。			
	二、设置第二路硬件输出口输出一个脉冲,该输出口控制权为第一套位置比较			
	rtn = GTN_SetTerminalPermitEx(1,1,MC_HSO, <mark>0x2,2</mark> ,1);//设置站 1 硬件上的第二路输出			
指令示例	口控制权为第一套位置比较输出口, 标红 0x2 表示第一套位置比较。			
1H 4 (3.15)	rtn = GTN_PosComparePulse(1, 0,0,100); //第一套位置比较立即输出 100us 脉宽的脉			
	冲,输出口为站 1 硬件上的第二路输出口, <mark>标红 1 表示第一套位置比较</mark> 。			
	三、设置第一路硬件输出口输出一个脉冲,该输出口控制权为第二套位置比较			
	rtn = GTN_SetTerminalPermitEx(1,1,MC_HSO, <mark>0x4,1</mark> ,1);//设置站 1 硬件上的第一路输出			
	口控制权为第二套位置比较输出口,标红 0x4 表示第二套位置比较。			
	rtn = GTN_PosComparePulse(1,2,0,0,100); //第二套位置比较立即输出 100us 脉宽的脉			
	冲,输出口为站 1 硬件上的第一路输出口, <mark>标红 2 表示第二套位置比较</mark> 。			

#### 四、设置第二路硬件输出口输出一个脉冲,该输出口控制权为第二套位置比较

rtn = GTN\_SetTerminalPermitEx(1,1,MC\_HSO,0x4,2,1);//设置站 1 硬件上的第二路输出口控制权为第二套位置比较输出口,标红 0x4 表示第二套位置比较。

rtn = GTN\_PosComparePulse(1,2,0,0,100); //第二套位置比较立即输出 100us 脉宽的脉冲,输出口为站 1 硬件上的第二路输出口, 标红 2 表示第二套位置比较。

#### 指令 5 GTN\_SetPosComparePulseCount

指令原型	short GTN_SetPosComparePulseCount (short core,short index	x,long count);	
指令说明	设置HSIO立即输出的脉冲个数。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核'	一栏。	
index	位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]		
count	到达位置比较点或者设置强制输出脉冲时的脉冲输出个数 围[1,32767]。	[,内部默认该值)	勺1,取值范
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
指令示例			

#### 指令 6 GTN\_SetPosComparePulseDuty

指令原型	short GTN_SetPosComparePulseDuty(short core,short index,double duty);
指令说明	设置HSIO输出的脉冲的占空比。
指令类型	立即指令。         章节页码     无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
index	位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]
	占空比,取值范围: 0~100,单位: %
duty	该参数配合位置比较输出初始化过程中设置的脉宽使用,如脉宽设置为 200 微秒,占
	空比设置为 30,则输出的脉冲,高电平时间为 60 微秒,低电平时间为 140 微秒
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	

#### 指令 7 GTN\_PosComparePulseEx

指令原型	\$\phi\$ short GTN_PosComparePulseEx (short core,short index, TPosComparePulse *pPosComparePulse);		
指令说明	HSIO立即输出多个设定脉冲的形态或者反转输出电平。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"	一栏。	
index	位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]		
pPosComparePul	typedef struct		

```
se
              short outputMode;
              short level;
              short reserve1[2];
              double highLevelTime;
              double lowLevelTime;
              double reserve2[4];
           }TPosComparePulse;
           outputMode:输出模式, 0-脉冲, 1-电平。
           level: 电平模式下,输出电平,取值范围[0,1],脉冲模式下该值无效。
           highLevelTime: 脉冲模式下,脉冲的高电平时间,单位: us,取值范围[1,32767],电
           平模式该值下无效。
           lowLevelTime: 脉冲模式下,脉冲的低电平时间,单位: us,取值范围[1,32767],电平
           模式该值下无效。
           reserve1、reserve2: 保留参数。
           【注: 当未调用 GTN_SetPosComparePulseCount 设置脉冲输出个数或者调用
           GTN_SetPosComparePulseCount 设置脉冲输出个数设置为 1,调用该值令时会输出一个
           脉冲,其脉冲宽度即为 highLevelTime】
指令返回值
           请参照指令返回值列表。
相关指令
指令示例
           参考 GTN_PosComparePulse
```

#### 指令 8 GTN\_GetPosComparePulseStatus

北人區到	short GTN_GetPosComparePulseStatus(short core,short index,	TPosComparePuls	eStatus
指令原型	*pPosComparePulseStatus)		
指令说明	获取HSIO口立即输出一串脉冲的状态。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"-	一栏。	
index	位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]		
	typedef struct		
	{		
	long count;		
pPosComparePul	short reserve1[2];		
seStatus	double reserve2[4];		
	}TPosComparePulseStatus;		
	count: HSIO 口已经输出脉冲的个数。		
	reserve1、reserve2:保留参数。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
指令示例			

#### 指令 9 GTN\_SetHsoPulsePrm

指令原型 short GTN_SetHsoPulsePrm (short core,short station,short hsoIndex,THsoPulsePrm	
---	--

```
*pPrm,short hsoCount=1);
指令说明
            设置GNM002模块上,HSO输出脉冲参数。
指令类型
            立即指令。
                                                          章节页码
                                                                        无
指令参数
            该指令共有5个参数,参数的详细信息如下。
            内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
  core
            物理站号。
 station
hsoIndex
            Hso 起始通道号,正整数,取值范围: [1,10]。
            Hso 通道输出脉冲参数结构体数组
            typedef struct
            {
               short mode;
               short timeScale;
               short pad1[2];
               double pulseWidth;
               double pad2[3];
            }THsoPulsePrm;
            mode: hso 输出模式, 0-不输出, 1-按照位置比较指令设置参数输出, 2-按照该条指令
  pPrm
            设置值输出。
            timeScale: 时间精度, 0-1us, 1-0.1us。
            pad1[2]: 保留值。
            pulseWidth: 输出脉冲宽度,单位: us。
            pad2[3]: 保留值。
            重点说明:
            当 mode = 2, timeScale = 0, pulseWidth = 5.45 时, 硬件输出脉宽为 5us 的脉冲;
            当 mode = 2, timeScale = 1, pulseWidth = 5.45 时, 硬件输出脉宽为 5.4us 的脉冲。
            timeScale 表示脉冲输出时的精度,而不是设置硬件接口的精度。
hsoCount
            Hso 通道个数,默认为1。
指令返回值
            请参照指令返回值列表。
               设置 GNM001 模块上 12 路 HSO 都输出,通道 1 输出脉宽为 2.5us 的脉冲,通道 2
               输出脉宽为 5.0us 的脉冲, 通道 3 输出脉宽为 7.5us 的脉冲, ..., 通道 12 输出脉宽
                为 30.0us 的脉冲。
            THsoPulsePrm pulsePrm[12];
            rtn = GTN_GetHsoPulsePrm(core, station, 1, pulsePrm, 12);
            if( CMD_SUCCESS != rtn )
            {
               return;
指令示例
            }
            for(i=0; i<12; ++i)
               pulsePrm[i].mode = 2;
               pulsePrm[i].timeScale = 1;
               pulsePrm[i].pulseWidth = 2.5*(i+1);
            }
```

```
rtn = GTN_SetHsoPulsePrm(core,station,1,pulsePrm,12);
if( CMD_SUCCESS != rtn )
{
    return;
}
b) 设置 GNM001 上第一路 HSO 输出脉宽为 2.5us 的脉冲,其他通道不输出。
THsoPulsePrm pulsePrm[12];
rtn = GTN_GetHsoPulsePrm(core, station, 1, pulsePrm, 12);
if( CMD_SUCCESS != rtn )
{
    return;
}
for(i=0; i<12; ++i)
    pulsePrm[i].mode = 0;
}
pulsePrm[0].mode = 2;
pulsePrm[0].timeScale = 1;
pulsePrm[0].pulseWidth = 2.5;
rtn = GTN_SetHsoPulsePrm(core, station, 1, pulsePrm, 12);
if( CMD_SUCCESS != rtn )
{
    return;
```

#### 指令 10 GTN\_GetHsoPulsePrm

北人居到	short GTN_GetHsoPulsePrm (short core,short station,short hsoIndex,THsoPulsePrn		Prm
指令原型	*pPrm,short hsoCount=1);		
指令说明	读取GNM002模块上,HSO输出脉冲参数。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有5个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一	栏。	
station	物理站号。		
hsoIndex	Hso 起始通道号,正整数,取值范围: [1,10]。		
	Hso 通道输出脉冲参数结构体 <mark>数组</mark>		
	typedef struct		
	{		
	short mode;		
pPrm	short timeScale;		
	short pad1[2];		
	double pulseWidth;		
	double pad2[3];		
	}THsoPulsePrm;		

```
mode: hso 输出模式, 0-不输出, 1-按照位置比较指令设置参数输出, 2-按照该条指令
              设置值输出。
              timeScale: 时间精度, 0-1us, 1-0.1us。
              pad1[2]: 保留值。
              pulseWidth: 输出脉冲宽度,单位: us。
              pad2[3]: 保留值。
              Hso 通道个数,默认为1。
hsoCount
指令返回值
              请参照指令返回值列表。
              c) 设置 GNM001 模块上 12 路 HSO 都输出, 通道 1 输出脉宽为 2.5us 的脉冲, 通道 2
                  输出脉宽为 5.0us 的脉冲, 通道 3 输出脉宽为 7.5us 的脉冲, ..., 通道 12 输出脉宽
                  为 30.0us 的脉冲。
              THsoPulsePrm pulsePrm[12];
              rtn = GTN_GetHsoPulsePrm(core, station, 1, pulsePrm, 12);
              if( CMD_SUCCESS != rtn )
              {
                  return;
              }
              for(i=0; i<12; ++i)
                  pulsePrm[i].mode = 2;
                  pulsePrm[i].timeScale = 1;
                  pulsePrm[i].pulseWidth = 2.5*(i+1);
              }
              rtn = GTN_SetHsoPulsePrm(core, station, 1, pulsePrm, 12);
              if( CMD SUCCESS != rtn )
 指令示例
              {
                  return;
              }
              d) 设置 GNM001 上第一路 HSO 输出脉宽为 2.5us 的脉冲,其他通道不输出。
              THsoPulsePrm pulsePrm[12];
              rtn = GTN_GetHsoPulsePrm(core, station, 1, pulsePrm, 12);
              if( CMD_SUCCESS != rtn )
              {
                  return;
              }
              for(i=0; i<12; ++i)
                  pulsePrm[i].mode = 0;
              }
              pulsePrm[0].mode = 2;
              pulsePrm[0].timeScale = 1;
              pulsePrm[0].pulseWidth = 2.5;
```

```
rtn = GTN_SetHsoPulsePrm(core,station,1,pulsePrm,12);
if( CMD_SUCCESS != rtn )
{
    return;
}
```

#### 指令 11 GTN\_BufPosComparePulse

	short GTN_BufPosComparePulse(short core, short crd, short index, short outputMode,	
指令原型 short level, unsigned short outputPulseWidth, short fifo);		
指令说明	缓冲区中操作HSIO输出1个设定宽度的脉冲或者反转输出电平。	
指令类型	立即指令。	
指令参数	该指令共有5个参数,参数的详细信息如下。	
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。	
crd	插补坐标系索引,取值范围[1,2]。	
index	位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]	
outputMode	输出模式,0-脉冲,1-电平。	
level	输出模式为脉冲,则该参数无效,输出脉冲为电平则该参数表示电平高低,0-低电平,	
level	1-高电平。	
outputPulseWidt	输出模式为脉冲有效,表示输出脉冲的宽度,单位 us。	
h	福山庆久/为州 F 从, 农小福山州 F 时 地。	
fifo	插补缓冲区 FIFO,取值范围[0,1]。	
指令返回值	请参照指令返回值列表。	
相关指令		
指令示例		

#### 指令 12 GTN\_BufPosComparePulseEx

指令原型	short GTN_BufPosComparePulseEx(short core, short crd, short index, short outputMode,		
相学原型	short level, unsigned short outputPulseWidth, short fifo);		
指令说明	前瞻缓冲区操作HSIO输出1个设定宽度的脉冲或者反转输出电平。		
指令类型	立即指令。     章节页码     无		
指令参数	该指令共有5个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
crd	插补坐标系索引,取值范围[1,2]。		
index	位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]		
outputMode	输出模式,0-脉冲,1-电平。		
level	输出模式为脉冲,则该参数无效,输出脉冲为电平则该参数表示电平高低,0-低电平,		
level	1-高电平。		
outputPulseWidt	输出模式为脉冲有效,表示输出脉冲的宽度,单位 us。		
h	相由快巧加州自从,农外相由加州自己处义,中世 us。		
fifo	插补缓冲区 FIFO,取值范围[0,1]。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
指令示例			

#### 指令 13 GTN\_SetPosComparePsoSyncPrm

指令原型short GTN\_SetPosComparePsoSyncPrm (short core, short posCompareIndex, short psoSyncMode, double frq=100);指令说明PSO重频功能,设置重频模式参数,只有GNM-403-06模块支持重频模式

指令类型 指令参数 i

core

立即指令。

该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。

posCompareIndex 位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]

设置重频模式

外部重频模式:

POS\_COMPARE\_MODE\_PSO\_SYNC\_EXTERNAL\_SIGNAL (1)

内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。

内部重频模式:

POS\_COMPARE\_MODE\_PSO\_SYNC\_INTERNAL\_SIGNAL (2)

外部重频模式下,需要接入外部重频信号

**GNM-403-06** 模块(和 **GNM-403** 模块外观相同)使用 **MPG** 接口的**第 10 路**和**第 14 路**引脚接入外部重频信号

章节页码

无

第 10 路引脚 MPGA- 接入外部重频信号负向

第14路引脚 MPGA+ 接入外部重频信号正向

(5) 手轮接口

psoSyncMode




图 3-12 模块 MPG 接口引脚号说明

模块手轮 MPG 接口有 1 路辅助编码器输入(接受 A 相和 B 相差分输入(5V 电平)),7 路数字量 IO 输入(24V)。接口定义如下表:

表 3-13 MPG接口定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	OGND	24V 电源地	9	MPGB-	编码器输入 B 负向
2	MPGI2	数字量输入	10	MPGA-	编码器输入 A 负向
3	MPGI0	数字量输入	11	MPGI6	数字量输入
4	MPGB+	编码器输入B正向	12	MPGI5	数字量输入
5	OGND/GND	外部/内部电源地(注1)	13	MPGI4	数字量输入
6	OVCC	24V 电源	14	MPGA+	编码器输入 A 正向
7	MPGI3	数字量输入	15	OVCC5V/VCC	5V/5V 电源 <sub>(注1)</sub>
8	MPGI1	数字量输入			

frq 指令返回值 相关指令

指令示例

该参数仅在内部重频模式下有效,表示重频频率,单位:kHz,默认是100kHz

请参照指令返回值列表。

例程 5-1: 重频模式例程

## 2. 激光补充指令

#### 指令 14 GTN\_GetLaserOnOffCount

44. 区型	short GTN_GetLaserOnOffCount(short core,short channel,TLaserOnOffCount		
指令原型	*pLaserCount)		
指令说明	读取激光开关次数。		
指令类型	立即指令,调用后立即生效。		
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息	<b>.</b> 如下。	
core	控制器核号		
channel	激光通道号。		
pLaserCount	typedef struct		
	{		
	unsigned long onCount;	//激光开的次数	
	unsigned long offCount;	//激光关的次数	
	unsigned long onCountInFpga;	//暂无用	
	unsigned long offCountInFpga;	//暂无用	
	unsigned long pad[4];	//保留	
	}TLaserOnOffCount;		
	读取激光开关次数的结构体指针。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	GTN_ClearLaserOnOffCount		
指令示例			

#### 指令 15 GTN\_ClearLaserOnOffCount

指令原型	short GTN_ClearLaserOnOffCount(short core,short channel)
指令说明	清除记录激光开关次数。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有2个参数,参数的详细信息如下。
core	控制器核号
channel	激光通道号。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_GetLaserOnOffCount
指令示例	

#### 3. 压力补偿

#### 指令 16 GTN\_SetAxisPressCompensate

指令原型	short GTN_SetAxisPressCompensate(short core,short axis,TAxisPressCompensate
1日 4 沙王	*pPressComp)
指令说明	设置轴压力补偿(位置环,压力补偿到轴规划位置)。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	控制器核号

```
要叠加到的规划轴。
  axis
pPressComp
            typedef struct
            {
               double kp;
               double ki;
               double kd;
                                    //积分极限
               double integralLimit;
                                    //微分极限
               double derivativeLimit;
                                    //总极限
               double limit;
            }TAxisPressPid;
            typedef struct
                                  //是否使能,-不使能,-使能
               short enable;
                                //输入类型,模拟量(MC_ADC,MC_AU_ADC)
               short type;
                                         或者网络模块
                               //输入的索引,如果是ADC就是ADC的索引号,从开始
               short index;
                                //0-线性模式,-查表模式,需要设置表格
               short mode;
                              //目标值,单位:伏特或牛顿
               double target;
                             //阈值, 当前值超过阈值才开始补偿, 单位: 伏特或牛顿
               double thredshold;
                              //死区, 当前值和目标值的差在死区内不补偿, 防止振荡,
               double deadZone;
               单位: 伏特或牛顿
                            //力和位移的转换系数
               double factor;
                                //调节补偿的PID
               TAxisPressPid pid;
            }TCombineAdc;
指令返回值
            请参照指令返回值列表。
 相关指令
 指令示例
```

#### 指令 17 GTN\_GetAxisPressCompensate

指令原型	short GTN_GetAxisPressCompensate(short core,short axis, TAxisPressCompensate
相で原生	*pPressComp)
指令说明	获取压力补偿参数。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	控制器核号
axis	规划轴。
pPressComp	获取的参数值。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	

## 指令 18 GTN\_SetAxisPressCompensateTable

指令原型	short GTN_SetAxisPressCompensateTable(short core, short axis, short index,long count,
相学原型	double *pPressData, Endouble *pPosData)
指令说明	设置压力补偿。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。
core	控制器核号
axis	规划轴。
index	表格索引,从1开始,目前支持2个。
count	传入的数据量,目前最大 2048。
pPressData	压力数据,需要单调递增。
pPosData	位置数据,单位:脉冲。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	

#### 指令 19 GTN\_SelectAxisPressCompensateTable

指令原型	short GTN_SelectAxisPressCompensateTable(short core,short axis,short index)
指令说明	选择补偿表。GTN_SetAxisPressCompensateTable 可以设置多个表格的数据,通过该指
1H 4 Mr.//1	令选择哪张表格生效。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	控制器核号
axis	规划轴。
index	表格索引,从1开始,目前支持2个。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	

### 4. Trigger 触发重新规划运动

#### 指令 20 GTN\_SetTriggerProfilePrm

指令原型	short GTN_SetTriggerProfilePrm(short core,short profile,TTriggerProfilePrm *pPrm)
指令说明	设置运动遇到捕获时重新规划。重新规划以捕获位置+设定的运动偏移量作为终点规划 位置。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	控制器核号
profile	规划器的编号。
pPrm	规划的参数
	typedef struct
	{
	short mode;   //运动类型


```
//是否使能,-不使能,-使能
              short enable;
              short trigger; //trigger索引, 取值从开始
                         //保留
              short pad1;
              long distance;//触发时偏移量,非负数,单位:脉冲
              long posLimit; //重新规划后,触发位置+偏移量不能超过该值,可正可负,单
           位: 脉冲
              double vel; //目标速度,重新规划的目标速度(绝对值),非负数,单位:脉
           冲/ms
              double acc;
                         //需要提速时的加速度,单位: 脉冲/ms
              double dec;
                         //运动到触发偏移量的减速度,单位: 脉冲/ms
              double percent;
                         //减速段S型曲线时间百分比,例如表示%
              double reserve[4];
           }TTriggerProfilePrm;
           mode的取值:
           #define PROFILE MODE TRAP
                                       (0) //点位运动
           #define PROFILE MODE PVT
                                      (6) //PVT 运动
           请参照指令返回值列表。
指令返回值
相关指令
指令示例
```

#### 指令 21 GTN\_GetTriggerProfileStatus

```
指令原型
           short GTN_GetTriggerProfileStatus(short core,short profile,TTriggerProfileStatus *pSts)
指令说明
           获取捕获触发重新规划的状态。
指令类型
           立即指令,调用后立即生效。
           该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
指令参数
           控制器核号
 core
           规划器的编号。
 profile
           状态值
 pSts
           typedef struct
           {
              short mode;
              short enable:
              short execute://是否执行中.0-未执行,-执行
              short status; //执行过程中的状态,正常为,异常则返回错误码
              long endPos; //终点位置(捕获+偏移量)
              long reserve[7];
           }TTriggerProfileStatus;
           status的异常错误码:
           //设置的目标速度小于当前运动速度
           #define TRIGGER_PROFILE_STATUS_ERROR_END_POS (1)
           //捕获到的位置或者设置的位置异常
           #define TRIGGER_PROFILE_STATUS_ERROR_VEL (2)
```

```
指令返回值
相关指令
```

```
请参照指令返回值列表。
               short rtn;
               short core=1:
               short profile=1;
               TTriggerEx triggerPrm;
               bool ok;
               bool okFinal = true;
               short index=1;
               triggerPrm.latchType = MC_ENCODER;
               triggerPrm.latchIndex = 1;
               triggerPrm.probeType = 1;
               triggerPrm.probeIndex = 1;
               triggerPrm.sense = 1;
               triggerPrm.offset = 0;
               triggerPrm.loop = 100;
                                                      //设置监测窗
               triggerPrm.windowOnly = 1;
               triggerPrm.firstPosition = 150000;
               triggerPrm.lastPosition = 250000;
               rtn = GTN_SetTriggerEx(core,1,&triggerPrm); //设置Trigger
指令示例
               double timeArray[]=\{0,400,800,1200\};
               double posArray[]={0,80000,240000,320000};
               double velArray[]={0,300,300,0};
               rtn = GTN_PrfPvt(core,profile);
               rtn = GTN PvtTable(core,profile,4,&timeArray[0],&posArray[0],&velArray[0]);
               rtn = GTN_PvtTableSelect(core,profile,profile);
               rtn = GTN_PvtStart(core,1<<(profile-1));
               TTriggerProfilePrm triggerPrfPrm;
               triggerPrfPrm.type = 6;
               triggerPrfPrm.enable = 1;
               triggerPrfPrm.trigger = 1;
               triggerPrfPrm.distance = 100000;
               triggerPrfPrm.posLimit = 300000;
               triggerPrfPrm.vel = 418;
               triggerPrfPrm.acc = 2;
               triggerPrfPrm.dec = 2;
               triggerPrfPrm.percent = 0;
               rtn = GTN SetTriggerProfilePrm(core,profile,&triggerPrfPrm);
               下图是使能捕获触发重新规划功能前的 PVT 运动:
```



#### 5. 限位开关

#### 指令 22 GTN\_LmtsOnEx

指令原型	short GTN_LmtsOnEx (short core,short axis,short limitType=-1,short limitMode=-1);		
指令说明	开启控制器限位		
指令类型	立即指令,调用后立即生效。		
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,GEN 8,16,32 版本取值范围 1,GEN 64 版本取值范围 1-2		
axis	轴号,正整数		
	MC_LIMIT_POSITIVE (0) :正限位		
limitType	MC_LIMIT_NEGATIVE (1) : 负限位		
	-1 : 正限位和负限位		
	LIMIT_MODE_EXTERMAL (0): 硬限位		
limitMode	LIMIT_MODE_SOFT (1): 软限位		
	-1 : 硬限位和软限位		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无。		
指令示例			

#### 指令 23 GTN\_LmtsOffEx

指令原型	short GTN_LmtsOffEx (short core,short axis,short limitType=-1,short limitMode=-1);			
指令说明	关闭控制器限位			
指令类型	立即指令,调用后立即生效。			
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。			
core	内核,正整数,GEN 8,16,32 版本取值范围 1,GEN 64 版本取值范围 1-2			
axis	轴号,正整数			
	MC_LIMIT_POSITIVE : 正限位			
limitType	MC_LIMIT_NEGATIVE : 负限位			
	-1 : 正限位和负限位			
	LIMIT_MODE_EXTERMAL: 硬限位			
limitMode	LIMIT_MODE_SOFT : 软限位			
	-1 : 硬限位和软限位			
指令返回值	请参照指令返回值列表。			
相关指令	无。			
指令示例				

#### 6. 高精度当量变换

#### 指令 24 GTN\_SetProfileScale

指令原型	short GTN_SetProfileScale (short core,short axis,long alpha,long beta)	
指令说明	设置规划器当量值(long 型)。该指令可以与 GT_ProfileScale 同时使用。最终的当量	
1月之 近仍	值为两条指令设置的当量值的乘积。	
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。	
core	核号。	
axis	控制器轴号。	
alpha	规划器当量的 alpha 值。	
beta	规划器当量的 beta 值。	
指令返回值	请参照指令返回值列表。	
相关指令	无。	
指令示例		

#### 指令 25 GTN\_GetProfileScale

指令原型	short GTN_GetProfileScale(short core,short axis,long *pAlpha,long *pBeta)
指令说明	获取规划器当量值(long 型)。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	核号。
axis	控制器轴号。
pAlpha	规划器当量的 alpha 值。
pBeta	规划器当量的 beta 值。

指令返回值请参照指令返回值列表。相关指令无。rtn = GT\_SetProfileScale(1,10,1);<br/>//执行点位运动,目标位置 10000<br/>则执行结果为: 规划位置=10000,编码器位置=1000<br/>如果也设置编码器当量 rtn = GT\_SetEncoderScale(1,1,10);<br/>则执行结果为: 规划位置=10000,编码器位置=10000

#### 指令 26 GTN\_SetEncoderScale

指令原型	short GTN_SetEncoderScale (short core,short encoder,long alpha,long beta)	
指令说明	设置编码器当量值(long 型)。该指令可以与 GT_ProfileScale 同时使用。最终的当量	
相ぞ処势	值为两条指令设置的当量值的乘积。	
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。	
core	核号。	
encoder	编码器号,取值范围[1,8]。	
alpha	编码器当量的 alpha 值。	
beta	编码器当量的 beta 值。	
指令返回值	请参照指令返回值列表。	
相关指令	无。	
指令示例		

#### 指令 27 GTN\_GetEncoderScale

指令原型	short GTN_GetEncoderScale(short core,short encoder,long *pAlpha,long *pBeta)	
指令说明	获取编码器当量值(long 型)。	
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。	
core	核号。	
encoder	编码器号。	
pAlpha	编码器当量的 alpha 值。	
pBeta	编码器当量的 beta 值。	
指令返回值	请参照指令返回值列表。	
相关指令	无。	
指令示例		

#### 7. 摩擦力补偿

#### 指令 28 GTN\_SetFriction

指令原型	short GTN_SetFriction(short core,short axis,short gain,double compTime)
指令说明	设置摩擦力补偿参数。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
core	核号。

axis	控制器轴号。	
gain	补偿 DAC 值,-32768 对应-10V,32767 对应+10V。	
compTime	补偿时间,单位 ms。	
指令返回值	请参照指令返回值列表。	
相关指令	无。	
指令示例		

#### 指令 29 GTN\_GetFriction

指令原型	short GTN_GetFriction(short core,short axis,short *pGain,double *pCompTime)	
指令说明	获取摩擦力补偿参数。	
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。	
core	核号。	
axis	控制器轴号。	
pGain	获取的补偿值。	
pCompTime	获取的补偿时间。	
指令返回值	请参照指令返回值列表。	
相关指令	无。	
指令示例		

#### 指令 30 GTN\_EnableFriction

指令原型	short GTN_EnableFriction(short core,short axis)	
指令说明	使能摩擦力补偿。	
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	
指令参数	该指令共有2个参数,参数的详细信息如下。	
core	核号。	
axis	控制器轴号。	
指令返回值	请参照指令返回值列表。	
相关指令	无。	
指令示例		

#### 指令 31 GTN\_DisableFriction

指令原型	short GTN_DisableFriction(short core,short axis)
指令说明	关闭摩擦力补偿。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有2个参数,参数的详细信息如下。
core	核号。
axis	控制器轴号。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无。
指令示例	

## 8. 高速读

## 指令 32 GTN\_LoadReadHsConfig

 指令原型	short GTN LoadRea	adHsConfig (short core,char *pFile)	
指令说明	配置高速读取指令	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
指令类型	立即指令,调用后立即生效。		
指令参数	该指令共有2个参数,参数的详细信息如下。		
core	核号,正整数,取值范围[1,2]		
		卡,最多支持加载 64 个变量,配置文件中若大于	F 64 个变量只有前 64
	个变量会生效。同时		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	目前支持的指令包括	舌:	
	指令	INI 文件 section 的 type	type 宏对应的值
	GTN_GetSts	WATCH_VAR_AXIS_STATUS	20100
	GTN_GetPrfPos	6003	6003
	GTN_GetEncPos	WATCH_VAR_ENC_POS	30000
pFile	GTN_GetDiEx	WATCH_VAR_BANK_GPI	31060
princ	GTN_GetDiBit	WATCH_VAR_BANK_HOME_DI	31061
		WATCH_VAR_BANK_ALARM_DI	31062
		WATCH_VAR_BANK_POSITIVE_LIMIT_D	31063
		Ι	31064
		WATCH_VAR_BANK_NEGATIVE_LIMIT_	31065
		DI	
	CTD) I C (C) E	WATCH_VAR_BANK_ARRIVE_DI	20101
	GTN_GetStsEx	WATCH_VAR_AXIS_STATUS_EX	20101
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	GTN_ReadHsOn		
	INI 文件格式示例 1	:	
	[var1]		
	type=6003		
	index=1		
	[var2]		
	type=6003		
	index=2		
指令示例	[var3]		
	type=WATCH_VAR	_AXIS_STATUS	
	index=1		
	上述配置了轴 1 和轴 2,2 个规划位置加速,那么通过下面指令都可以获得加速		
	rtn = GTN_GetPrfPos(1,1,prfPosBak,2); //连续获取的数量都要在配置文件配置的加速		
	项范围内		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	或者		
	rtn = GTN_GetPrfPo	os(1,1,&EncPos1);	
	rtn = GTN_GetPrfPo	os(1,2,&EncPos2);	

### 指令 33 GTN\_ReadHsOn

指令原型	short GTN_ReadHsOn(short core,short enable,short mode,double interval)	
指令说明	使能或关闭高速读取指令	
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	
指令参数	该指令共有2个参数,参数的详细信息如下。	
core	核号,正整数,取值范围[1,2]	
enable	是否使能, 0-不使能, 1-使能	
mode	2-寄存器模式	
interval	刷新周期,0-按照每个规划周期刷新,N-N 个规划周期刷新一次	
指令返回值	请参照指令返回值列表。	
相关指令		
指令示例		

#### 指令 34 GTN\_SetAxisArriveMode

指令原型	short GTN_SetAxisArriveMode(short core,short axis,TAxisArrivePrm *pPrm)
指令说明	配置电机到位模式
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	核号,正整数,取值范围[1,2]
axis	轴号
pPrm	typedefstruct {     short mode;
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	

#### 指令 35 GTN\_GetStsEx

指令原型	short GTN_GetStsEx(short core,short axis,long *pSts,short count=1,unsigned long
	*pClock=NULL)
指令说明	获取轴状态
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	核号,正整数,取值范围[1,2]
axis	轴号

pSts	按位标示轴状态,除了bit12为INP信号外,其他bit位与GTN_GetSts一致。INP信号为驱动器的电机到位信号。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	

#### 9. 功能复位选择设置

#### 指令 36 GTN\_SetResetMode

```
指令原型
           GT_API GTN_SetResetMode(short core,short type,TResetModePrmUnion *pResetPrm)
指令说明
            调用 GTN_Reset 时,对应功能是否被复位。
指令类型
            立即指令,调用后立即生效。
指令参数
            该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
            核号,正整数,取值范围[1,2]
  core
            复位功能类型
                            // type 为该类型时,全部功能复位到初始状态
            RESET TYPE NONE
  tyoe
            RESET_TYPE_IO
                             // type 为该类型时,IO 功能复位到根据设置参数进行复位
            复位功能参数
           typedef struct
                           // mode为1表示保持,为0表示复位到初始状态
               short mode;
            }TResetIo;
pResetPrm
           typedef union
               TResetIo resetIo:
               double data[7];
            }TResetModePrmUnion;
指令返回值
            请参照指令返回值列表。
相关指令
           GTN_Reset
               TResetModePrmUnion resetPrm;
               short resetType=RESET_TYPE_IO;
指令示例
               resetPrm.resetIo.mode = 1; // mode为1,表示调用GTN_Reset时IO保持复位前的状态
               rtn = GTN_SetResetMode(1,resetType,&resetPrm);
               rtn = GTN_Reset(1);
```

#### 10. 读取绝对式编码器值

#### 指令 37 GTN\_RN\_GetAbsEncPosEx

指令原型	GT_API GTN_RN_GetAbsEncPosEx(short core,short encoder, long long *pEncPos)
指令说明	读取绝对式编码器位置。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	核号,正整数,取值范围[1,2]
encoder	第几路编码器

pEncPos	读取的绝对式编码器位置
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_RN_SetEncMultiLinesEx // 读取位置前需要先通过该指令设置编码器多圈线数
	<pre>short coreTemp=1,encoderTemp=1;</pre>
	unsigned long long multiLines = 65536; // 多圈线数为16线, 2^16
指令示例	rtn = GTN_RN_SetEncMultiLinesEx(coreTemp,encoderTemp,multiLines);// 设置多圈线数
	long long absEncPosEx;
	rtn = GTN_RN_GetAbsEncPosEx(coreTemp,encoderTemp,&absEncPosEx); // 读取位置
备注	如果该路编码器不是绝对式的编码器,读取到的位置不会变化,

## 指令 38 GTN\_RN\_SetEncMultiLinesEx

指令原型	GT_API GTN_RN_SetEncMultiLinesEx(short core, short encoder,unsigned long long
	multiLines)
指令说明	设置绝对式编码器多圈线数。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	核号,正整数,取值范围[1,2]
encoder	第几路编码器
multiLines	绝对式编码器多圈线数,如16线,则填65536
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_RN_ GetAbsEncPosEx
	<pre>short coreTemp=1,encoderTemp=1;</pre>
	unsigned long long multiLines = 65536; // 多圈线数为16线, 2^16
指令示例	rtn = GTN_RN_SetEncMultiLinesEx(coreTemp,encoderTemp,multiLines);// 设置多圈线数
	long long absEncPosEx;
	rtn = GTN_RN_GetAbsEncPosEx(coreTemp,encoderTemp,&absEncPosEx); // 读取位置
备注	

## 11. 脉冲当量不一致的 PSO 功能

## 指令 39 GTN\_SetPosComparePsoPrmEx

指令原型	GT_API GTN_SetPosComparePsoPrmEx(short core,short index,TPosComparePsoPrmEx
	*pPrm);
指令说明	设置等间距位置比较输出参数。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	核号,正整数,取值范围[1,2]
Index	位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]。
	等间距位置比较输出参数。
	typedef struct
pPrm	{
	unsigned long count;// 保留,使用时设置大于0的数
	unsigned short hso; // 保留

```
unsigned short gpo;// 保留
                 long startPosX;
                                    // 保留
                                    // 保留
                 long startPosY;
                                    // 保留
                 long time;
                                    // 保留
                 short pad1;
                 short multiNumber: // PSO输出间距有效个数,目前只能为 1
                                // X/Y/Z/A/B/C..轴脉冲当量,单位: Pulse/毫米。维数由指令
                 long scale[6];
             // GTN_SetPosCompareMode中的参数dimension决定,目前只能是二维.
                 double syncPosArray[256];//PSO输出间距, X、Y的合成距离, 单位: 微米
             } TPosComparePsoPrmEx;
指令返回值
             请参照指令返回值列表。
相关指令
             GTN_ GetPosComparePsoPrmEx
                 short index = 1:
                 short station = 1;
                 short pPermit[16];
                 short permit;
                 short core = 1;
                 rtn = GTN_PosCompareStop(core,index);
                 //设置控制权
                 rtn = GTN GetTerminalPermitEx(core, station, MC HSO, & permit, index, 1);
                 permit = 0x2;
                 rtn = GTN SetTerminalPermitEx(core, station, MC HSO, &permit, index, 1);
                 //设置位置比较输出模式
                 TPosCompareMode prm;
                 rtn = GTN PosCompareClear(core,index);
                                                               //清空位置比较输出数据
                 //设置位置比较输出参数
                 TPosCompareMode mode;
指令示例
                 rtn = GTN_GetPosCompareMode(core,index,&mode);
                 mode.mode = 2;
                 mode.dimension = 2:
                                          //2维 模式
                                           //输出比较源, 0:编码器, 1: 脉冲计数器
                 mode.sourceMode = 1;
                 mode.sourceX = 1;
                                           //X轴比较源[1,12]
                                          //Y轴比较源[1,12]
                 mode.sourceY = 2;
                                          //0: 输出脉冲,: 1,输出电平
                 mode.outputMode = 1;
                                          //保留,需要大于0.
                 mode.outputCounter = 1;
                 mode.outputPulseWidth = 100; //输出脉冲宽度,单位: .1ms,电平模式下该参数无效
                 mode.errorBand = 10;
                 rtn = GTN_SetPosCompareMode(core,index,&mode);
                 //设置等间距输出相关参数
                 TPosComparePsoPrmEx psoPrm;
                 rtn = GTN_GetPosComparePsoPrmEx(core,index,&psoPrm);
                                   //输出个数,暂时保留,必须大于0
                 psoPrm.count = 1;
                 psoPrm.scale[0] = 10000;//X轴脉冲当量,单位: Pulse/毫秒
```

```
psoPrm.scale[1] = 20000;//Y轴脉冲当量,单位:Pulse/毫秒 psoPrm.scale[2] = 1; //保留,必须大于0 psoPrm.scale[3] = 1; //保留,必须大于0 psoPrm.scale[4] = 1; //保留,必须大于0 psoPrm.scale[5] = 1; //保留,必须大于0 psoPrm.scale[5] = 1; //PSO间距个数,目前只能为1. psoPrm.multiNumber = 1; //PSO输出间距,X、Y的合成距离,单位:微米 rtn = GTN_SetPosComparePsoPrmEx(core,index,&psoPrm); //启动位置比较输出 ///启动位置比较输出 rtn = GTN_PosCompareStart(core,index);
```

### 指令 40 GTN\_GetPosComparePsoPrmEx

```
GT_API GTN_GetPosComparePsoPrmEx(short core,short index,TPosComparePsoPrmEx
指令原型
            *pPrm);
            获取等间距位置比较输出参数。
指令说明
指令类型
            立即指令,调用后立即生效。
            该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
指令参数
            核号,正整数,取值范围[1,2]
  core
            位置比较索引,正整数,取值范围[1,8]。
  Index
            等间距位置比较输出参数。
            typedef struct
                unsigned long count;// 保留,使用时设置大于0的数
                unsigned short hso; // 保留
                unsigned short gpo;// 保留
                long startPosX;
                                 // 保留
                                 // 保留
                long startPosY;
  pPrm
                long time;
                                 // 保留
                                 // 保留
                short pad1;
                short multiNumber; // PSO间距个数, 目前只能为1
                             // X/Y/Z/A/B/C..轴脉冲当量,单位: Pulse/毫秒。目前只能是二
                long scale[6];
            维.
                double syncPosArray[256];//PSO输出间距,X、Y的合成距离,单位:微米
            } TPosComparePsoPrmEx;
指令返回值
            请参照指令返回值列表。
相关指令
            GTN_ SetPosComparePsoPrmEx
                short index = 1:
                short station = 1;
指令示例
                short pPermit[16];
                short permit;
                short core = 1;
```

```
rtn = GTN_PosCompareStop(core,index);
//设置控制权
rtn = GTN_GetTerminalPermitEx(core, station, MC_HSO, & permit, index, 1);
permit = 0x2;
rtn = GTN_SetTerminalPermitEx(core, station, MC_HSO, &permit, index, 1);
//设置位置比较输出模式
TPosCompareMode prm;
rtn = GTN_PosCompareClear(core,index);
                                             //清空位置比较输出数据
//设置位置比较输出参数
TPosCompareMode mode;
rtn = GTN_GetPosCompareMode(core,index,&mode);
mode.mode = 2;
                        //2维 模式
mode.dimension = 2;
                         //输出比较源, 0:编码器, 1: 脉冲计数器
mode.sourceMode = 1;
                         //X轴比较源[1,12]
mode.sourceX = 1;
                         //Y轴比较源[1,12]
mode.sourceY = 2;
                         //0: 输出脉冲,: 1,输出电平
mode.outputMode = 1;
                        //保留,需要大于0.
mode.outputCounter = 1;
mode.outputPulseWidth = 100; //输出脉冲宽度,单位: .1ms,电平模式下该参数无效
mode.errorBand = 10;
rtn = GTN_SetPosCompareMode(core,index,&mode);
//设置等间距输出相关参数
TPosComparePsoPrmEx psoPrm;
rtn = GTN_GetPosComparePsoPrmEx(core,index,&psoPrm);
                  //输出个数,暂时保留,必须大于0
psoPrm.count = 1;
psoPrm.scale[0] = 10000;//X轴脉冲当量,单位: Pulse/毫秒
psoPrm.scale[1] = 20000;//Y轴脉冲当量,单位: Pulse/毫秒
psoPrm.scale[2] = 1; //保留,必须大于0
psoPrm.scale[3] = 1; //保留,必须大于0
psoPrm.scale[4] = 1; //保留,必须大于0
psoPrm.scale[5] = 1; //保留,必须大于0
psoPrm.multiNumber = 1; //PSO间距个数, 目前只能为1.
psoPrm.syncPosArray[0] = 1; //PSO输出间距, X、Y的合成距离, 单位: 微米
rtn = GTN_SetPosComparePsoPrmEx(core,index,&psoPrm); //启动位置比较输出
//启动位置比较输出
rtn = GTN_PosCompareStart(core,index);
```

### 12. 插补轮廓误差控制

#### 指令 41 GTN\_SetCrdContourErrorControl

指令原型	GT_API GTN_SetCrdContourErrorControl(short core,short crd,short enable,double percent)
指令说明	设置插补轮廓误差控制。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。

core	核号,正整数,取值范围[1,2]
Crd	坐标系索引号
enable	0: 关闭轮廓误差控制功能 1: 开启轮廓误差控制
percent	控制系数: 推荐值80 值越大控制越效果越明显
指令返回值	请参照指令返回值列表。
指令示例	调用GTN_SetCrdPrm设置坐标系参数之后,再调用该指令设置开启或关闭轮廓误差控制

### 13. 同时设置/读取多轴参数相关指令

### 指令 42 GTN\_SetPosArray

```
指令原型
          GT_API GTN_SetPosArray(short core, short profile, double *pPos,short count)
指令说明
          设置目标位置。
指令类型
          立即指令,调用后立即生效。
          该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
指令参数
          内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
  core
          规划轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
 profile
  pPos
          设置目标位置,单位: pulse。取值范围: [-1073741824, 1073741823]。
          设置的轴数
 count
          若返回值为1: 请检查当前轴是否为 Trap 模式。
指令返回值
          其他返回值:请参照指令返回值列表。
相关指令
          GTN_GetPosArray
             short i=0,axisCount=5; // Trap模式下同时设置5个轴的目标位置
             double targetPos[5];
             for (i=0;i<5;i++)
指令示例
                 targetPos[i] = 1000;
             rtn = GTN_SetPosArray(1,axis,targetPos,axisCount);
```

### 指令 43 GTN\_GetPosArray

指令原型	GT_API GTN_GetPosArray(short core, short profile, double *pPos,short count)
指令说明	读取目标位置。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下:
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
profile	规划轴号。正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
pPos	读取目标位置,单位: pulse。
count	读取轴数
松太连同族	若返回值为 1: 请检查当前轴是否为 Trap 模式/MovePos 模式。
指令返回值	其他返回值:请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_SetPosArray
指令示例	// 同时读取5个轴的规划位置

```
short axisCount=5;
double targetPosArray[5];
axis = 1;
rtn = GTN_GetPosArray(1,axis,targetPosArray,axisCount);
```

### 指令 44 GTN\_SetVelArray

```
指令原型
          GT_API GTN_SetVelArray(short core,short profile,double *pVel,short count)
指令说明
          读取目标速度。
指令类型
          立即指令,调用后立即生效。
          该指令共有3个参数,参数的详细信息如下:
指令参数
          内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
  core
          规划轴号。正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
 profile
          目标速度,单位: pulse/ms。
  pVel
          设置的轴数
 count
          若返回值为 1: 请检查当前轴是否为 Trap 模式/Jog 模式。
指令返回值
          其他返回值:请参照指令返回值列表。
相关指令
          // 同时读取6个轴的规划速度
             short axisCount=6;
             double velArray[6];
             short i,axis=1;
指令示例
             for(i=0;i<axisCount;i++)</pre>
                 velArray[i] = 4;
              rtn =GTN_SetVelArray(1,axis,&velArray[0],axisCount);
```

### 指令 45 GTN\_SetTrapPrmArray

指令原型	GT_API GTN_SetTrapPrmArray(short core,short profile,TTrapPrm *pPrm,short count)
指令说明	设置 Trap 运动参数。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下:
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
profile	规划轴号。正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
pPrm	点位运动参数,结构体说明参考 GTN_SetTrapPrm。
count	设置的轴数
指令返回值	若返回值为 1: 请检查当前轴是否为 Trap 模式。
相交及四個	其他返回值:请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_ SetTrapPrm
	// 同时读取6个轴的Trap参数
指令示例	
נעיני א אנ	short axisCount=6;
	TrapPrm trapArray[6];

```
short axis=1;
short axisTemp;
for(axisTemp=0;axisTemp<axisCount;axisTemp++)
{
    rtn =GTN_GetTrapPrm(core,axisTemp+1,&trapArray[axisTemp]);
    trapArray[axisTemp].acc=0.1;
    trapArray[axisTemp].dec=0.1;
    trapArray[axisTemp].velStart=0;
    trapArray[axisTemp].smoothTime=50;
}
rtn =GTN_SetTrapPrmArray(1,axis,&trapArray[0],axisCount);</pre>
```

### 指令 46 GTN\_SetTriggerArray

指令原型	GT_API GTN_SetTriggerArray(short core,short trigger,TTrigger *pTrigger,short count)
指令说明	设置捕获参数。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下:
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
trigger	Trigger 序号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
pTrigger	捕获参数。结构体说明参考 GTN_ SetTrigger
count	设置的轴数
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_ SetTrigger
指令示例	## short coreTemp; ## TTrigger trigger[5]; ## short count=3; ## short i=1,rtn; ## coreTemp = 1; ## rtn = GTN_ClearTriggerStatusArray(coreTemp,i,count); ## for(i=0;i <count;i++) ##="" rtn="GTN_GetTrigger(coreTemp,i+1,&amp;trigger[i]);" th="" trigger[i].encoder="1;" trigger[i].firstposition="0;" trigger[i].lastposition="0;" trigger[i].loop="1;" trigger[i].offset="0;" trigger[i].offset<="" trigger[i].probeindex="1;" trigger[i].probetype="CAPTURE_INDEX;" trigger[i].sense="0;"></count;i++)>

rtn = GTN\_SetTriggerArray(coreTemp,1,&trigger[0],count);

#### 指令 47 GTN\_ClearTriggerStatusArray

```
指令原型
            GT_API GTN_ClearTriggerStatusArray(short core,short trigger,short count)
指令说明
            清除捕获状态。
            立即指令,调用后立即生效。
指令类型
指令参数
            该指令共有3个参数,参数的详细信息如下:
            内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
  core
            Trigger 序号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
 trigger
  count
            Trigger 数量
指令返回值
            请参照指令返回值列表。
相关指令
            // 同时读取3路捕获参数
               short coreTemp;
               TTrigger trigger[5];
               short count=3;
               short i=1,rtn;
               coreTemp = 1;
               rtn = GTN_ClearTriggerStatusArray(coreTemp,i,count);
               for(i=0;i<count;i++)</pre>
                   rtn = GTN_GetTrigger(coreTemp,i+1,&trigger[i]);
                   trigger[i].encoder = 1;
                                                    // 捕获编码器 1.
                   trigger[i].probeType = CAPTURE_INDEX;
                                                       // 捕获类型
指令示例
                                                    // 捕获类型对应的资源索引。
                   trigger[i].probeIndex = 1;
                                                    // 捕获源触发沿
                   trigger[i].sense = 0;
                   trigger[i].firstPosition = 0;
                                                    // 捕获窗宽范围内的编码器位置才有
            效,捕获未在范围内则重新启动捕获。
                   trigger[i].lastPosition = 0;
                   trigger[i].windowOnly = 0;
                                                    // 捕获窗使能, 1表示使能, 使能后
            firstPosition和lastPosition才有效
                                                    // 捕获次数,0表示无限次
                   trigger[i].loop = 1;
                                                    // 捕获偏移位置
                   trigger[i].offset = 0;
                }
               rtn = GTN_SetTriggerArray(coreTemp,1,&trigger[0],count);
```

## 14. 检查网络结构是否和配置文件中一致

### 指令 48 GTN\_CheckRingNetStructure

指令原型 GT\_API GTN\_CheckRingNetStructure(short core,char \*pFile,unsigned short \*pStatus)

_ 指令说明	检查网络结构是否和配置文件中一致。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下:
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
pFile	网络配置文件
pStatus	0,表当前网络结构和配置文件中的网络结构不一致,7表示不一致。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
	unsigned short connectSts;
指令示例	short rtn;
	rtn = GTN_CheckRingNetStructure(1,"core1NetCfg.cfg",&connectSts);

### 15. 驱动器功能

驱动器功能指令只适用于固高科技 GSHD 伺服驱动器

## 注意事项:

- a) GTN SetMotionMode 与 GTN CtrlMode 指令必须在轴下使能状态调用时才会生效。
- b) 目前共有 4 种设置可供配套使用,
  - 1) MotionMode = 5, CtrlMode = 1。即驱动器为周期同步位置模式,控制器为脉冲模式。这种情况即为一般使用情况,控制器发送位置脉冲信息,驱动器接收目标位置指令,按照正常情况使用即可。
  - 2) MotionMode = 6, CtrlMode = 0。即驱动器为周期同步速度模式,控制器为闭环模式。这种情况下,控制器必须设置 PID 参数,控制器计算出的控制量发送给驱动器作为驱动器的目标速度,使电机按照设置的速度运动。需要注意的是,一般情况下 kp 值不宜过大,过大时有飞车危险,需视现场使用情况调节 kp 参数。具体使用可以参考例程 1。
  - 3) MotionMode = 6, CtrlMode = 1。即驱动器为周期同步速度模式,控制器为脉冲模式。这种情况下,仅能通过 GTN\_SetDac 或 GTN\_SetDrvPrfVel 两条指令设置驱动器目标速度来控制电机运动。这种情况下,控制器规划位置不发生变化。具体使用可以参考例程 2、3。当调用 GTN\_SetDac 或 GTN\_SetDrvPrfVel 后,目标轴会以目标速度一直运动,当且仅当再次调用 GTN\_SetDac 或 GTN\_SetDrvPrfVel 指令将目标速度设为 0 时才能停止运动,此时 GTN\_Stop 指令无效,在有撞机危险时请谨慎调用。
  - 3) MotionMode = 7, CtrlMode = 0 或 1。即驱动器为周期同步力矩模式。这种情况下,仅能通过 GTN\_SetPrfTorque 指令设置驱动器目标力矩来控制电机运动。这种情况下,控制器规划位置不发生变化。具体使用可以参考例程 4。当调用GTN\_SetPrfTorque 并设置力矩后,目标轴会以一直运动,**当且仅当**再次调用GTN\_SetPrfTorque 指令将目标力矩设为 0 时才能停止运动,此时 GTN\_Stop 指令无效,在有撞机危险时请谨慎调用。
- c) GTN\_SetDac与GTN\_SetDrvPrfVel主要区别在于其参数类型与目标速度的转换公式不一样。GTN\_SetDac参数为16位的short型,当参数为[-32768,32767]时,其对应为正负最

大转速。GTN\_SetDrvPrfVel参数为32位的long型,参数为[-16777216,16777215],其对应的为正负最大转速,调用参数与目标速度的转换公式在指令详细说明列表中。

d) GTN\_SetPrfTorque内设置的输入参数需要进行计算,计算公式如下:

$$prfTorque = 1000* \frac{$$
 力矩(N/m)   
力矩系数 /额定电流

其中力矩系数和额定电流均需要查看驱动器参数,按照驱动器实际参数设置。

### 指令 49 GTN\_GetMotionMode

指令原型	short GTN_GetMotionMode(short core, short axis, short *motionMode)
指令说明	读取驱动器环路模式
指令类型	立即指令,调用后立即生效。     章节页码     无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
axis	控制轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
	驱动器环路模式
motionMode	motionMode为5时:驱动器环路模式为周期同步位置模式。
	motionMode为6时:驱动器环路模式为周期同步速度模式。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_SetMotionMode
指令示例	例程 5-2: 设置驱动器为周期同步速度模式

### 指令 50 GTN\_SetMotionMode

指令原型	short GTN_SetMotionMode(short core, short axis, short motionMode)
指令说明	设置驱动器环路模式
指令类型	立即指令,调用后立即生效。     章节页码     无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
axis	控制轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
	驱动器环路模式
motionMode	motionMode为5时:驱动器环路模式为周期同步位置模式。
	motionMode为6时:驱动器环路模式为周期同步速度模式。
count	读取的轴数,默认为1,正整数
pClock	读取控制器时钟,默认值为: NULL, 即不用读取控制器时钟。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_GetMotionMode
指令示例	例程 5-2: 设置驱动器为周期同步速度模式

# 指令 51 GTN\_SetDac

指令原型	short GTN_SetDac(short core, short dac, short *pValue, short count=1)
指令说明	设置驱动器处于周期同步速度模式时的目标速度
指令类型	立即指令,调用后立即生效。           章节页码       无
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
dac	dac起始轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
	输出电压。整数,取值范围[-32767,32767]
	驱动器处于周期同步速度模式时可通过公式转换为驱动器的目标速度
	转换公式如下:
pValue	
	<i>目标速度</i> = pValue * 驱动器最大速度/2 <sup>15</sup>
count	设置的通道数。默认为 1, 正整数, 取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
指令示例	例程 5-3: 设置驱动器为周期同步速度模式,并通过 setdac 控制运动。

## 指令 52 GTN\_SetDrvPrfVel

指令原型	short GTN_SetDrvPrfVel(short core, short axis, short *pValue, short count=1)
指令说明	设置驱动器处于周期同步速度模式时的目标速度
指令类型	立即指令,调用后立即生效。           章节页码
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
axis	控制轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
	32位状态字:
pSts	bit0: 驱动器伺服准备状态,0: 未完成,1: 完成
	bit1: 驱动器伺服状态,0: 使能未开启,1: 使能开启
count	读取的轴数,默认为1,正整数
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	例程 5-4:设置驱动器为周期同步速度模式,并通过 SetDrvPrfVel 控制运动。

## 指令 53 GTN\_SetPrfTorque

指令原型	short GTN_SetPrfTorque(short core, short axis, short prfTorque)				
指令说明	设置驱动器周期同步模式力矩参数				
指令类型	立即指令,调用后立即生效。         章节页码     无				
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。				
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一	·栏			

axis	控制轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
	驱动器电流环输入,输入参数需参照如下公式:
prfTorque	prfTorque = 1000 * <mark>力矩(N/m)</mark> /额定电流 力矩系数
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	例程 5-5: 设置驱动器为周期同步力矩模式,并通过 GTN_SetPrfTorque 控制运动。

## 指令 54 GTN\_GetAtlTorque

指令原型	short GTN_GetAtlTorque (short core, short axis, short AtlTorque)
指令说明	读取驱动器周期同步力矩模式下的力矩
指令类型	立即指令,调用后立即生效。           章节页码       无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
axis	控制轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
ArlTorque	驱动器电流环输入,输入参数需参照如下公式: $ prfTorque = 1000 *                                 $
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	例程 5-5:设置驱动器为周期同步力矩模式,并通过 GTN_SetPrfTorque 控制运动。

## 指令 55 GTN\_GetDriverSts

指令原型	short GTN_GetDriverSts (short core,short axis,long *pSts,short count,unsigned long *pClock)					
指令说明	获取驱动器状态。					
指令类型	立即指令,调用后立即生效。           章节页码       无					
指令参数	该指令共有2个参数,参数的详细信息如下。					
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏					
axis	控制轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏					
	32位状态字:					
pSts	bit0: 驱动器伺服准备状态,0: 未完成,1: 完成					
	bit1: 驱动器伺服状态,0: 使能未开启,1: 使能开启					
count	读取的轴数,默认为1,正整数					
pClock	读取控制器时钟,默认值为: NULL,即不用读取控制器时钟。					
指令返回值	请参照指令返回值列表。					
相关指令	无					

指令示例 无

### 指令 56 GTN\_SetServoPosLoopPid

```
short GTN_SetServoPosLoopPid(short core,short axis,TServoPosLoopPid
   指令原型
               *pServoPosLoopPid)
   指令说明
               设置驱动器位置环系数
   指令类型
               立即指令。
                                                        章节页码
                                                                       无
   指令参数
               该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。
               内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
     core
               逻辑轴号。
     axis
               PID参数:
               typedef struct
               {
                  double value;
                  double reverse[4];
               }TServoPosLoopPidMode0;
               typedef union
               {
                  TServoPosLoopPidMode0 servoPosLoopPidMode0;
               }TServoPosLoopPidUnion;
pServoPosLoopPid
               typedef struct
                  short mode;
                  TServoPosLoopPidUnion servoPosLoopPidPrm;
               }TServoPosLoopPid;
               mode: PID参数的模式,目前仅支持0号模式
               servoPosLoopPidPrm:对应PID参数的模式,设置pid的参数:
                  mode = 0时,pid对应参数为servoPosLoopPidMode0.value,单位0.1HZ,参数范围
               [0,3276.7],设置为负值时指令不报错,但会限制在0,通过Get指令读回来的pid为0。
  指令返回值
               请参照指令返回值列表。
   相关指令
               GTN_GetServoPosLoopPid
   指令示例
```

### 指令 57 GTN\_GetServoPosLoopPid

指令原型	short GTN_GetServoPosLoopPid(short core,short axis,TServoPosLoopPid				
祖子冰玉	*pServoPosLoopPid)				
指令说明	读取驱动器位置环系数				
指令类型	立即指令。           章节页码     无				
指令参数	该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。				
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。				
axis	逻辑轴号。				

pServoPosLoopPid	PID参数:详细说明请参考GTN_SetServoPosLoopPid			
指令返回值	请参照指令返回值列表。			
相关指令	N_SetServoPosLoopPid			
指令示例				

### 指令 58 GTN\_RN\_SetTorqueLimit

```
指令原型
            short GTN_RN_SetTorqueLimit(short core, short axis, TTorqueLimit *pTorqueLimit)
 指令说明
            设置GSHD驱动器力矩限制
 指令类型
            立即指令。
                                                        章节页码
                                                                   无
 指令参数
            该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
            内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
   core
            typedef struct
            {
               unsigned short torqueMax; // 最大力矩,单位:千分号,1000表示1000‰
               unsigned short torquePostive; // 正向力矩,单位:千分号,1000表示1000‰
pTorqueLimit
               unsigned short torqueNegitive; // 反向力矩,单位:千分号,1000表示1000‰
               short reserve1;
               double reserve2[4];
            }TTorqueLimit;
指令返回值
            请参照指令返回值列表。
 相关指令
            GTN_RN_GetTorqueLimit
 指令示例
```

#### 指令 59 GTN\_RN\_GetTorqueLimit

```
指令原型
           short GTN RN GetTorqueLimit(short core, short axis, TTorqueLimit *pTorqueLimit)
 指令说明
           获取GSHD驱动器力矩限制
 指令类型
           立即指令。
                                                                     无
                                                          章节页码
 指令参数
           该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
           内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
   core
           typedef struct
              unsigned short torqueMax; // 最大力矩,单位:千分号,1000表示1000‰
              unsigned short torquePostive; // 正向力矩,单位:千分号,1000表示1000‰
pTorqueLimit
              unsigned short torqueNegitive; // 反向力矩,单位:千分号,1000表示1000%
              short reserve1;
              double reserve2[4];
           }TTorqueLimit;
指令返回值
           请参照指令返回值列表。
 相关指令
           GTN_RN_SetTorqueLimit
 指令示例
```

### 指令 60 GTN\_RN\_GetServoAlarmInfo

指令原型	short GTN RN GetServoAlarmInfo(short core.short axis.unsigned long *pAlarmCode):
18 7 JK 42	SHOLLCLIN IN CIGIOGLYOPHALIHIHOUSHOLLCOLG, SHOLL AXIS, UHSIGHGU IOHG TOPATALIHOUGH.

指令类型 指令参数 这指令共有 4 个参数,参数的详细信息如下。 内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。 轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏 获取的伺服驱动器报警代码,具体含义如下: 报警代码一共 32 位,每一位表示一个报警信息,0 表示正常,1 表示该位有报警信息。       Bit     7     6     5     4     3     2     1     0       报警信息 IO 故障     过温     过载     编码器故障     RST 输入 缺相     欠压     过压     过流       Bit     15     14     13     12     11     10     9     8       报警信息 电机过温 电流跟踪 误差超限     瞬时过 方向错误 误差超限     保留     过速 功率模块 对流     寄存器故 过流     产       Bit     23     22     21     20     19     18     17     16       报警信息 速度跟随 总线通信 误差超限     原用地 误差超限     安全继电器 间电源 故障 故障     风扇故障 间电源 故障     电机抱 同地施 误差超限     5TO 报警 设差超限     位置跟随 误差超限       Bit     31     30     29     28     27     26     25     24       报警信息     0     2     2     2     2     2     2       报警信息     0     2     2     2     2     2     2     2       报警信息     0     2 <th>_</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>) H (</th> <th>3 11 20 20 73</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	_				) H (	3 11 20 20 73					
	指令说明	获取驱动	器报警信	息							
core axis         内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"柏"一栏。           轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏           获取的伺服驱动器报警代码,具体含义如下:         报警代码一共 32 位,每一位表示一个报警信息,0表示正常,1表示该位有报警信息。           Bit         7         6         5         4         3         2         1         0           报警信息         IO 故障         过温         过载         编码器故障         RST 输入         欠压         过压         过流           Bit         15         14         13         12         11         10         9         8           报警信息         电机过温         电流跟踪         瞬时过         方向错误         保留         过速         功率模块         寄存器故过流         降           Bit         23         22         21         20         19         18         17         16           报警信息         电机过温         专生继电器         风扇故障         电机抱         STO报警         位置跟随           股警信息         0         19         18         17         16           报警信息         23         22         21         20         19         18         17         16           报警信息         23         22         21         20         19         18         17         16 <th< th=""><th>指令类型</th><th>立即指令</th><th>0</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>章节页</th><th>码 无</th><th>i</th></th<>	指令类型	立即指令	0						章节页	码 无	i
Auto	指令参数	该指令共	有4个参	数,参数日	的详细信	言息如下。					
获取的伺服驱动器报警代码,具体含义如下:       报警代码—共 32 位,每一位表示一个报警信息,0 表示正常,1 表示该位有报警信息。       Bit     7     6     5     4     3     2     1     0       报警信息 10 故障     过遠     过载     编码器故障     RST 输入     欠压     过压     过流       Bit     15     14     13     12     11     10     9     8       报警信息 电机过温     电流跟踪     瞬时过     方向错误     保留     过速     功率模块     寄存器故       设差超限     流     23     22     21     20     19     18     17     16       报警信息。     23     22     21     20     19     18     17     16       报警信息     23     22     21     20     19     18     17     16       报警信息     24     24     24     24     24     24     24     25     24       报警信息     31     30     29     28     27     26     25     24       报警信息     31     30     29     28     27     26     25     24       报警信息     31     30     29     28     27     26     25     24       报警信息     31     30     32     32     32     32	core	内核,正	整数,取	值范围请	参照指令	参数范围	中的"内核	"一栏。			
报警代码一共 32 位,每一位表示一个报警信息,0表示正常,1表示该位有报警信息。       Bit 7 6 5 4 3 2 1 0       报警信息 ID 故障 过温 过载 编码器故障 RST 输入 欠压 过压 过流 缺相       Bit 15 14 13 12 11 10 9 8       报警信息 电机过温 电流跟踪 瞬时过 方向错误 保留 过速 功率模块 寄存器故 过流 降       Bit 23 22 21 20 19 18 17 16       报警信息 这线通信 电机抱 安全继电器 风扇故障 电机抱 STO 报警 位置跟随 闸电源 故障 向电源 故障 前电源 故障 同步误差超限       Bit 31 30 29 28 27 26 25 24       报警信息 保留 保留 小率模 块过载 限 证示错误 寻相步 回零失败 寻相失败 进距离 错误	axis	轴号,正	整数,取	值范围请:	参照指令	<b>冷参数范围</b> 。	中的"轴"-	一栏			
Bit     7     6     5     4     3     2     1     0       M**信息     DO 故障     过温     过载     编码器故障     RST 输入     欠压     过压     过流       Bit     15     14     13     12     11     10     9     8       报警信息     电机过温     电流跟踪     瞬时过     方向错误     保留     过速     功率模块     寄存器故       Bit     23     22     21     20     19     18     17     16       报警信息     建度跟随     总线通信     电机抱     安全继电器     风扇故障     电机抱     STO 报警     位置跟随       以差超限     异常     阿电源     故障     一种故障     只差超限       Bit     31     30     29     28     27     26     25     24       报警信息     保留     功率模块     同步误差超     尋相步     再零失败     尋相失败       块过载     限     25     24     24     25     24		获取的伺	服驱动器:	报警代码	,具体含	含义如下:					
ParmCode   ParmCode		报警代码	一共 32 位	7,每一位	表示一	个报警信息	, 0表示	正常,1	表示该位为	有报警信息。	0
ParmCode   ParmCode		Rit	7	6	5	4	3	,	1	0	
缺相       Bit     15     14     13     12     11     10     9     8       W ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			_	_	-	<del>                                     </del>			+	<del>                                     </del>	
Bit 15 14 13 12 11 10 9 8       报警信息 电机过温 电流跟踪 瞬时过 决差超限 流       Bit 23 22 21 20 19 18 17 16       报警信息 速度跟随 总线通信 电机抱 误差超限 异常 向电源 故障 前电源 故障 前电源 故障 故障 同步误差超限       Bit 31 30 29 28 27 26 25 24       报警信息 保留 功率模 块过载 限     同步误差超 霍尔错误 寻相步 回零失败 寻相失败 进距离 错误		<b>水脊</b> 信息	10 政解	过温	过载	編門器似阿		久压	过压	过流	
PAlarmCode         电机过温         电流跟踪 误差超限         瞬时过 流         方向错误 保留         过速 功率模块 寄存器故 过流 障           Bit         23         22         21         20         19         18         17         16           报警信息         速度跟随 总线通信 误差超限 原电机抱 误差超限 原电源 故障 前电源 故障 故障 以差超限 包置跟随 误差超限 故障 故障 以差超限 故障 故障 以差超限 银管、以至 25         24							缺相				
(误差超限 流		Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
Bit     23     22     21     20     19     18     17     16       报警信息     速度跟随     总线通信     电机抱     安全继电器     风扇故障     电机抱     STO 报警     位置跟随       误差超限     异常     闸电源     故障     公障     日本		报警信息	电机过温	电流跟踪	瞬时过	方向错误	保留	过速	功率模块	寄存器故	
Bit     23     22     21     20     19     18     17     16       报警信息     速度跟随     总线通信     电机抱     安全继电器     风扇故障     电机抱     STO 报警     位置跟随       误差超限       Bit     31     30     29     28     27     26     25     24       报警信息     保留     功率模     同步误差超     霍尔错误     寻相步     回零失败     寻相失败       块过载     限     进距离       错误				误差超限	流				过流	障	
误差超限   异常	pAlarmCode	Bit	23	22	21	20	19	18	17	16	
故障     故障       Bit     31     30     29     28     27     26     25     24       报警信息     保留     功率模		报警信息	速度跟随	总线通信	电机抱	安全继电器	风扇故障	电机抱	STO 报警	位置跟随	
Bit     31     30     29     28     27     26     25     24       报警信息     保留     功率模     同步误差超     霍尔错误     寻相步     回零失败     寻相失败       块过载     限     进距离     错误			误差超限	异常	闸电源	故障		闸故障		误差超限	
报警信息 保留 保留 功率模 同步误差超 霍尔错误 寻相步 回零失败 寻相失败 块过载 限 进距离 错误					故障						
块过载 限 进距离 错误		Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	
错误		报警信息	保留	保留	功率模	同步误差超	霍尔错误	寻相步	回零失败	寻相失败	
					块过载	限		进距离			
								错误			
· 也入:5 同居			l	l	ı		l		1		
	指令返回值										
•		GTN_RN_SetTorqueLimit									
指令示例	指令示例										

## 指令 61 GTN\_ReadServoParamInfo

	short GTN_ReadServoParamInfo(short core, short axis, TServoParamReader					
指令原型	*pTServoParamReader, unsigned char* pData)					
指令说明	读取GSHD驱动器参数					
指令类型	立即指令。					
11 V ) ( ±	码					
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。					
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。					
axis	轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏					

```
GSHD 参数结构体,具体含义如下:
         typedef struct
           unsigned long objectIndex; // 一级指令字
           unsigned short subIndex;
                              // 二级指令字
           unsigned short reserve;
                             // 保留位
           short byteSize;
                               // 字节尺寸
                              // 对象存储位置 0-RAM 1-FLASH
           short memType;
         }TServoParamReader;
         指令字说明:
                                          字节
                                                对象存储
                               二级指令字
                                                          对象属性
                                                                     单位
           参数名称
                    一级指令字
                                          尺寸
                                                  位置
pTServoPa
                               0x0001
                                          2
                                                RAM
                                                         只读
                                                                   0.1A
           额定电流
                    0x00290000
ramReader
           峰值电流
                    0x00290000
                               0x0002
                                          2
                                                RAM
                                                         只读
                                                                   0.1A
           速度环时
                                                RAM/
                    0x00002099
                               0x0000
                                          2
                                                                   0.01ms
                                                         读写
           间常数
                                                FLASH
           寻相结束
                    0x00290000
                               0x0022
                                          2
                                                RAM
                                                         只读
           标志
           额定转速
                    0x00290000
                               0x0003
                                          2
                                                RAM
                                                         只读
                                                                   1rpm
         如果需要读取额定电流,则一级指令字需要填 0x00290000,二级指令字需要填 0x0001,字节
         尺寸填 2,对象存储位置填 0,保留位 reserve 填 0,然后 pData 返回的值为额定电流。
         读回 GSHD 驱动器的参数值
 pData
         如果是读取寻相结束标志,1:表示寻相完成,0:表示寻相未完成。
指令返回
   值
相关指令
指令示例
```

### 16. 回零功能

### 指令 62 GTN\_GoHome

指令原型	short GTN_GoHome(short core,shortaxis,THomePrm *pHomePrm)		
指令说明	启动 Smart Home 实现各种方式回原点		
指令类型	立即指令, 调用后立即生效。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		

```
内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
  core
          需要进行回原点的轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏
  axis
          设置 Smart Home 回原点的参数,该参数为一结构体,详细参数定义及说明请参照结构体
          THomePrm:
          typedef struct
                        // 回原点模式,参考下面的回原点模式宏定义
             short mode:
                        // 设置启动搜索原点时的运动方向: 非正数-负方向, 正整数-正方
             short moveDir;
          向
             short indexDir;
                        // 设置搜索 Index 的运动方向: 非正数-负方向, 正整数-正方向
                        // 设置捕获沿: -下降沿, 非值-上升沿
             short edge;
             short triggerIndex; // 用于设置触发器: 取值-1 和[1,8], -1 表示使用的触发器和轴号对
          应,其它值表示使用其它轴的触发器,触发器用于实现高速硬件捕获,默认设置为-1即
          可
             short pad1[3]; // 保留(不需要设置)
             double velHigh; // 搜索 Home 速度(单位: pulse/ms)
                        // 搜索 Index 速度(单位: pulse/ms)
             double velLow;
             double acc;
                        // 回原点运动的加速度(单位: pulse/ms^2)
             double dec;
                         // 回原点运动的减速度(单位: pulse/ms^2)
             short smoothTime; // 回原点运动的平滑时间: 取值[0,1), 具体含义与 GTS 系列控制
          器点位运动相似
pHomePrm
             short pad2[3]; // 保留(不需要设置)
             long homeOffset; // 最终停止的位置相对于原点的偏移量
             long searchHomeDistance; // Home 最大搜索距离,
                               //0 表示不限制搜索距离,默认为或-805306368
                              // Index 最大搜索距离,
             long searchIndexDistance;
                               //0 表示不限制搜索距离,默认为或-805306368
             long escapeStep; // 采用"限位回原点"方式时,反方向离开限位的脱离步长
                        // 保留(不需要设置)
             long pad3[2];
          } THomePrm;
          回原点模式宏定义:
                                  (10): 限位回原点
          HOME MODE LIMIT
                                   (11): 限位+Home回原点
          HOME_MODE_LIMIT_HOME
          HOME_MODE_LIMIT_INDEX
                                   (12): 限位+Index回原点
          HOME_MODE_LIMIT_HOME_INDEX (13): 限位+Home+Index回原点
                                   (20): Home回原点
          HOME MODE HOME
                                    (22): Home+Index回原点
          HOME MODE HOME INDEX
                                  (30): Index回原点
          HOME_MODE_INDEX
          HOME_MODE_DRIVER_HOME
                                  (42): 驱动器回零,使用条件: (1):(5,2)开
          卡;(2):GSHD驱动器。注意: 使用该模式回零时,不需要设置回零运动参数
指令返回值
          请参照指令返回值列表。
相关指令
          无。
指令示例
          无
```

### 17. Trigger 功能

### 指令 63 GTN\_SetTriggerEx

```
指令原型
          short GTN_SetTriggerEx (short core, short i, TTriggerEx *pTriggerEx)
指令说明
          设置trigger。增加设置Trigger捕获沿的方式, sence = 2, 或者sence = 3, 并启动捕获
指令类型
          立即指令, 调用后立即生效。
                                                      章节页码
指令参数
          该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
          内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏
  core
          Trigger序号
   i
          typedef struct TriggerEx
             short latchType; //锁存类型: MC_ENCODER
             short latchIndex: //编码器序号
             short probeType;//捕获类型
                         // CAPTURE_HOME Home 捕获
                         // CAPTURE_INDEX index 捕获
                         // CAPTURE_PROBE DI 捕获
             short probeIndex;// 对应捕获类型的序号
             short sense;// 捕获沿:下降沿;上升沿;
             //2表示检测第一个下降沿后,锁存捕获值,之后再检测上升沿,锁存上升沿的捕获
pTriggerEx
          值,最后通过 GTN_GetTriggerStatusEx 读回来的位置,为最后一次上升沿的捕获值和第
          一次下降沿的捕获值之差。
             //3 表示检测第一个上降沿后,锁存捕获值,之后再检测下升沿,锁存下升沿的捕获
          值,最后通过GTN GetTriggerStatusEx 读回来的位置,为最后一次上升沿的捕获值和第
          一次下降沿的捕获值之差。
                     // 捕获位置偏置值, 当 index 信号触发以后,
             long offset;
                         // 偏置 offset 脉冲以后再锁存编码器
             unsigned long loop; // 捕获循环次数:表示无限循环
             short windowOnly; // 捕获窗口使能
             long firstPosition; // 触发捕获位置的起点
             long lastPosition; // 触发捕获位置的终点
          } TTriggerEx;
指令返回值
          请参照指令返回值列表。
相关指令
          无
          无
指令示例
```

#### 指令 64 GTN\_GetTriggerStatusEx

指令原型	short GTN_GetTriggerStatusEx (short core, short i, TTriggerStatusEx *pTriggerStatusEx,			
相学原型	short count=1)			
指令说明	读取trigger状态。			
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	章节页码	无	
指令参数	该指令共有 4 个参数,参数的详细信息如下。			
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一	栏		
i	Trigger序号			

```
typedef struct TriggerStatusEx
                 short execute; //捕获运行状态,: 使能捕获,: 未使能捕获
                           //捕获状态,: 捕获完成,: 捕获中
                 short done;
pTriggerStatusEx\\
                 long position; //捕获位置或刀径值
                 unsigned long clock; // 捕获触发事的时钟
                 unsigned long loopCount; // 捕获触发次数
              } TTriggerStatusEx;
              读取 Trigger 状态数量
    count
              1、在启动运动之前调用 GTN_SetTriggerEx 指令启动刀径检测。在运动结束以后调用
              GTN_GetTriggerStatusEx 指令从 position 中读取刀径检测值。
   重点说明
              2、使用刀径检测功能时, sense 必须为 2 或 3, probeType 必须为 CAPTURE_HOME 或
              CAPTURE_PROBE, loop 必须为 0。
              请参照指令返回值列表。
  指令返回值
   相关指令
              无
   指令示例
              无
```

### 指令 65 GTN\_GetTriggerLatchValue

指令原型	short GTN_GetTriggerLatchValue (short core, short index, long count, long *pValue,			
77 ( // 1	long *pCount,TLatchValueInfo *pInfo)			
指令说明	获取连续捕获锁存的多组数据。			
指令类型	立即指令,调用后立即生效。     章节页码   无			
指令参数	该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。			
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏			
index	Trigger序号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏			
count	需要获取的已锁存的编码器位置值的个数。			
pValue	用于读取编码器位置值的数组指针,数组的大小至少为 count。			
pCount	实际读取到的编码器位置锁存值。 控制器提供大小为 256 的空间保存编码器锁存值,如果捕获到的次数大于 256,则 保存前 256 个锁存值。 如果只捕获到 50 次,读取时 count 输入为 100,则 pCount 返回真实读取到的个数 50			
pInfo	锁存值相关信息结构体 typedef struct {     short fifoFull; // 锁存值空间已满     short pad1[2]; // 保留值     double pad2[2]; // 保留值 }TLatchValueInfo;			
重点说明 指令返回值 相关指令 指令示例	请参照指令返回值列表。 无 无			

# 18. 缓冲区等待功能

## 指令 66 GTN\_BufWaitDi

	short GTN_BufWaitDi(short core, short crd, short diType, unsigned short diIndex, unsigned		
指令原型	short level, unsigned short continueTime, unsigned long overTime, short flagMode, long		
JH V //\	segNum=0, short fifo=0)		
指令说明	设置缓冲区等待外部输入信号。		
指令类型	缓存区指令。 章节页码 无		
指令参数	该指令共有10个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
crd	插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。		
02.0	信号类型		
	MC_LIMIT_POSITIVE: 正限位。		
	MC_LIMIT_NEGATIVE: 负限位。		
	MC_ALARM: 驱动报警。		
diType			
	MC_GPI:通用输入。		
	MC_ARRIVE: 电机到位信号。		
	MC_MPG: 手轮MPG轴选和倍率信号(5V电平输入)。		
diIndex	信号序号,取值范围请参照指令参数范围中的"通用输入"一栏。		
level	信号有效电平。		
continueTime	信号保持时间。		
overTime	信号超时时间,单位:控制器的周期,如果控制器的周期为250us,则overTime的单		
overTime	250us.		
flagMode	模式,0: 立即模式,1: 标识模式。		
segNum	用户段号。		
fifo	插补缓存区号。默认值为0,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补缓存区序		
IIIO	号"。		
	一、信号超时时间overTime		
	0: 一直等待,直到检测到信号才继续运行后面的指令,等待时坐标系运行状态、坐标		
	轴规划运行状态置起,使用指令GTN_GetBufWaitDiStatus读取的enable为1、count为计时		
	的周期次数。		
	>0: 超时后继续运行后面的指令。		
	二、标识模式flagMode		
丢上兴吧	<b>0</b> : 立即模式,执行到这条指令时,停止运动、检测外部输入信号; 如果没使用前瞻功		
重点说明	能,则需把上一段运动指令的终点速度设置为0,否则将导致速度冲击。 <b>1</b> :标识模式		
	a. 执行到这条指令时仅置起检测标识,在执行下一运动段时才进行检测。		
	b. 如果检测到信号,则继续运行;如果没检测到信号,则减速停止。		
	c. 在减速停止时,如果本段剩余距离足够停止下来,则停止在本段终点,否则停止到后		
	面运动段内。		
	d. 如下情况能够停止在本段终点:		
	1. 本段剩余距离大于减速至零的距离;		
	1 DOMANDER AVA AVACTOR A MADEL ST		

2.	本段速度由零开始加速,	加速过程中计算剩余距离是否足够减速停止,	否则进入
减速规	划。		

e. 如下情况需停止到后面运动段内:

在本段之前,已加速到了一定速度,但本段的全部行程较短,且不足以由该速度降 速至零。

三、如果在等待过程中,用户暂停了插补运动,当再继续开始插补运动时,将会继续上一次的等待。

四、如果在等待过程中,用户暂停了插补运动,使用指令GTN\_GetBufWaitDiStatus读取的enable仍然为1,以用于标识是否有未结束的等待过程,该标识可以使用指令GTN\_ClearBufWaitStatus清除。

指令返回值 相关指令 请参照指令返回值列表。

无

指令示例

无

### 指令 67 GTN\_BufWaitLongVar

指令原型	short GTN_BufWaitLongVar(short core, short crd, short index, long value, long overTime,
祖〈沙王	short flagMode, long segNum=0, short fifo=0)
指令说明	设置缓存区等待long型变量。
指令类型	缓存区指令。
指令参数	该指令共有8个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
crd	插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。
index	控制器内部变量索引号,取值范围: [1,16]
value	等待的变量目标值。
overTime	信号超时时间,单位:控制器的周期,如果控制器的周期为250us,则overTime的单位为
over 1 line	250us <sub>o</sub>
flagMode	模式, 0: 立即模式, 1: 标识模式。
segNum	用户段号。
fifo	插补缓存区号。默认值为0,正整数,取值范围请参照《GXN系列运动控制器编程手册之
IIIU	基本功能》中的"插补缓存区序号"。
	一、信号超时时间overTime
	0: 一直等待,直到检测到内部变量为目标值才继续运行后面的指令,等待时坐标系运行
	状态、坐标轴规划运行状态置起,使用指令GTN_GetBufWaitLongVarStatus读取的enable
	为1、status为停止状态。
	>0: 超时后继续运行后面的指令。
	二、标识模式flagMode
重点说明	0: 立即模式,执行到这条指令时,停止运动、检测内部变量是否为目标值;如果没使用
<b>三</b> /// 60/1	前瞻功能,则需把上一段运动指令的终点速度设置为0,否则将导致速度冲击。
	1: 标识模式
	a. 执行到这条指令时仅置起检测标识,在执行下一运动段时才进行检测。
	b. 如果内部变量为目标值,则继续运行;如果内部变量不是目标值,则减速停止。
	c. 在减速停止时,如果本段剩余距离足够停止下来,则停止在本段终点,否则停止到后
	面运动段内。
	d. 如下情况能够停止在本段终点:

- 1. 本段剩余距离大于减速至零的距离;
- 2. 本段速度由零开始加速,加速过程中计算剩余距离是否足够减速停止,否则进入减速规划。
- e. 如下情况需停止到后面运动段内:

在本段之前,已加速到了一定速度,但本段的全部行程较短,且不足以由该速度降 速至零。

三、如果在等待过程中,用户暂停了插补运动,当再继续开始插补运动时,将会继续上一次的等待。

四、如果在等待过程中,用户暂停了插补运动,使用指令GTN\_GetBufWaitLongVarStatus 读取的enable仍然为1,以用于标识是否有未结束的等待过程,该标识可以使用指令GTN\_ClearBufWaitStatus清除。

指令返回值

请参照指令返回值列表。

相关指令

无

指令示例 无

### 指令 68 GTN\_GetBufWaitDiStatus

	short GTN_GetBufWaitDiStatus(short core, short crd, short *pDiType, unsigned short
指令原型	*pDiIndex, unsigned short *pLevel, unsigned short *pContinueTime, unsigned long
1日 4 沙玉	*pOverTime, short *pFlagMode, long *pSegNum=0, short *pEnable, short *pCount, short
	fifo=0)
指令说明	读取缓存区等待外部输入信号的状态。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。           章节页码     无
指令参数	该指令共有12个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
crd	插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。
	信号类型
	MC_LIMIT_POSITIVE: 正限位。
	MC_LIMIT_NEGATIVE: 负限位。
pDiType	MC_ALARM: 驱动报警。
pDiljpc	MC_HOME: 原点开关。
	MC_GPI: 通用输入。
	MC_ARRIVE: 电机到位信号。
	MC_MPG: 手轮MPG轴选和倍率信号(5V电平输入)。
pDiIndex	信号序号,取值范围请参照指令参数范围中的"通用输入"一栏。
pLevel	信号有效电平。
E	信号保持时间。
pOverTime	信号超时时间。
pFlagMode	模式,0: 立即模式,1: 标识模式。
pSegNum	用户段号。
pEnable	是否在执行等待标识。
pCount	等待计时周期。
fifo	插补缓存区号。默认值为0,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补缓存区序
	号"。
指令返回值	请参照指令返回值列表。

相关指令无指令示例无

## 指令 69 GTN\_GetBufWaitLongVarStatus

	short GTN_GetBufWaitLongVarStatus(short core, short crd, short *pIndex, long *pValue, short		
指令原型			
	*pFlagMode, long *pSegNum=0,short *pEnable, long *pStatus, short fifo=0)		
指令说明	读取缓存区等待变量的状态。		
指令类型	立即指令,调用后立即生效。           章节页码   无		
指令参数	该指令共有9个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
crd	插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。		
pIndex	控制器内部变量索引号,取值范围: [1,16]		
pValue	等待的变量目标值。		
pFlagMode	模式, 0: 立即模式, 1: 标识模式。		
pSegNum	用户段号。		
pEnable	是否在执行等待标识。		
pStatus	等待变量运行状态, 0: 默认状态, 1: 表示超时, 2: 表示在等待中。		
fifo	插补缓存区号。默认值为0,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补缓存区序号"。		
指令返回	请参照指令返回值列表。		
值			
相关指令	无		
指令示例	无		

## 指令 70 GTN\_ClearBufWaitStatus

指令原型	short GTN_ClearBufWaitStatus(short core, short crd, short fifo=0)		
指令说明	清除缓存区等待的状态。		
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
crd	插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插	补坐标系序号"-	一栏。
fifo	插补缓存区号。默认值为0,正整数,取值范围请参照指令参数	范围中的"插补	、缓存区序
1110	号"。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无		
指令示例	无		

### 指令 71 GTN\_SetLongVar

指令原型	short GTN_SetLongVar(short core, short index, long value)		
指令说明	设置内部long型变量的值。		
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		

index	控制器内部变量索引号,取值范围: [1,16]
value	变量目标值。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	无

## 指令 72 GTN\_GetLongVar

指令原型	short GTN_GetLongVar(short core, short index, long *pValue)		
指令说明	读取内部long型变量的值。		
指令类型	立即指令,调用后立即生效。	章节页码	2
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
index	控制器内部变量索引号,取值范围: [1,16]		
pValue	变量值。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无		
指令示例	无		

# 19. 椭圆插补

## 指令 73 GTN\_Ellipse

指令原型	short GTN_Ellipse(short core, short crd, TEllipseParameter *pEllipse, double synVel, double
1日 4 次至	synAcc, double velEnd, long segNum, short fifo)
指令说明	椭圆插补指令(标准版本不支持)。
指令类型	缓存区指令。     章节页码   无
指令参数	该指令共有8个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
crd	坐标系号,正整数,取值范围: [1,2]。
	椭圆插补参数
	typedef struct
	{
	<pre>double endPoint[INTERPOLATIONN_AXIS_MAX];</pre>
	short plane;
	short dir;
	short overrideSelect;
pEllipse	short mode;
рыпрас	TEllipseParameterUnion data;;
	}TEllipseParameter
	endPoint: 椭圆插补终点位置
	INTERPOLATIONN_AXIS_MAX(8): 插补坐标系最大维数
	plane: 椭圆平面选择
	INTERPOLATIONN_CIRCLE_PLAT_XY(0): XY平面椭圆
	INTERPOLATIONN_CIRCLE_PLAT_XY(1): YZ平面椭圆
	INTERPOLATIONN_CIRCLE_PLAT_XY(2): ZX平面椭圆

```
dir: 椭圆方向
       INTERPOLATIONN_CIRCLE_DIR_CW(0): 顺时针
       INTERPOLATIONN_CIRCLE_DIR_CCW(1): 逆时针
       overrideSelect: 倍率选择, 0: 第一组倍率, 1: 第二组倍率
       mode: 椭圆描述方式
       ELLIPSE_MODE_AUX_POINT(0): 辅助点描述模式
       data: 椭圆描述参数
        椭圆描述参数联合体
       typedef union
           TEllipseAuxPoint ausPoint;
           double reserve[60];
        }TEllipseParameterUnion;
       ausPoint: 椭圆辅助点描述模式参数
       typedefstruct
           double pos[ELLIPSE_AUX_POINT_COUNT][ INTERPOLATIONN_AXIS_MAX];
        } TEllipseAuxPoint;
        pos: 椭圆上辅助点位置坐标
       ELLIPSE_AUX_POINT_COUNT(5): 椭圆辅助点描述所需辅助点个数
       INTERPOLATIONN_AXIS_MAX(8): 插补坐标系最大维数
       插补段的目标合成速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/ms
synVel
       插补段的合成加速度。取值范围: (0,32767),单位: pulse/ms^2。
synAcc
        插补段的终点速度。取值范围: [0,32767),单位: pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预处理
velEnd
       功能时才有意义,否则该值无效。默认值为: 0。
       插补段段号标识。
segNum
       插补缓存区号。取值范围: [0,1], 默认值为: 0。
 fifo
指令返回
       请参照指令返回值列表。
  值
相关指令
       无
指令示例
       无
```

#### 指令 74 GTN\_EllipseEx

指令原型	short GTN_EllipseEx(short core, short crd, TEllipseParameter *pEllipse, double synVel,		
1日で 原空	double synAcc, double velEnd, long segNum, short fifo)		
指令说明	椭圆插补前瞻指令(标准版本不支持)。		
指令类型	缓存区指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有8个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
crd	坐标系号,正整数,取值范围: [1,2]。		
pEllipse	椭圆插补参数		
	typedef struct		

```
double endPoint[INTERPOLATIONN_AXIS_MAX];
              short plane;
              short dir;
              short overrideSelect;
              short mode;
              TEllipseParameterUnion data;;
           }TEllipseParameter
           endPoint: 椭圆插补终点位置
          INTERPOLATIONN AXIS MAX(8): 插补坐标系最大维数
           plane: 椭圆平面选择
           INTERPOLATIONN_CIRCLE_PLAT_XY(0): XY平面椭圆
          INTERPOLATIONN_CIRCLE_PLAT_XY(1): YZ平面椭圆
          INTERPOLATIONN_CIRCLE_PLAT_XY(2): ZX平面椭圆
          dir: 椭圆方向
          INTERPOLATIONN_CIRCLE_DIR_CW(0): 顺时针
          INTERPOLATIONN CIRCLE DIR CCW(1): 逆时针
          overrideSelect: 倍率选择, 0: 第一组倍率, 1: 第二组倍率
          mode: 椭圆描述方式
          ELLIPSE_MODE_AUX_POINT(0): 辅助点描述模式
          data: 椭圆描述参数
           椭圆描述参数联合体
           typedef union
           {
              TEllipseAuxPoint ausPoint;
              double reserve[60];
           }TEllipseParameterUnion;
           ausPoint: 椭圆辅助点描述模式参数
           typedef struct
              double pos[ELLIPSE_AUX_POINT_COUNT][ INTERPOLATIONN_AXIS_MAX];
           } TEllipseAuxPoint;
           pos: 椭圆上辅助点位置坐标
           ELLIPSE_AUX_POINT_COUNT(5): 椭圆辅助点描述所需辅助点个数
          INTERPOLATIONN_AXIS_MAX(8): 插补坐标系最大维数
          插补段的目标合成速度。取值范围: (0, 32767), 单位: pulse/ms
 synVel
           插补段的合成加速度。取值范围: (0,32767),单位: pulse/ms^2。
 synAcc
           插补段的终点速度。取值范围: [0,32767),单位: pulse/ms。该值只有在没有使用前瞻预
 velEnd
           处理功能时才有意义,否则该值无效。默认值为:0。
          插补段段号标识。
 segNum
          插补缓存区号。取值范围:[0,1],默认值为:0。
  fifo
          请参照指令返回值列表。
指令返回值
相关指令
          无
```

# 指令示例 无

## 20. 振镜功能

## 指令 75 GTN\_ScanBufLaserDelayLong

指令原型	short GTN_ScanBufLaserDelayLong(short core, long laserOnDelay, long laserOffDelay,		
相で原空	short scan)		
指令说明	设置振镜缓存区激光延时(32位接口)。		
指令类型	缓存区指令。		
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
laserOnDelay	振镜缓存区激光开延时,单位: us。		
laserOffDelay	振镜缓存区激光开延时,单位: us。		
scan	振镜坐标系号。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无		
指令示例	无		

## 指令 76 GTN\_SetScanAlarmAutoStopMode

指令原型	short GTN_SetScanAlarmAutoStopMode(short core,short mode,short crd=1)		
指令说明	设置振镜报警自动停止模式(报警信息通过振镜通讯协议从振镜反馈)		
指令类型	立即指令。     章节页码   无		
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
	振镜报警是否会停止振镜运动		
mode	0: 振镜报警时,不停止振镜运动;		
	1: 振镜报警时,停止振镜运动。		
crd	振镜坐标系号。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无		
指令示例	无		

## 指令 77 GTN\_GetScanAlarmAutoStopMode

指令原型	short GTN_GetScanAlarmAutoStopMode(short core,short *pMode,s	short crd=1)	
指令说明	读取振镜报警自动停止模式(报警信息通过振镜通讯协议从振镜反馈)		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
	当前的振镜报警自动停止模式		
pMode	0: 振镜报警时,不停止振镜运动;		
	1: 振镜报警时,停止振镜运动。		
crd	振镜坐标系号。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		

相关指令	无
指令示例	无

## 指令 78 GTN\_GetScanErrorCode

指令原型	short GTN_GetScanErrorCode(short core,unsigned long *pErrorCode,short crd=1)
指令说明	读取振镜报警信息(报警信息通过振镜通讯协议从振镜反馈)
指令类型	立即指令。                       章节页码     无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
pErrorCode	读取到的振镜报警信息
crd	振镜坐标系号。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	无

## 21. 52 开卡模式读取物理站号和轴号

## 指令 79 GTN\_GetResPhyInfo

指令原型	short GTN_GetResPhyInfo(short core,short type,short index,TResPhyInfo			
担人冰玉	*pStationPhyInfo)			
指令说明	输入轴号,获取该轴所在的物理站号和轴号。			
指令类型	立即指令。     章节页码     无			
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。			
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。			
trmo	资源类型:			
type	MC_AXIS(目前仅支持该资源)			
	typedef struct			
	{			
	short index;  //一级索引,站号			
pStationPhyInfo	short id; //二级索引,该资源在站上的物理索引			
	short reverse1[2];//保留			
	double reverse2[4];//保留			
	}TResPhyInfo;			
指令返回值	请参照指令返回值列表。			
相关指令				
指令示例				

## 22. 运控模式配置功能

### 指令 80 GTN\_SetMcMode

指令原型	short GTN_SetMcMode(short core, short mode, short value)		
指令说明	配置运控模式。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		

内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。 core 需要配置的运控模式。 MC\_MODE\_POSITION\_OVERFLOW\_ENABLE: 位置值溢出模式 MC MODE ENCODER LOOPBACK: 编码器环回模式 MC\_MODE\_SPORT\_MODE: 通讯数据包模式 MC\_MODE\_UNIT\_MODE: 设置MoveContinuous的速度、加速度、加加速度的单位 mode MC\_MODE\_AXIS\_FOLLOW\_ERROR\_SOURCE:设置跟随误差数值的来源 MC\_MODE\_AXIS\_FOLLOW\_ALARM\_SOURCE: 设置跟随误差报警的数据来源 MC\_MODE\_SMOOTH\_STOP\_MODE:调用GTN\_Stop,停止模式为平滑停止时,停止减速 度使用哪个减速度进行停止 配置模式对应值。 mode参数数值 Value数值 说明 MC\_MODE\_POSITION\_ OVERFLOW\_ENABLE 溢出处理 OVERFLOW\_ENABLE OVERFLOW DISABLE (默认) 自然溢出 MC\_MODE\_ENCODER\_ LOOPBACK\_ENABLE 编码器源为规划位置环回 编码器源为实际编码器,默认 LOOPBACK LOOPBACK\_DISABLE (默认) 状态 数据包格式为SPORT2.0 MC\_MODE\_SPORT\_MODE SPORT\_2 SPORT\_1 (默认) 数据包格式为SPORT1.0 MC\_MODE\_UNIT\_MODE UNIT\_MODE\_PULSE MoveContinuous的速度、加速 度、加加速度的单位为pulse/ms MoveContinuous的速度、加速 UNIT\_MODE\_UM (默认) 度、加加速度的单位mm/s value MC\_MODE\_AXIS\_FOLLOW CONTROLLER\_FOLLOW\_ERRO 控制器计算的跟随误差 (具有 \_ERROR\_SOURCE R (默认) 网络延时) DRIVER FOLLOW ERROR 驱动器计算的跟随误差 MC\_MODE\_AXIS\_FOLLOW CONTROLLER\_FOLLOW\_ERRO 根据控制器计算的跟随误差设 \_ALARM\_SOURCE R (默认) 置跟随误差报警的状态 DRIVER\_FOLLOW\_ERROR 驱动器计算的跟随误差设置跟 随误差报警的状态 使用各自运动模式中的减速度 MC\_MODE\_SMOOTH\_STOP STOP\_DEC\_RECOVER (默认) MODE 进行停止 GTN\_SetStopDec 中设置的减 STOP\_DEC\_CHANGE 速度和运动模式中的减速度进 行比较,使用较大的减速度进 行停止, 目前只支持Trap、Jog 指令返回值 请参照指令返回值列表。 相关指令 无 指令示例 无

#### 指令 81 GTN GetMcMode

指令原型	short GTN_GetMcMode(short core, short mode, short *pValue)		
指令说明	读取运控模式。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无

指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
wo do	需要配置的运控模式。
mode	请参照GTN_SetMcMode指令的参数2
<b>~V</b> ol o	配置模式对应值。
pValue	请参照GTN_SetMcMode指令的参数3
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	无

## 23. 前瞻功能

## 指令 82 GTN\_SetRadiusRatioTableLa

	short GTN_SetRadiusRatioTableLa(short core, short crd, short count,double *pRadius,double		
指令原型	*pRatio)		
指令说明	设置前瞻曲率参数表。		
指令类型	立即指令。     章节页码   无		
指令参数	该指令共有5个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
crd	坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。		
count	设置的曲率参数表大小,正整数,取值范围: [1,16]。		
pRadius	半径表,数组指针,数组大小为count。		
pRadius	曲率参数表,数组指针,数组大小为count。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无		
	double radius[5],ratio[5];		
	radius[0] = 0.1;		
	radius[1] = 0.5;		
	radius[2] = 1.0;		
	radius[3] = 5.0;		
#1 A = #1	radius[4] = 10.0;		
指令示例	。 [6]		
	ratio[0] = 0.001; //半径大小为(0, 0.1]mm的圆,曲率参数未0.001		
	ratio[1] = 0.002; //半径大小为(0.1, 0.5]mm的圆,曲率参数未0.002		
	ratio[2] = 0.01; //半径大小为(0.5,1.0]mm的圆,曲率参数未0.01 ratio[3] = 0.05; //半径大小为(1.0,5.0]mm的圆,曲率参数未0.05		
	ratio[4] = 0.1;  //半径大小为(5.0,10.0]mm的圆,曲率参数未0.1		
	rtn = GTN_SetRadiusRatioTableLa(core,crd,5,radius,ratio);		
	in – Offi_SentadiusivanofacieLa(core,erd,s,radius,radio),		

# 24. 点位运动新增功能

## 指令 83 GTN\_GetTrapSts

指令原型	short GTN_GetTrapSts(short core, short profile, short *pPrfSts)

_ 指令说明	读取点位运动到位标志。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
profile	规划轴号,正整数。取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏。		
pPrfSts	点位运动到位状态,0:未到位,1:到位。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无		
指令示例			

## 指令 84 GTN\_ClearTrapSts

指令原型	short GTN_ClearTrapSts(short core, short profile)		
指令说明	清除点位运动到位标志。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有2个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
profile	规划轴号,正整数。取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无		
指令示例			

## 指令 85 GTN\_SetPosEx

指令原型	short GTN_SetPosEx(short core, short profile, double pos)		
指令说明	设置点位运动/Jog运动的目标位置		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
profile	规划轴号,正整数。取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏	0	
pos	目标位置,单位: pulse		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	无		
指令示例		·	

## 指令 86 GTN\_GetPosEx

指令原型	short GTN_GetPosEx(short core, short profile, double *pPos)		
指令说明	读取设置的点位运动/Jog运动的目标位置		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
profile	规划轴号,正整数。取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏。		
pPos	目标位置,单位: pulse		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		

相关指令	无
指令示例	

# 25. 手轮导引功能

## 指令 87 GTN\_SetCrdMPGMode

	short GTN_SetCrdMPGMode(short core, short crd, short enable, short master, long
指令原型	masterEven, long slaveEven, short filterTime, short mode)
指令说明	设置手轮导引功能参数。
指令类型	立即指令。
指令参数	该指令共有8个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
crd	插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。
enable	手轮导引功能使能, 0: 不使能, 1: 使能。
master	手轮主轴号,正整数。
masterEven	手轮主轴比例。
slaveEven	手轮从轴比例。
filterTime	手轮主轴滤波时间,正整数,单位: ms。
	手轮导引模式:
	CRD_MPG_MODE_BIDIRECTION(0): 正负向都可以固定缓冲区模式
mode	CRD_MPG_MODE_POS(1):MPG正方向转动 正向插补
	CRD_MPG_MODE_NEG(-1):MPG负方向转动 正向插补
	CRD_MPG_MODE_WINDOW(2):正负向都可以滚动缓冲区模式
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	

## 指令 88 GTN\_GetCrdMPGMode

指令原型	short GTN_GetCrdMPGMode(short core, short crd, short *pEnable, short *pMaster, long *pMasterEven, long *pSlaveEven, short *pFilterTime, short *pMode)
指令说明	读取手轮导引功能参数。
指令类型	立即指令。
指令参数	该指令共有8个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
crd	插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。
pEnable	手轮导引功能使能, 0: 不使能, 1: 使能。
pMaster	手轮主轴号,正整数。
pMasterEven	手轮主轴比例。
pSlaveEven	手轮从轴比例。
pFilterTime	手轮主轴滤波时间,正整数,单位: ms。
	手轮导引模式:
pMode	CRD_MPG_MODE_BIDIRECTION(0):正负向都可以固定缓冲区模式
	CRD_MPG_MODE_POS(1): MPG正方向转动 正向插补

	CRD_MPG_MODE_NEG(-1): MPG负方向转动 正向插补
	CRD_MPG_MODE_WINDOW(2):正负向都可以滚动缓冲区模式
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	

#### 指令 89 GTN SetCrdMPGModeEx

```
指令原型
         short GTN_SetCrdMPGMode(short core, short crd, TCrdMpgPrm *pMpgPrm)
指令说明
         设置手轮导引功能参数(增强版,仅R688支持)。
指令类型
         立即指令。
                                                      章节页码
                                                                 无
指令参数
         该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
         内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
 core
         插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。
  crd
         手轮导引功能参数结构体。
         typedef struct
         {
            short enable;
            short master;
            short filterTime;
            short mode;
            short fixedMpgVelCount;
            short pad1[3];
            long masterEven;
            long slaveEven;
            long pad2[2];
            double fixedMpgVel[MAX_CRDMPG_FIXEDMPGVEL];
            double ratioUpdateTime;
            double pad3[3];
pMpgPrm
         }TCrdMpgPrm;
         enable: 手轮导引功能使能, 0: 不使能, 1: 使能。
         master: 手轮主轴号,正整数。
         filterTime: 手轮主轴滤波时间,正整数,单位: ms。
         mode: 手轮导引模式
         CRD_MPG_MODE_BIDIRECTION(0):正负向都可以固定缓冲区模式
         CRD MPG MODE POS(1): MPG正方向转动 正向插补
         CRD_MPG_MODE_NEG(-1): MPG负方向转动 正向插补
         CRD_MPG_MODE_WINDOW(2):正负向都可以滚动缓冲区模式
         fixedMpgVelCount: 手轮导引固定速度档位个数,正整数,取值范围: [0,8]。当
         fixedMpgVelCount=0时,不使用固定档位功能。
         masterEven: 手轮主轴比例。
         slaveEven: 手轮从轴比例。
         fixedMpgVel[MAX_CRDMPG_FIXEDMPGVEL]; : 手轮导引档位 Ratio 值,
         fixedMpgVelCount>0时,对应的速度档位ratio必须大于零,且为递增关系。
         ratioUpdateTime: 手轮导引速度倍率刷新时间,取值范围: [0,1000],单位: ms。如果
```

	ratioUpdateTime=0,则默认200ms刷新一次,如果ratioUpdateTime>0,根据设置的时间刷
	新倍率。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
指令示例	

#### 指令 90 GTN\_GetCrdMPGModeEx

```
short GTN_GetCrdMPGMode(short core, short crd, short *pFifoEnd, TCrdMpgPrm
指令原型
          *pMpgPrm)
指令说明
          读取手轮导引功能参数(增强版,仅R688支持)。
指令类型
          立即指令。
                                                       章节页码
                                                                  无
          该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
指令参数
          内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
  core
          插补坐标系号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"插补坐标系序号"一栏。
  crd
          插补缓冲区数据结束标志, 0: 未结束, 1: 已结束。
pFifoEnd
          手轮导引功能参数结构体。
          typedef struct
          {
             short enable;
             short master;
             short filterTime:
             short mode;
             short fixedMpgVelCount;
             short pad1[3];
             long masterEven;
             long slaveEven;
             long pad2[2];
             double fixedMpgVel[MAX_CRDMPG_FIXEDMPGVEL];
             double ratioUpdateTime;
pMpgPrm
             double pad3[3];
          }TCrdMpgPrm;
          enable: 手轮导引功能使能, 0: 不使能, 1: 使能。
          master: 手轮主轴号,正整数。
          filterTime: 手轮主轴滤波时间,正整数,单位: ms。
          mode: 手轮导引模式
          CRD_MPG_MODE_BIDIRECTION(0):正负向都可以固定缓冲区模式
          CRD_MPG_MODE_POS(1): MPG正方向转动 正向插补
          CRD_MPG_MODE_NEG(-1): MPG负方向转动 正向插补
          CRD_MPG_MODE_WINDOW(2):正负向都可以滚动缓冲区模式
          fixedMpgVelCount: 手轮导引固定速度档位个数,正整数,取值范围: [0,8]。当
          fixedMpgVelCount=0时,不使用固定档位功能。
          masterEven: 手轮主轴比例。
          slaveEven: 手轮从轴比例。
          fixedMpgVel[MAX_CRDMPG_FIXEDMPGVEL]; : 手 轮 导 引 档 位 Ratio 值 ,
```

	fixedMpgVelCount>0时,对应的速度档位ratio必须大于零,且为递增关系。ratioUpdateTime: 手轮导引速度倍率刷新时间,取值范围: [0, 1000], 单位: ms。如果ratioUpdateTime=0,则默认200ms刷新一次,如果ratioUpdateTime>0,根据设置的时间刷新倍率。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令 指令示例	无

# 26. Event-Task 新增功能

## 指令 91 GTN\_AddTask

指令原型	short GTN_AddTask(short core, short taskType, void *pTaskData, short *pTaskIndex)
指令说明	设置事件触发的任务。(新增保存运控变量任务)
指令类型	立即指令。
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
	任务类型。
taskType	TASK_SAVE_MC_VAR(50): 保存运控变量
	任务相关数据结构体。
	保存运控变量结构体
	typedef struct
	{
pTaskData	short count;
praskrata	TWatchVar var{TASK_SAVE_MC_VAR_MAX};
	}TTaskSaveMcVar;
	count: 该任务需要保存的运控变量个数。
	var: 该任务需要保存的运控变量信息结构体数组,数组大小为count。
	TASK_SAVE_MC_VAR_MAX(5):该任务最多保存五个运控变量。
pTaskIndex	返回该事件的索引值,正整数,取值范围: [1,32]。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	无
	// 事件:
	// 第一路GPI从0变到1时,保存编码器3、编码器4的位置,以及第2路模拟量输入的值 // 事件触发次数为无限次触发
	// 事件融及价数为无限价融及
	short core,rtn;
	short eventIndex;
+N A → tol	short taskIndex;
指令示例	short eventTaskLinkIndex;
	TEvent event;
	TTaskSaveMcVar task;
	core = 1;
	// 设置保存变量触发事件

```
memset(&event,0,sizeof(TEvent));
event.loop = 0;//0: 无限次触发
event.var.type = WATCH_VAR_GPI;
event.var.index = 1;
event.condition = WATCH_CONDITION_CHANGE_TO;
event.value = 1;
// 设置需要保存的变量信息
memset(&task,0,sizeof(TTaskSaveMcVar));
task.count = 3;// 需要保存三个变量
task.var[0].type = WATCH_VAR_ENC_POS;
task.var[0].index = 3;
task.var[1].type = WATCH_VAR_ENC_POS;
task.var[1].index = 4;
task.var[2].type = WATCH_VAR_AI;
task.var[2].index = 2;
    rtn = GTN_ClearEvent(core);
if (0!=rtn)
{
    return rtn;
rtn = GTN_ClearTask(core);
if (0!=rtn)
    return rtn;
rtn = GTN_ClearEventTaskLink(core);
if (0!=rtn)
{
    return rtn;
rtn = GTN_AddEvent(core,pEvent,&eventIndex);
if (0!=rtn)
{
    return rtn;
rtn = GTN_AddTask(core,TASK_SAVE_MC_VAR,pTask,&taskIndex);
if (0!=rtn)
{
    return rtn;
rtn = GTN AddEventTaskLink(core,eventIndex,taskIndex,&eventTaskLinkIndex);
if (0!=rtn)
```

```
{
    return rtn;
}

rtn = GTN_EventOn(core,eventIndex,1);
if ( 0 != rtn )
{
    return rtn;
}
```

## 指令 92 GTN\_GetTaskSaveMcVarResult

	short GTN_GetTaskSaveMcVarResult(short core, short taskIndex, TWatchVar *pVar,
指令原型	doulbe *pValue, short count, short *pReadCount)
指令说明	读取保存运控变量任务已保存的值。
指令类型	立即指令。
指令参数	该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
taskIndex	事件的索引值,正整数,取值范围: [1,32]。
pVar	需要读取的运控变量信息结构体。
pValue	需要读取的运控变量值数组,数组实际读取到的大小为pReadCount。
count	需要读取的数据个数。
pReadCount	返回实际读取的数据个数。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	GTN_AddTask
重点说明	该指令读取方式为动态读取,已经读取过的数控制器将不在保存。
	/*****************
	/* 读取事件已经保存的数据 */
	/*************************************
	short count,readCount,sumCount;
	double encPos3[10],encPos4[10],adc2[10];
	short taskType;
	//先获取任务保存的变量信息
	rtn = GTN_GetTask(core,taskIndex,&taskType,&task);
指令示例	if (0!= rtn)
	{``
	return rtn;
	}
	sumCount = 0;
	//读取保存的前260个数据,每次读取十个数
	count = 10;

```
for (i=0; i<26; ++i)
         rtn =
GTN\_GetTaskSaveMcVarResult(core, taskIndex, \& task.var[0], encPos3, count, \& readCount);
         if (0!= rtn)
              return rtn;
         }
         rtn =
GTN_GetTaskSaveMcVarResult(core,taskIndex,&task.var[1],encPos4,count,&readCount);
         if (0!=rtn)
         {
              return rtn;
         rtn =
GTN_GetTaskSaveMcVarResult(core,taskIndex,&task.var[1],adc2,count,&readCount);
         if (0!=rtn)
         {
              return rtn;
         }
         sumCount += readCount;
         if (0 == readCount)
              break;
    }
```

# 27. 编码器相关配置功能

#### 指令 93 GTN\_SetEncoderMapRelation

指令原型	short GTN_SetEncoderMapRelation(short core,short masterEncType	,short	
相で原生	masterEncIndex,short mapEncType,short mapEncIndex)		
指令说明	设置编码器之间的映射关系		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
masterEncType	主编码器类型。		
masterEncIndex	主编码器的索引。		
mapEncType	映射编码器的类型。		
mapEncIndex	映射编码器的索引。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		

— 相关指令	
重点说明	控制器默认编码器——对应,可以通过该指令进行修改,比如:轴编码器的计数来源
<b>里</b> 点	修改为辅助编码器等。
	//设置轴1的编码器计数来源于辅助编码器1,之后辅助编码器1的计数会累加到轴1的
指令示例	编码器上
1日、人、小小川	short rtn;
	rtn = GTN_SetEncoderMapRelation(1,MC_ENCODER,1,MC_AU_ENCODER,1);

# 指令 94 GTN\_GetEncoderMapRelation

指令原型	short GTN_GetEncoderMapRelation(short core,short masterEncType,short
旧で原空	masterEncIndex,short *pMapEncType,short *pMapEncIndex)
指令说明	读取编码器之间的映射关系
指令类型	立即指令。
指令参数	该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
masterEncType	主编码器类型。
masterEncIndex	主编码器的索引。
pMapEncType	映射编码器的类型。
pMmapEncIndex	映射编码器的索引。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
重点说明	控制器默认编码器——对应,可以通过该指令进行修改,比如: 轴编码器的计数来
里	源修改为辅助编码器等。
指令示例	无

## 指令 95 GTN\_SetEncoderDeltaLimit

指令原型	short GTN_SetEncoderDeltaLimit(short core,short encType,short encIndex,long
	deltaLimit)
指令说明	设置编码器增量限制
指令类型	立即指令。
指令参数	该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
encType	主编码器类型。
encIndex	主编码器的索引。
deltaLimit	增量限制。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
金上兴四	控制器默认增量式编码器增量限制为32767,可以通过该指令进行修改,增量式编码
重点说明	器最大只能设置到 32767;绝对式编码器的增量和其线数有关系,无需设置。
指令示例	无

# 指令 96 GTN\_GetEncoderDeltaLimit

指令原型	short GTN_SetEncoderDeltaLimit(short core,short encType,short en	ncIndex,long	
相学原型	*pDeltaLimit)		
指令说明	读取编码器增量限制		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有6个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。	)	
епсТуре	主编码器类型。		
encIndex	主编码器的索引。		
pDeltaLimit	增量限制。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
重点说明			
指令示例	无		

# 28. GT 指令按照物理寻址

## 指令 97 GTN\_ReadPhysicalMap

指令原型	short GTN_ReadPhysicalMap(void)		
指令说明	初始化物理资源和逻辑资源的关系		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共无参数	平下人内	76
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令	用多篇用《及四直列表》		
	按於人無方体用 ConvertPhysical 功能函数之前调用		
重点说明	该指令要在使用 ConvertPhysical 功能函数之前调用		
指令示例	无		

## 指令 98 ConvertPhysical

指令原型	short ConvertPhysical(short core,short dataType,short terminal,short index)
指令说明	通过物理寻址获取对应的逻辑序号
指令类型	立即指令。
指令参数	该指令共无参数
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
	资源名称
dataType	MC_GPO(12):通用输出资源
	MC_GPI(4):通用输入资源
terminal	模块物理站号,正整数
ter iiiilai	从0开始寻址,本地站对应的站号为0
index	模块上相应的资源序号,正整数
mucx	从1开始寻址
	1、指令返回的是对应的逻辑资源序号,目前只支持 MC_GPI 和 MC_GPO 两类资源
指令返回值	GTN_SetDoBit(1,MC_GPO,ConvertPhysical(1,MC_GPO,1,1),0x0)//设置核 1 模块 1
	的第 1 路 Do 的通用输出为 0

	2、如果返回值为-1,则表示该功能函数执行失败
相关指令	
重点说明	
指令示例	无

# 29. 补偿功能

#### 指令 99 GTN\_SetLeadScrewCrossComp

2000年	short GTN_SetLeadScrewCrossComp(short core,short axis,short n,long startPos,long		
指令原型	lenPos,long *pCompPos,long *pCompNeg,short link)		
指令说明	加载交叉误差补偿表		
指令类型	立即指令。		
指令参数	该指令共有8个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。		
axis	被补偿轴轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏。		
n	补偿段数		
startPos	补偿开始位置		
lenPos	补偿总距离(每个补偿区间长度为: lenPos/(n-1))		
pCompPos	正向补偿表数组地址		
pCompNeg	负向补偿表数组地址		
link	关联轴,即参考"link"轴进行补偿,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"		
шк	一栏。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
重点说明			
指令示例	无		

#### 指令 100 GTN\_EnableLeadScrewCrossComp

指令原型	short GTN_EnableLeadScrewCrossComp(short core,short axis,short	rt mode)	
指令说明	开启或关闭交叉误差补偿功能		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏	0	
axis	被补偿轴轴号,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"轴	曲"一栏。	
mode	0-关闭; 1-开启		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
重点说明			
指令示例	无		

# 指令 101 GTN\_SetTransformOrthogonal

指令原型	short GT_SetTransformOrthogonal(short core,short index,

```
TTransformOrthogonal *pOrthogonal)
 指令说明
           设置平面坐标系非正交转换功能参数
 指令类型
           立即指令。
                                                     章节页码
                                                              无
 指令参数
           该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
  core
           内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
  index
           补偿模块,取值范围[1,2]
           非正交转换参数结构体, 定义如下:
           typedef struct
           {
              short source:
              short enable;
              short x;
              short y;
pOrthogonal
              double theta;
           } TTransformOrthogonal;
           source: 转换源, MC PROFILE 为规划, MC ENCODER 为编码器;
           enable: 0-不使能, 1-使能;
           x: x 坐标系映射的规划轴,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏;
           y: y 坐标系映射的规划轴,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏;
           theta: x 和 y 之间的夹角,取值范围(0,180),单位: 度。
指令返回值
           请参照指令返回值列表。
 相关指令
 重点说明
 指令示例
           无
```

#### 指令 102 GTN\_GetTransformOrthogonal

```
short GT_GetTransformOrthogonal(short core,short index,
 指令原型
             TTransformOrthogonal *pOrthogonal)
 指令说明
             获取平面坐标系非正交转换功能参数
 指令类型
             立即指令。
                                                            章节页码
                                                                       无
 指令参数
             该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
             内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
  core
  index
             补偿模块,取值范围[1,2]。
             非正交转换参数结构体, 定义如下:
             typedef struct
             {
                short source;
                short enable;
pOrthogonal
                short x;
                short y;
                double theta;
             } TTransformOrthogonal;
             source: 转换源, MC_PROFILE 为规划, MC_ENCODER 为编码器;
             enable: 0-不使能, 1-使能;
```

	x: x 坐标系映射的规划轴,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏; y: y 坐标系映射的规划轴,取值范围请参照指令参数范围中的"轴"一栏;
	theta: $x$ 和 $y$ 之间的夹角,取值范围(0,180),单位: 度。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
重点说明	
指令示例	无

# 指令 103 GTN\_GetTransformOrthogonalPosition

指令原型	short GT_GetTransformOrthogonalPosition(short index,double *pP	ositionX,doubl	e
相学原生	*pPositionY)		
指令说明	获取平面坐标系非正交转换后的各轴位置		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。	0	
index	补偿模块,取值范围[1,2]。		
pPositionX	X 轴的位置,单位 pulse。		
pPositionY	Y 轴的位置,单位 pulse。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
重点说明			
指令示例	无		

# 30. 插补单步执行功能

# 指令 104 GTN\_CrdStepMode

指令原型	short GTN_CrdStepMode (short core, short mask, short option)
指令说明	设置插补运动的单步执行模式
指令类型	立即指令,调用后立即生效。章节页码错误!未签。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照 <b>错误!未找到引用源。</b> 中的"内核"一栏
	从 bit0~bit1 按位表示坐标系号。
	bit0 对应坐标系 1, bit1 对应坐标系 2。
mask	0: 设置不生效, 1: 设置生效。
	即, 0x1 表示设置坐标系 1 的参数生效, 0x2 表示设置坐标系 2 的参数生效, 0x3 表示同
	时设置坐标系1和坐标系2的参数生效。
	单步执行插补段的停止方式。
option	bit0 对应坐标系 1, bit1 对应坐标系 2。
орион	0: 平滑停止,1: 紧急停止。
	例如, 0x1 表示坐标系 1 单步执行停止时为紧急停止, 坐标系 2 为平滑停止。
指令返回值	请参照指令返回值列表
相关指令	无。

# 指令示例

#### 指令 105 GTN\_CrdStartStep

指令原型	short GTN_CrdStartStep (short core, short mask, short option)
指令说明	启动插补运动的单步执行,每次调用这条指令,都执行一条插补指令。
指令类型	立即指令,调用后立即生效。章节页码错误!未签。
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照 <b>错误!未找到引用源。</b> 中的"内核"一栏
	从 bit0~bit1 按位表示坐标系号。
	bit0 对应坐标系 1, bit1 对应坐标系 2。
mask	0:设置不生效, 1:设置生效。
	即,0x1 表示设置坐标系 1 的参数生效,0x2 表示设置坐标系 2 的参数生效,0x3 表示同
	时设置坐标系1和坐标系2的参数生效。
	从 bit0~bit1 按位表示坐标系需要单步启动执行的缓存区的编号。
option	bit0 对应坐标系 1, bit1 对应坐标系 2。
	0: 单步启动坐标系中 FIFO0 的插补运动, 1: 单步启动坐标系中 FIFO1 的插补运动。
指令返回值	请参照指令返回值列表
相关指令	无。
指令示例	

## 31. 平滑功能

## 指令 106 GTN\_SetStopSmoothTime


指令原型	short GTN_SetStopSmoothTime(short core,short profile,short smooth	othTime)	
指令说明	设置异常停止的平滑时间		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏	0	
profile	规划器编号,从1开始。		
smoothTime	异常停止的平滑时间,取值范围: [0,50],单位:毫秒;		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
重点说明			
指令示例	无		


# 指令 107 GTN\_GetStopSmoothTime

指令原型	short GTN_GetStopSmoothTime(short core,short profile,short *pS	moothTime)	
指令说明	获取异常停止的平滑时间		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有3个参数,参数的详细信息如下。		

core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
profile	规划器编号,从1开始。
pSmoothTime	获取到的异常停止的平滑时间,单位:毫秒;
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
重点说明	
指令示例	无


#### 指令 108 GTN\_SetAxisMotionSmooth





指令 109 GTN\_GetAxisMotionSmooth

<b>V</b>	CCAAISM TO GOING OUT
指令原型	short GTN_GetAxisMotionSmooth(short core,short axis,double *pTime, double *pK)
指令说明	读取轴的平滑时间和平滑系数。
指令类型	立即指令。     章节页码   无
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
axis	轴编号,从1开始。
pTime	平滑时间,取值范围: [0,60],单位: ms time 为 0 时,不进行轴平滑。一般建议设置为 20~50ms。
pK	平滑系数,取值范围: [0,100)。一般建议设置为 15~18。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
重点说明	
指令示例	设置平滑时间之前的速度-时间曲线,如图所示:  平滑时间>0  K=0  t
	设置平滑时间之后的速度-时间曲线,如图所示:



指令 110 GTN\_SetCrdJerkTime

指令原型	short GTN_SetCrdJerkTime(short core, short crd, double jerkTime, double coef)
指令说明	设置插补运动的平滑时间和平滑系数。
指令类型	立即指令。
指令参数	该指令共有4个参数,参数的详细信息如下。
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏。
crd	插补坐标系编号,从1开始。
* I TD*	平滑时间,取值范围: [0, 120],单位: ms
jerkTime	time 为 0 时,不进行轴平滑。一般建议设置为 20~50ms。
coef	平滑系数,取值范围: [0,100)。一般建议设置为 15~18。
指令返回值	请参照指令返回值列表。
相关指令	
重点说明	
指令示例	无

指令 111 GTN\_GetCrdJerkTime

指令原型	short GTN_GetCrdJerkTime(short core, short crd, double *pJerkTi	me, double *p0	Coef)
指令说明	读取插补运动的平滑时间和平滑系数。		
指令类型	立即指令。	章节页码	无
指令参数	该指令共有 4 个参数,参数的详细信息如下。		
core	内核,正整数,取值范围请参照指令参数范围中的"内核"一栏	ס	
crd	插补坐标系编号,从1开始。		
n IorlzTimo	平滑时间,取值范围: [0, 120],单位: ms		
pJerkTime	time 为 0 时,不进行轴平滑。一般建议设置为 20~50ms。		
pCoef	平滑系数,取值范围: [0,100)。一般建议设置为 15~18。		
指令返回值	请参照指令返回值列表。		
相关指令			
重点说明			
指令示例	无		

# 32. 模块断线状态及安全模式设置

#### 指令 112 GTN\_RN\_GetStationOfflineCount

指令原型	GT_API GTN_RN_GetStationOfflineCount(short cardIndex, long *	pStationPhyId,
	short count, short *pStationOfflineCount)	
指令说明	读取从站网络连接状态	
指令类型	立即指令。	章节页码
指令参数	该指令共有 4 个参数	
cardIndex	卡号,从1开始。	
pStationPhyId	网络中,断线站的详细 ID 信息,其输入为数组,大小为 cou	nt
count	网络中,接的站的总数,卡是第0号站,站的总数为(从站	数量+1)。
pStationOfflineCount	网络中,断线的站的个数	
指令返回值		
相关指令		
重点说明		
指令示例	无	

#### 指令 113 GTN\_RN\_SetStationSafeModeOut

	GT_API GTN_RN_SetStationSafeModeOut(short cardIndex, short stationPhyId, short type,
指令原型	short index, short *pEnable, double *pValue, short count)
指令说明	设置从站物理资源的安全模式。
指令类型	立即指令。    章节页码
指令参数	该指令共有7个参数。
cardIndex	卡号,从1开始。
stationPhyld	从站的索引,从 0 开始,控制卡或者有本地资源的控制器站号为 0 。
StationFilyiu	
An una na	从站资源类型,目前支持的资源类型:
type	MC_ENABLE
	MC_GPO
index	从站资源的物理索引。
n Enghlo	从站资源的安全模式的使能开关,
pEnable	0:关闭安全模式,1:打开安全模式,定义的 pEnable 数组大小应和 count 保持一致。
	从站进入安全模式后,该资源的期望输出值,定义的 pValue 数组大小应和 count 保持一
	致。
pValue	type = MC_ENABLE 时,0:下使能,1:上使能;
	type = MC_GPO 时,0:拉高,1:拉低。
count	需要设置安全模式的从站物理资源个数。
指令返回值	
相关指令	
重点说明	
指令示例	无
111 4 71 101	лі

指令 114 GTN\_RN\_ClearStationSafeModeStatus

指令原型	GT APIGTN RN (	ClearStationSafeModeStatus(	short cardIndex, short station Phy	/ld)	

指令说明	手动清除从站安全模式状态。	_
指令类型	立即指令。	章节页码
指令参数	该指令共2个参数。	
cardIndex	卡号,从1开始。	
stationPhyId	从站的索引,从0开始,控制卡或者有本地资源的控制器站号为0	0
指令返回值		
相关指令		
重点说明		
指令示例	无	

# 指令 115 GTN\_RN\_SetStationSafeModeControl

指令原型	GT_API GTN_RN_SetStationSafeModeControl(short cardIndex, short stationPhyId,
相で原空	short enable, short clearMode)
指令说明	从站安全模式总开关以及安全模式清除类型。
指令类型	立即指令。                      章节页码
指令参数	该指令共4个参数。
cardIndex	卡号,从1开始。
stationPhyld	从站的索引,从0开始,控制卡或者有本地资源的控制器站号为0。
enable	从站安全模式使能开关,0:禁止安全模式,1:使能安全模式。
clearMode	从站处于安全模式时,安全模式状态的清除方式,
Cleariviode	0: 手动清除安全状态, 1: 自动清除安全状态。
指令返回值	
相关指令	
重点说明	
指令示例	无

# 指令 116 GTN\_RN\_IlinkSetSafeModeOut

指令原型	GT_API GTN_RN_IlinkSetSafeModeOut(short cardIndex, short stationPhyId,
相学原坐	short modulePhyId, short type, short index, short *pEnable, double *pValue, short count)
指令说明	设置扩展模块物理资源安全模式。
指令类型	立即指令。                      章节页码
指令参数	该指令共8个参数。
cardIndex	卡号,从1开始。
stationPhyId	从站的索引,从0开始,控制卡或者有本地资源的控制器站号为0。
modulePhyId	扩展模块的索引,用户接口从1开始
	扩展模块资源类型,目前支持的资源类型为:
type	MC_EXT_DO
	MC_EXT_AO
index	扩展模块资源的物理索引
nEnable	扩展模块资源安全模式的使能开关,
pEnable	0: 关闭安全模式, 1: 打开安全模式, 定义的数组大小应和 count 保持一致。
pValue	扩展模块进入安全模式后,该资源的期望输出值,定义的数组大小应和 count 保持一致,
pvalue	type = MC_EXT_DO 时,0:不输出,1:输出;

	type = MC_EXT_AO 时,根据期望的值输出。
count	需要设置为安全模式的资源个数。
指令返回值	
相关指令	
重点说明	
指令示例	无

## 指令 117 GTN\_RN\_IlinkClearSafeModeStatus

指令原型	GT_API GTN_RN_IlinkClearSafeModeStatus(short cardIndex, short stationPhyId,
相で原空	short modulePhyId)
指令说明	扩展模块手动清除从站安全模式状态
指令类型	立即指令。                       章节页码
指令参数	该指令共3个参数。
cardIndex	卡号,从1开始。
stationPhyId	从站的索引,从0开始,控制卡或者有本地资源的控制器站号为0。
modulePhyId	扩展模块的索引,用户接口从1开始。
指令返回值	
相关指令	
重点说明	
指令示例	无

#### 指令 118 GTN\_RN\_IlinkSetSafeModeControl

指令原型	GT_API GTN_RN_IlinkSetSafeModeControl(short cardIndex, short stationPhyId,
相で原金	short modulePhyId, short enable, short clearMode)
指令说明	设置扩展模块物理资源安全模式的总开关以及安全模式清除类型。
指令类型	立即指令。                       章节页码
指令参数	该指令共5个参数
cardIndex	卡号,从1开始。
stationPhyId	从站的索引,从0开始,控制卡或者有本地资源的控制器站号为0
modulePhyId	扩展模块的索引,用户接口从1开始
enable	扩展模块安全模式使能开关,0:禁止安全模式,1:使能安全模式
clearMode	扩展模块处于安全模式时,安全模式状态的清除方式,
Clear Mode	0: 手动清除安全状态, 1: 自动清除安全状态。
指令返回值	
相关指令	
重点说明	
指令示例	无

## 33. 网络恢复指令

## 指令 119 GTN\_RN\_Recover

指令原型	GT_API GTN_RN_Recover(short cardIndex)
指令说明	网络恢复指令。

_ 指令类型	立即指令。	章节页码	
指令参数	该指令共1个参数		
cardIndex	卡号,从1开始。		
指令返回值			
相关指令			
重点说明			
指令示例	无		

# 34. 批量读取控制器状态

# 指令 120 GTN\_GetMcVarArray

指令原型	GT_API GTN_GetMcVarArray(short core, short resInfoCount, TMcVarResInfo	
	*pResInfo)	
指令说明	批量读取控制器状态数据。	
指令类型	立即指令。                章节页码	
指令参数	该指令共3个参数	
core	核号,从1开始。	
resInfoCount	资源个数,该值为pResInfo数组的大小	
	读取控制器的资源状态的结构体数组	
	struct typedef	
	{	
	short resType;	
	short resIndex;	
	short resSubIndex;	
	short resCount;	
	short resValue[256];	
	}TMcVarResInfo;	
	resType:设置资源的类型,填watch功能支持采集的类型	
	resIndex: 设置资源的逻辑索引	
	resSubIndex: 设置资源的二级逻辑索引	
	resValue: 获取的资源状态数据	
pResInfo		
	resType可填的类型有: (即watch功能支持的类型)	
	// MC 时钟,以ms 为单位	
	#define WATCH_VAR_CLOCK (1200)	
	// MC 时钟,以规划周期为单位(us)	
	#define WATCH_VAR_PRF_LOOP (1201)	
	// Profile 规划位置	
	#define WATCH_VAR_PRF_POS (6000)	
	// Profile 规划速度	
	#define WATCH_VAR_PRF_VEL (6001)	
	// Profile 规划加速度	
	#define WATCH_VAR_PRF_ACC (6002)	
	// Profile 运动状态	
	#define WATCH_VAR_PRF_RUN (6200)	

```
// 插补运动合成规划位置
#define WATCH_VAR_CRD_PRF_POS (8000)
// 插补运动合成规划速度
#define WATCH_VAR_CRD_PRF_VEL (8001)
// 插补运动合成规划加速度
#define WATCH_VAR_CRD_PRF_ACC (8002)
// 插补运动状态
#define WATCH_VAR_CRD_RUN (8200)
// 插补段号
#define WATCH_VAR_CRD_SEGMENT_NUMBER (8202)
// 插补用户段号
#define WATCH_VAR_CRD_SEGMENT_NUMBER_USER (8203)
// 插补接收指令
#define WATCH_VAR_CRD_COMMAND_RECEIVE (8204)
// 插补执行指令
#define WATCH VAR CRD COMMAND EXECUTE (8205)
// SCAN 合成规划位置
#define WATCH_VAR_SCAN_PRF_POS (18000)
// SCAN 合成规划速度
#define WATCH_VAR_SCAN_PRF_VEL (18001)
// SCAN 合成规划加速度
#define WATCH_VAR_SCAN_PRF_ACC (18002)
// SCAN 的X 轴规划位置
#define WATCH_VAR_SCAN_PRF_POS_X (18010)
// SCAN 的Y 轴规划位置
#define WATCH_VAR_SCAN_PRF_POS_Y (18020)
// SCAN 运动状态
#define WATCH_VAR_SCAN_RUN (18200)
// SCAN 段号
#define WATCH VAR SCAN SEG NUMBER (18202)
// 激光HSIO
#define WATCH_VAR_LASER_HSIO (18600)
// 激光能量
#define WATCH_VAR_LASER_POWER (18601)
// AXIS 规划位置
#define WATCH_VAR_AXIS_PRF_POS (20000)
// AXIS 规划速度
#define WATCH_VAR_AXIS_PRF_VEL (20001)
// AXIS 规划加速度
#define WATCH_VAR_AXIS_PRF_ACC (20002)
// 编码器位置
#define WATCH_VAR_ENC_POS (30000)
// GPI
#define WATCH_VAR_GPI (31000)
```

#define WATCH\_VAR\_GPO (32000)

	// 捕获状态
	#define WATCH_VAR_TRIGGER_STATUS (38001)
	// 位置环跟随误差
	#define WATCH_VAR_POS_LOOP_ERROR (40000)
	// Watch 采集次数
	#define WATCH_VAR_WATCH_TIME
指令返回值	
相关指令	
重点说明	
指令示例	无

## 35. 串行通讯指令 (本地 485/232 通信指令)

本章节的 485 / 232 通信功能是通过 FPGA 实现的,非控制器系统(Windows 系统)的 232 通信。对于等环网控制器,也可以使用 35. 串行通讯指令(通用 485/232 通信指令)章节的指令。

#### 指令 121 GT\_RN\_ComOpen

指令原型	short GT_RN_ComOpen(short index)	
指令说明	打开FPGA转串口模块。	
指令类型	立即指令。	章节页码
指令参数	该指令共1个参数	
index	卡号,取值从0开始。该版本目前只支持index=0。	
指令返回值	参照指令返回值列表	
相关指令	GT_RN_ComClose	
重点说明		
指令示例	例程 5-6:	

#### 指令 122 GT\_RN\_ComClose

指令原型	short GT_RN_ComClose(short index)	
指令说明	关闭FPGA转串口模块。	
指令类型	立即指令。	章节页码
指令参数	该指令共1个参数	
index	卡号,取值从0开始。该版本目前只支持index=0。	
指令返回值	参照指令返回值列表	
相关指令	GT_RN_ComOpen	
重点说明		
指令示例	例程 5-6:	

#### 指令 123 GT\_RN\_ComRead

指令原型	short GT_RN_ComRead(short index, unsigned long readLen, unsigned long* pResLen, unsigned char * pData)
指令说明	从串口读取数据。

指令类型	立即指令。	章节页码	
指令参数	该指令共4个参数		
index	卡号,取值从0开始。该版本目前只支持index=0。		
readLen	预计读取的数据长度(byte)。		
pResLen	实际读取的数据长度(byte)。		
pData	读取的数据的指针首地址。		
指令返回值	参照指令返回值列表		
相关指令	GT_RN_ComWrite		
重点说明			
指令示例	例程 5-6:		

# 指令 124 GT\_RN\_ComWrite

指令原型	short GT_RN_ComWrite(short index, unsigned long writeLen, unsigned long*
	pResLen, unsigned char * pData)
指令说明	从串口发送数据。
指令类型	立即指令。 章节页码
指令参数	该指令共4个参数
index	卡号,取值从0开始。该版本目前只支持index=0。
writeLen	预计发送的数据长度(byte)。
pResLen	实际发送的数据长度(byte)。
pData	发送的数据的指针首地址。
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	GT_RN_ComRead
重点说明	
指令示例	例程 5-6:

# 指令 125 GT\_RN\_ComGetState

指令原型	short GT_RN_ComGetState(short index, unsigned char * pState)
指令说明	获取串口状态。
指令类型	立即指令。 章节页码
指令参数	该指令共2个参数
index	卡号,取值从0开始。该版本目前只支持index=0。
	获取的状态值指针地址,返回值的具体含义如下:
	bit[3:0]错误指示; bit[5:4]发送接收缓存区状态
	Bit0:奇偶校验错误位,1表示有错误,0表示无错误
	Bit1: 停止位错误位,1表示有错误,0表示无错误
nStata	Bit2:接收buffer溢出标志位,1表示有错误,0表示无错误
pState	Bit3: 发送缓冲区溢出,1表示有错误,0表示无错误
	Bit4: 发送缓存区状态指示,1 - 满此时不能够在向发送缓冲区写数据,
	0 - 缓冲区有空余,可以写数据
	Bit5:接收缓冲区状态指示,-缓冲区内部有有效数据,可以读取,0 -
	缓冲区内部没有数据,不可以读取
指令返回值	参照指令返回值列表

相关指令	
重点说明	
指令示例	例程 5-6:

## 指令 126 GT\_RN\_ComSetSettings

指令原型	short GT_RN_ComSetSettings(short index, unsigned long baudrate,
相で原空	unsigned char stopBits, unsigned char parity)
指令说明	设置串口参数。
指令类型	立即指令。          章节页码
指令参数	该指令共4个参数
index	卡号,取值从0开始。该版本目前只支持index=0。
haudrata	波特率,默认9600,
baudrate	支持100、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、57600、115200
stopBits	stopbits为停止位
Stoppits	参数0为一个停止位,参数2为两个停止位
parity	parity为校验位
parity	参数 0 为无校验,参数 1 为 ODD 校验,参数 2 为 EVEN 校验
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	
重点说明	
指令示例	例程 5-6:

# 指令 127 GT\_RN\_ComClearErr

指令原型	short GT_RN_ComClearErr(short index, unsigned char flag)	
指令说明	清除串口状态。	
指令类型	立即指令。 章节页码	
指令参数	该指令共2个参数	
index	卡号,取值从0开始。该版本目前只支持index=0。	
flag	清除错误状态 参数1清除发送buffer,参数2清除接收buffer other无效	
指令返回值	参照指令返回值列表	
相关指令		
重点说明		
指令示例	例程 5-6:	

## 指令 128 GT\_RN\_ComSetMode

指令原型	short GT_RN_ComSetMode(short index,unsigned short comMode)
指令说明	设置串口电平模式。
指令类型	立即指令。 章节页码
指令参数	该指令共2个参数
index	卡号,取值从0开始。该版本目前只支持index=0。
comMode	电平参数,默认值为0

	参数意义如下:
	0-RS232, 1-RS485, 2-RS422
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	
重点说明	
指令示例	例程 5-6:

## 36. 串行通讯指令 (通用 485/232 通信指令)

本章节的 485/232 通信功能是通过 FPGA 实现的,非控制器系统(Windows 系统)的 232 通信,适用于本地和远程的通信。

gt\_rm.dll的版本号从2021,08,23,01开始支持对本地的串口操作。gt\_rm.dll的版本号可以通过点击文件,右键查看属性中查看详细信息。

指令 129 GTN\_RN\_SerialComOpen

指令原型	short GTN_RN_SerialComOpen(short cardIndex, short stationphyId,
	short comIndex)
指令说明	打开FPGA转串口模块。
指令类型	立即指令。          章节页码
指令参数	该指令共3个参数
cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	GTN_RN_SerialComClose
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯(通用485/232通讯指令)

指令 130 GTN\_RN\_SerialComClose

指令原型	short GTN_RN_SerialComClose(short cardIndex, short stationphyId, short
	comIndex)
指令说明	关闭FPGA转串口模块。
指令类型	立即指令。   章节页码
指令参数	该指令共3个参数
cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	GTN_RN_SerialComOpen
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯(通用485/232通讯指令)

# 指令 131 GTN\_RN\_SerialComRead

	about CTN, DN, Coris Com Dead/short confliction, about stational and
	short GTN_RN_SerialComRead(short cardIndex, short stationphyId,
指令原型	short comIndex, unsigned long readLen, unsigned long* pResLen,
	unsigned char * pData)
指令说明	从串口读取数据。
指令类型	立即指令。        章节页码
指令参数	该指令共6个参数
cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
readLen	预计读取的数据长度(byte)。
pResLen	实际读取的数据长度(byte)。
pData	读取的数据的指针首地址。
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	GTN_RN_SerialComWrite
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯 (通用485/232通讯指令)

# 指令 132 GTN\_RN\_SerialComWrite

指令原型	short GTN_RN_SerialComWrite(short cardIndex, short stationphyId, short comIndex, unsigned long writeLen, unsigned long* pResLen, unsigned char * pData)
指令说明	从串口发送数据。
指令类型	立即指令。        章节页码
指令参数	该指令共6个参数
cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
writeLen	预计发送的数据长度(byte)。
pResLen	实际发送的数据长度(byte)。
pData	发送的数据的指针首地址。
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	GTN_RN_SerialComRead
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯 (通用485/232通讯指令)

#### 指令 133 GTN\_RN\_SerialComGetState

指令原型	short GTN_RN_SerialComGetState(short cardIndex, short stationphyId,
	short comIndex, unsigned char *pState)
指令说明	获取串口状态。
指令类型	立即指令。          章节页码
指令参数	该指令共4个参数

cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
	获取的状态值指针地址,返回值的具体含义如下:
	bit[3:0]错误指示; bit[5:4]发送接收缓存区状态
	Bit0:奇偶校验错误位,1表示有错误,0表示无错误
	Bit1: 停止位错误位,1表示有错误,0表示无错误
nStata	Bit2:接收buffer溢出标志位,1表示有错误,0表示无错误
pState	Bit3: 发送缓冲区溢出,1表示有错误,0表示无错误
	Bit4: 发送缓存区状态指示,1 -满此时不能够在向发送缓冲区写数据,
	0 - 缓冲区有空余,可以写数据
	Bit5:接收缓冲区状态指示,-缓冲区内部有有效数据,可以读取,0 -
	缓冲区内部没有数据,不可以读取
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯(通用485/232通讯指令)

## 指令 134 GTN\_RN\_SerialComSetSettings

	short GTN_RN_SerialComSetSettings(short cardIndex, short stationphyId,
指令原型	short comIndex, unsigned long baudrate, unsigned char stopBits,
	unsigned char parity)
指令说明	设置串口参数。
指令类型	立即指令。 章节页码
指令参数	该指令共4个参数
cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
baudrate	波特率,默认9600,
baudrate	支持100、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、57600、115200
stopBits	stopbits为停止位
Stopbits	参数0为一个停止位,参数2为两个停止位
parity	parity为校验位
	参数0为无校验,参数1为ODD校验,参数2为EVEN校验
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯(通用485/232通讯指令)

#### 指令 135 GTN\_RN\_SerialComClearErr

指令原型	short GTN_RN_SerialComClearErr(short cardIndex, short stationphyld, short
	comIndex, unsigned char flag)
指令说明	清除串口状态。

_ 指令类型	立即指令。 章节页码
指令参数	该指令共4个参数
cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
flag	清除错误状态 参数1清除发送buffer,参数2清除接收buffer other无效
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯 (通用485/232通讯指令)

## 指令 136 GTN\_RN\_SerialComSetMode

指令原型	short GTN_RN_SerialComSetMode(short cardIndex, short stationphyId, short comIndex, unsigned short comMode)
指令说明	设置串口电平模式。
指令类型	立即指令。         章节页码
指令参数	该指令共4个参数
cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
	电平参数,默认值为0。
comMode	参数意义如下:
	0-RS232, 1-RS485, 2-RS422
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯(通用485/232通讯指令)

# 指令 137 GTN\_RN\_SerialComGetRecvFifoCnt

指令原型	short GTN_RN_SerialComGetRecvFifoCnt(short cardIndex, short stationPhyId,
117原坐	short comIndex,short* pCount)
指令说明	获取串口接收缓冲区数据数量。
指令类型	立即指令。         章节页码
指令参数	该指令共4个参数
cardIndex	卡号,取值从1开始。
stationphyld	站号,取值范围[064]。
comIndex	串口号,取值范围[14]。
pCount	读取的串口接收缓冲区数据的数量(Byte)。
指令返回值	参照指令返回值列表
相关指令	
重点说明	
指令示例	例程 5-7: 485串行通讯(通用485/232通讯指令)

# 五、例程

#### 1、 例程 5-1: 重频模式例程

如果激光器是使用上升沿触发的外控模式控制出光,使用 PSO 功能时,如果 PSO 的脉冲输出的上升沿和激光器的固定频率的上升沿不在同一时刻,则 PSO 的输出会丢失,出现 PSO 输出不均匀的现象。

使用 PSO 重频功能可以避免这样问题, PSO 重频功能会自动根据激光器的固定频率调整 PSO 的输出频率,确保 PSO 的输出均匀。

激光器的固定频率可以通过软件设置(内部重频模式),也可以通过外部激光器信号接入(外部重频模式)。具体设置详见 GTN\_SetPosComparePsoSyncPrm 指令。

```
// 重频模式例程
   // 设置PSO内部重频模式,内部重频频率为kHz
   // ... ...
   // 打开运动控制器
   // ... ...
   short sRtn;
   // 循环变量
   int i:
   // 设置控制权的变量
   short permit;
   // 位置比较输出模式结构体
   TPosCompareMode mode;
   TPosComparePsoPrm psoPrm;
  // 设置控制权
   permit = 0x2;
   // 设置第一路HSO为第一路位置比较输出模式
   sRtn = GTN_SetTerminalPermitEx(core,
                             1.
                                       // 模块栈号
                             MC_HSO,
                                       // MC_HSO高速io输出
                             &permit,
                                       // 设置第一路位置比较输出有效bit1: 第一路位置
比较输出, bit2第二路位置比较输出, 0: 无效1: 有效
                                       // 设置起始硬件信号输出通道索引为
                             1.
                                       // 设置的硬件信号输出通道个数为
                             1);
   // 设置第一路GPO为第一路位置比较输出模式
   sRtn = GTN SetTerminalPermitEx(core,1, MC GPO, &permit, 1, 1);
   // 停止位置比较输出
   sRtn = GTN_PosCompareStop(core, index);
   // 清空位置比较输出数据
   sRtn = GTN_PosCompareClear(core, index);
```

```
TPosCompareMode posCompareMode;
sRtn = GTN_GetPosCompareMode(1, 1, &posCompareMode);
                                   // 一维线性位置比较输出
posCompareMode.dimension = 1;
                                   // 0: FIFO模式1:linear 2: 等间距输出模式
posCompareMode.mode = 2;
posCompareMode.outputMode = 0;
                                       //0: 脉冲
posCompareMode.outputPulseWidth = 20; // 设置脉冲宽度
                                      // 0: 编码器1: 规划器
posCompareMode.sourceMode = 1;
                                       //x轴对应轴
posCompareMode.sourceX = 1;
                                       // x轴对应轴
posCompareMode.sourceY = 1;
posCompareMode.outputCounter = 1;
sRtn = GTN_SetPosCompareMode(1, 1, &posCompareMode);
// 设置PSO内部重频模式,内部重频频率为100kHz
// 如果是PSO外部重频模式,需要接入外部重频信号(激光器)
short posSyncMode;
posSyncMode = POS_COMPARE_MODE_PSO_SYNC_INTERNAL_SIGNAL;
sRtn = GTN_SetPosComparePsoSyncPrm(1, 1, posSyncMode, 100);
sRtn = GTN_GetPosComparePsoPrm(1, 1, &psoPrm);
psoPrm.count = 1;
                       // 重频功能开启后, PSO输出频率由8.928kHz调整为9.09kHz
psoPrm.syncPos = 112;
sRtn = GTN SetPosComparePsoPrm(1, 1, &psoPrm);
// 启动位置比较功能
sRtn = GTN_PosCompareStart(1, 1);
// 将轴设置为Jog模式
TJogPrm jog;
sRtn = GTN\_ZeroPos(1, 1, 8);
sRtn = GTN\_PrfJog(1, 1);
sRtn = GTN\_GetJogPrm(1, 1, \&jog);
jog.acc = 1000;
jog.dec = 1000;
sRtn = GTN\_SetJogPrm(1, 1, \&jog);
sRtn = GTN\_SetVel(1, 1, 1000);
// 启动轴的Jog运动
sRtn = GTN\_Update(1, 1);
```

#### 2、 例程 5-2: 设置驱动器为周期同步速度模式

```
// ***************
// 设置驱动器为周期同步速度模式,并进行点位运动
// *****************
void SetAxisErrorStsLink (void)
   short rtn;
   short core = 1, axis = 1;
   //开卡
   rtn = GTN\_Open(5,2);
   //控制卡重置
   rtn = GTN_Reset(1);
   //取消轴报警
   rtn = GTN_AlarmOff(core,axis);
   //取消轴限位
   rtn = GTN_LmtsOff(core,axis);
   //清除轴状态
   rtn = GTN_ClrSts(core,axis);
   //清除位置信息
   rtn = GTN_ZeroPos(core,axis);
   short motionMode, mode;
   mode = 0;
   //设置控制卡环路模式
   rtn = GTN_CtrlMode(core,axis,mode);//mode=0, 控制卡上轴设置为位置环, mode=1控制卡设置为脉冲
模式
   //读取驱动器环路模式
   rtn = GTN_GetMotionMode(core,axis,&motionMode);
   motionMode = 6:
   //设置驱动器环路模式
   rtn = GTN_SetMotionMode(core,axis, motionMode);// motionMode= 6 驱动器设置为周期同步速度模式,
motionMode = 5 驱动器设置为周期同步位置模式; 当motionMode = 6时 mode必须为0, 当motionMode = 5
时,mode必须为1。
   rtn = GTN_GetMotionMode(core,axis,&motionMode);
   //pid参数,根据实际需要调试
   TPid pid;
   //读取一组PID
   rtn = GTN GetPid(core,axis,1,&pid);
   UpdateData(true);
   pid.kp = 0.05;
   pid.limit = 100;
   //设置一组PID
   rtn = GTN SetPid(core,axis,1,&pid);
```

```
//设置axis轴为点位运动模式
   rtn = GTN_PrfTrap(core,axis);
   //点位运动参数
     TTrapPrm trap;
   //读取axis轴点位运动参数
   rtn = GTN_GetTrapPrm(core,axis, &trap);
   // 设置需要修改的运动参数
   trap.acc = 0.25;
   trap.dec = 0.125;
   trap.smoothTime = 25;
   // 设置点位运动参数
   rtn = GTN_SetTrapPrm(core,axis, &trap);
       long pos;
   pos = 1000;
   // 设置AXIS轴的目标位置
   rtn = GTN SetPos(core,axis, pos);
   // 设置AXIS轴的目标速度
     double vel;
     vel = 50:
   rtn = GTN_SetVel(core,axis, vel);
   // AXIS轴的上使能
   rtn = GTN_AxisOn(core,axis);
   // 启动AXIS轴的运动
   rtn = GTN\_Update(1,1 << (axis-1));
   long sts;
   double prfPos;
   do
       // 读取AXIS轴的状态
       rtn = GTN\_GetSts(1,1, &sts);
       // 读取AXIS轴的规划位置
       rtn = GTN_GetPrfPos(1,1, &prfPos);
       printf("sts=0x%-10lxprfPos=%-10.1lf\r", sts, prfPos);
       }while(sts&0x400);// 等待AXIS轴规划停止
}
3、 例程 5-3: 设置驱动器为周期同步速度模式,并通过 setdac 控制运动。
// ********************************
// 设置驱动器为周期同步速度模式,并通过 setdac 控制运动
// *********************************
   short rtn;
   short motionMode;
   short axis;
   axis = 1;
   //控制卡开卡并初始化
```

```
//目标轴下伺服使能
   rtn = GTN_AxisOff(1,axis);
   //控制卡上轴设置为开环
   rtn = GTN_CtrlMode(1,axis,1);
   //读取驱动器模式
   rtn = GTN_GetMotionMode(1,axis,&motionMode);
   //驱动器设置为周期同步速度模式
   motionMode = 6;
   rtn = GTN SetMotionMode(1,axis,6);
   //读取驱动器模式
   rtn = GTN_GetMotionMode(1,axis,&motionMode);
   //周期同步速度模式下的目标速度参数(假设驱动器最大速度为5000rpm)
   short dacValue;
   dacValue = 327; //目标速度为327*5000/32767=49.897rpm
   //目标轴上伺服使能
   rtn = GTN AxisOn(1,axis);
   //设置目标速度,参数范围[-32767,32767],当dacValue为32767时,目标速度达到驱动器设置的最大速度
   rtn = GTN_SetDac(1,axis,&dacValue);
   //等待运动完成
   dacValue = 0;
   //设置目标速度(dacValue设为0时即表示目标轴停止运动)
   rtn = GTN_SetDac(1,axis,&dacValue);
4、 例程 5-4: 设置驱动器为周期同步速度模式,并通过 SetDrvPrfVel 控制运动。
// *********************************
// 设置驱动器为周期同步速度模式,并通过 SetDrvPrfVel 控制运动
// *********************************
   short rtn;
   short motionMode;
   short axis;
   axis = 1;
   //控制卡开卡并初始化
   //目标轴下伺服使能
   rtn = GTN_AxisOff(1,axis);
   //控制卡上轴设置为开环
   rtn = GTN_CtrlMode(1,axis,1);
   //读取驱动器模式
   rtn = GTN_GetMotionMode(1,axis,&motionMode);
   //驱动器设置为周期同步速度模式
   motionMode = 6;
   rtn = GTN_SetMotionMode(1,axis,6);
   //读取驱动器模式
   rtn = GTN_GetMotionMode(1,axis,&motionMode);
```

```
//周期同步速度模式下的目标速度参数(假设驱动器最大速度为5000rpm)
   long Value;
   Value = 10000; //目标速度为10000*5000/16777215=2.980rpm
   //目标轴上伺服使能
   rtn = GTN AxisOn(1,axis);
   //设置目标速度,参数范围[-16776704, 16776704],当Value为16776704时,目标速度达到驱动器设置的
最大速度
   rtn = GTN_SetDrvPrfVel(1,axis,&Value);
   //等待运动完成
   dacValue = 0;
   //设置目标速度(Value设为0时即表示目标轴停止运动)
   rtn = GTN SetDrvPrfVel(1,axis,&Value);
5、 例程 5-5: 设置驱动器为周期同步力矩模式,并通过 GTN_SetPrfTorque 控制运动。
// **********************************
// 设置驱动器为周期同步力矩模式,并通过 GTN_SetPrfTorque 控制运动
// *******************************
   short motionMode;
   short axis;
   axis = 1;
   //控制卡开卡并初始化
   //目标轴下伺服使能
   rtn = GTN_AxisOff(1,axis);
   //控制卡上轴设置为开环
   rtn = GTN CtrlMode(1,axis,1);
   //读取驱动器模式
   rtn = GTN GetMotionMode(1,axis,&motionMode);
   //驱动器设置为周期同步力矩模式
   motionMode = 7;
   rtn = GTN_SetMotionMode(1,axis, motionMode);
   //读取驱动器模式
   rtn = GTN GetMotionMode(1,axis,&motionMode);
   //周期同步速度模式下的目标速度参数(假设驱动器最大速度为5000rpm)
   double prfTorqueNM;
                          // 力矩N (N/m)
   double current2Torque=0.4;
                          // 力矩系数,驱动器电机参数
                          // 额定电流, 驱动器电机参数
   double ratedCurrent=2.5;
                            //输入参数
   short prfTorque;
   short pAtlTorque;
                            //读取输入的参数
   prfTorque = 1000 * prfTorqueNM / current2Torque / ratedCurrent;
   //目标轴上伺服使能
   rtn = GTN AxisOn(1,axis);
```

```
//设置目标力矩。输入参数需经过转换公式计算
   rtn = GTN_SetPrfTorque(core,profile,prfTorque);
   //读取目标力矩,检查是否设置成功
   rtn = GTN_GetAtlTorque(core,profile,&pAtlTorque);
   //等待运动完成
   prfTorque = 0;
   //设置目标力矩(prfTorque设为0时即表示目标轴停止运动)
   rtn = GTN_SetPrfTorque(core,profile, prfTorque);
6、例程 5-6: 485 串行通讯(本地 485/232 通讯指令)
// *********************************
// 485串行通讯(本地485/232通讯指令)使用示例
// ********************************
#include "gt_com.h"
// 打开串口
rtn = GT_RN_ComOpen(index);
// set mode, (* 0-RS232, -RS485, -RS422 *)
rtn = GT_RN_ComSetMode(index,1);
// set com
rtn = GT_RN_ComSetSettings(index, 115200, 0, 0);
// 产生随机数,发送数据
unsigned char data[20];
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
   data[i] = (unsigned char)rand();
   printf("|%X ",data[i]);
}
unsigned long len;
rtn = GT_RN_ComWrite(index, 10, &len, data);
// 读数据
rtn = GT_RN_ComRead(index,10,&res_len,data);
if(res_len > 1)
{
   // 处理接收到的数据
7、例程 5-7: 485 串行通讯 (通用 485/232 通讯指令)
```

// \*

```
// 485串行通讯(通用485/232通讯指令)使用示例
// *******************
#include "gt_ringnet.h"
short cardIndex = 1;
short stationPhyId = 0;
short comIndex = 1;
// 打开串口
rtn = GTN_RN_SerialComOpen(cardIndex, stationPhyId, comIndex);
// set mode, (* 0-RS232, -RS485, -RS422 *)
rtn = GTN_RN_SerialComSetMode(cardIndex, stationPhyId, comIndex,1);
// set com
rtn = GTN_RN_SerialComSetSettings(cardIndex, stationPhyId, comIndex, 115200, 0, 0);
// 产生随机数,发送数据
unsigned char data[20];
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
    data[i] = (unsigned char)rand();
    printf("|%X ",data[i]);
}
unsigned long len;
rtn = GTN_RN_SerialComWrite(cardIndex, stationPhyId, comIndex, 10, &len, data);
// 读数据
rtn = GTN_RN_SerialComRead(cardIndex, stationPhyId, comIndex,10,&res_len,data);
if(res_len > 1)
{
    // 处理接收到的数据
}
```