


## CX-PROGRAMMER 的使用

一. 如果安装了 CS1W-CIF31 USB-232 适配器的话, 需要在计算机的设备管理器中设定该适配器转换后的 COM 口端口号, 操作方式如下:






4.



5.

6.




## 二. 进入 PROGRAMMER


### 1. 新建工程:



### 2. 进行工程的 PLC 类型设定:



3. 进入 CPU 设定



4. 进入网络设定

