

# STEP 7 v5.4 与 WinCC Flexible 2008 的集成与仿真

By Herowuking, 2009-8-31

## 1. 软件环境

### STEP7 v5.4 SP4 Wincc Flexible 2008



SIMATIC Manager  
(c) STEP 7 S7/M7/C7  
版本： V5.4 + SP4 + HF3 Chinese  
修订级： K5.4.4.3  
版权所有 (c) 1995-2008, Siemens AG. 保留所有权利。

#### 说明：

网上有人说先安装 STEP7 后安装 WinCC Flexible 就可以把 Wincc Flexible 集成到 STEP7 里面去，但是我安装完



#### SIMATIC WinCC flexible

版本： 2008 SP1 HF5  
工作版本： K01.03.01.05\_01.02.00.06  
Copyright © 2004-2009, Siemens AG. All rights reserved.

STEP7 5.4 之后安装了 Wincc Flexible 2008，虽然可以在 STEP7 里面插入 HMI 站点，插入之后却不能够在 STEP7 里面编辑这个 Wincc Flexible 项目。所以，我采用的是另外一种方法。

## 2. 项目集成

**STEP1.**新建 STEP7 项目，编写好符号表和代码之后保存；


符号表(编写好之后在 WINCC FLEXIBLE 中建立变量很轻松了)

状态	符号 ▲	地址	数据类型	注释
	Main	OB 1	OB 1	主程序
	Output	M 1.0	BOOL	输出线圈
	Start	M 0.0	BOOL	启动
	Stop	M 0.1	BOOL	停止

我这里编了一个最简单的启停控制做演示

#### 程序段 1: 启停控制

```
//By Herowuking  
//PLCSIM和WINCC FLEXIBLE通讯演示  
//---如何实现STEP7和WINCC FLEXIBLE的集成
```



**STEP2.**新建一个 WINCC FLEXIBLE 项目；

【项目】→【新建...】→这里我选择了 TP270 10"→保存项目；

可以保存到和 STEP7 相同的目录下，也可以保存在别的地方。这里我放在了 STEP7 项目目录下新建的一个文件夹中。



刚发现，其实这一步可省，直接执行项目集成，默认保存到项目目录下 HmiES 里面。

执行项目集成到 STEP7 里面去

【项目】→【在 STEP7 中集成...】→选择 STEP1 中新建的项目；

这个时候你再用 STEP7 打开原来的项目发现下面多出了一个 HMI 站点；



这个时候，如果同时开着 Wincc Flexible 2008，双击“变量”可以自动打开变量编辑界面。但是如果这个时候 Wincc Flexible 没有打开，就会一闪下面的画面，而没有任何其他反应。估计还是 STEP7 v5.4SP4 和 Wincc Flexible 2008 集成的不够好吧。




暂且不管这软件上的问题，下一步开始执行 STEP7 和 Wincc Flexible 的连接，实现 Step 7 的 PLCSIM 仿真和 Flexible 的仿真通讯。

**注意:** Wincc Flexible 2008 打了 SP1 以及 HotFix5 for SP1 的补丁之后，不存在上述问题了。

### STEP3. 建立连接:

在 STEP7 v5.4 中单击 NETPRO  工具栏按钮, 打开组态网络窗口



双击 SimHMI 的 MPI/DP 之后, 可以选择组态为 MPI 或者 Profibus DP 通讯方式, 这里可以设置通讯方式、站地址、通讯速率等等参数。

**建议:** 考虑到组态仿真, 以及实际运行的需要, 这里设置的通讯组态即是【连接】里面的参数, 如果没有特殊要求, 下载到触摸屏里面用什么方式通讯就选择什么样的通讯方式, 设置的通讯参数要和触摸屏【控制面板】里面的设置一样! 例如: 我现在用的是一块 CP5611 卡, 用 DP 方式传程序至触摸屏, 第一次组态 PLC 时用的是 MPI, 设置好了 Profibus DP 网络参数: 传输率 500KPs, 配置文件: 标准, PLC 的 DP 地址为默认的 2; 然后设置触摸屏的通讯参数: Contorl Panel→Transfer→Channel 2:MPD/Profibus/Ethernet→Advanced→Profibus→Properties...→勾选“Panel is the only master on the bus”→Address:10;传输率 500KPs ;配置文件:Standard。只要在上述建立连接的网络组态时按照触摸屏里面的设置配置的话, 基本上通讯问题可以解决了。完成网络组态之后, 重新进入 Wincc Flexible 2008, 打开【连接】窗口, 你会发现自动建立了一个连接:



打开【变量】窗口, 新建变量:



因为项目集成了, 新建变量的过程非常简单, 只需要选择 STEP7 项目中符号表里面已有的变量即可。

#### STEP4.完成 Wincc Flexible 项目;

大概简单地做了一个界面，上面有如下元素：启动按钮，停止按钮，和输出指示灯。

元素		变量连接
启动按钮	-----	Start
停止按钮	-----	Stop
输出指示灯	-----	Output


做好界面之后，就可以仿真了。

### 3. 仿真演示


首先，运行 PLCSIM，下载程序后运行 CPU；

然后，在 Wincc Flexible 里面点击工具栏上的【启动运行系统】 图标，运行之后的画面如下图所示：

【运行后的画面、点击停止按钮后的画面】



【点击启动按钮后的画面】



第二次修正版  
By Herowuking  
2010-9-13